

გემის ენერგეტიკული დანადგარების ავტომატიზაცია
ლექციის კონსპექტი

გემის მექანიკოსის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

შესავალი

ნაწილი 1. ავტომატური რეგულირების თეორიის ძირითადი დებულებები.

თავი 1. ავტომატური რეგულირების სისტემების საერთო ცნებები.

1.1. ავტომატიზაცია და მექანიზაცია.

1.2. ავტომატური რეგულირების სისტემების ელემენტები.

1.2.1. მფრძნობიარე ელემენტები და გადამწოდებები.

1.2.2. მამლიერებლები.

1.2.3. ელექტრომაგნიტური რელეები

1.3. რეგულირების ობიექტები

1.3.1 ობიექტის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება

1.3.2. დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა

1.4. ავტომატური რეგულატორები

1.4.1. რეგულატორისა და ობიექტის ურთიერთქმედება

1.4.2. რეგულატორის ტიპის შერჩევა და ნასტროიკა

თავი 2. პერედატორნიე ფუნქციები და სისტემული მახასიათებლები

2.1. პერედატორნიე ფუნქციები.

2.2. სისტემული მახასიათებლები

2.3. ტიპიური დინამიკური რელეები.

2.4. პერედატორნაია ფუნქციების აღვევრა. რელეების შეფრთვა.

2.5. ჩაკეტილი სისტემის დინამიკის განტოლება.

თავი 3. ავტომატური რეგულირების სისტემების

მდგრადობა და ხარისხი.

3.1. მდგრადობის განსაზღვრა.

3.2. გურვიცის მდგრადობის კრიტერიუმი

3.3. მიხაილოვის მდგრადობის კრიტერიუმი

3.4. რეგულირების ხარისხი

ნაწილი II

გემის ენერგეტიკული დანადგარების
ავტომატიზაცია

თავი 4

გემის საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაცია

4.1. ავტომატიკის საერთო საკითხები

4.2. საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაციის ამოცანები.

4.3. წყლის დონის რეგულირება ქვაბის დოლში

4.3.1. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომარური რეგულირების სისტემა
თერმოპილურავლიგური რეგულატორით..

4.3.2. წყლის დონის ერთიმშვლისანი ავტომატური რეგულირების სისტემა
იზოდრომული რეგულატორით.

4.3.3. წყლის დონის მრავალიმშვლისანი რეგულატორები

4.3.4. ქვაბის მკერავი ტუბმბის წარმადობის რეგულირება.

4.4. გადახურუბული ორთქლის ტემპერატურის რეგულირება.

4.4.1. ტემპერატურის რეგულირება კონდიციატის შემხურებით.

4.4.2. ტემპერატურის რეგულირება ზედაპირულ ორთქლმაგრილებლებში.

4.5. საწვავის წვის რეგულირება

4.5.1. წვის რეგულირების სქემა პარალელურად ჩართული კონტურებით.

4.5.2. წვის რეგულირების სქემა მიმდევრობით ჩართული კონტურებით.

4.6. ქვაბის დაცვისა და სიგნალიზაციის სისტემები.

4.7. დამსარე და უტილიზაციური ქვაბების რეგულირება.

თავი 5. ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი სიდიდეები. ავტომატიზაცია.

5.1. ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი სიდიდეები.

5.2. ლილვის ბრუნთა სიხშირის რეგულირება

5.3. ორთქლის წნევის რეგულირება შემამჭიდროვებლებში.

5.4. ზეთის ტემპერატურის რეგულირება შეზეთვის სისტემაში

5.5. ორთქლის ტურბოდანადგარის დაცვის სისტემები

თავი 6. გემის დიზელური დანადგარების ავტომატიზაცია.

6.1. ავტომატიკის საერთო საკითხები.

6.2. ბრუნთა სიხშირის რეგულირება

6.2.1. ბრუნთა სიხშირის რეგულატორთა კლასიფიკაცია

6.2.2. ბრუნთა სიხშირის რეგულატორთა სქემები.

6.2.3. პარალელურად მომუშავე ძრავების ბრუნთა სიხშირის რეგულირება.

6.3. გამაგრილებელი გარემოს ტემპერატურის რეგულირება.

6.3.1. ტემპერატურის რეგულატორები.

6.4. საწვავის სიბლანტის რეგულირება.

6.5. სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემები.

6.6. დისტანციური ავტომატიზირებული მართვის სისტემები. (დამ)

თავი 7. დამხმარე მექანიზმებისა და სისტემების ავტომატიზაცია.

7.1. ენერგეტიკული დანადგარის მომსახურე სისტემების ავტომატიზაცია.

7.1.1. საწვავის მომზადების სისტემა.

7.1.2. შეკუმშული ჰაერის სისტემა

7.2. სამაცივრო დანადგარების ავტომატიზაცია.

7.2.1. ტემპერატურის რეგულირება სამაცივრო კამერებში

7.2.2. კომპრესორების სიცივის წარმადობის რეგულირება.

7.2.3. ამაორთქლებელის თხევადი ხლოდოაგენტით შევსების რეგულირება.

7.2.4. ქართველისაცის წნევის რეგულირება

7.2.5. პეტონის ავტომატური გამოდევნა სისტემიდან.

7.2.6. ზეთის დონის რეგულირება ზეთის განმაცალკევებისთვის.

7.2.7. გამაცივებელ ზედაპირზე წარმოქმნილი ყინულის (შუბა) მოშორება

7.3. ჰაერის კონდიციონირების ავტომატიზაცია.

7.4. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ავტომატიზაცია.

7.4.1. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია

7.4.2. ხანძრის ჩამქრობი სისტემები

შესავალი

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია წარმოადგენს ტექნიკური პროგრესის წამყვან შიმართულებას და ამასთანავე შრომითი წარმოების ამაღლების ერთ-ერთ ეფექტურ სფეროს.

ავტომატიზაციის დაწერგვა საზღვაო ფლოტის გემებზე უზრუნველყოფს ურგეტიკული დანადგარების მოტორესურსისა და მუშაობის კვონომიურობის ამაღლებას, ამცირებს მომსახურე პერსონალის რიცხვს და ექსპლუატაციურ დანახარჯებს, ამასთანავე საგრძნობლად ზრდის გემის ენერგეტიკული დანადგარების მუშაობის საიმედოობას.

XVII საუკუნის 50-იან წლებში ჰოლანდიელი მეცნიერის ჰიუგენისის მიერ იქნა შექმნილი ავტომატური მოწყობილობა, რომელიც არეგულირებდა საათის სვლას, მაგრამ ავტომატიკის წარმოებაში დაწერგვა დაიწყო მას შემდეგ, რაც რუსმა მეცნიერმა ი. პოლიზუნოვმა 1765 წელს შეიმუშავა ორთქლის მანქანის ქვაზში წყლის დონის ტივტივა რეგულატორი და ინგლისელმა მექანიკოსმა ჯეიმს უატმა 1784 წელს შექმნა ორთქლის მანქანის ლილვის ბრუნთა სიხშირის ცენტრიდანული ტიპის რეგულატორი.

ავტომატიკის მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა მდგრადობა, რომლის გადაჭრაში დიდი წვლილი შეიტანეს ინგლისელმა მეცნიერმა ე. რაუსმა და გერმანელმა მეცნიერმა ა. გურვიცმა, მათ შეიმუშავეს მდგრადობის გამოკვლევის ალგებრული მეთოდი, სოლო ამერიკელმა მეცნიერმა ჰ. ჩაიკვისტმა და რუსმა ა. მიხაილოვმა - მდგრადობის გამოკვლევის სიხშირული მეთოდი.

ნაწილი 1. ავტომატური რეგულირების სისტემების საერთო ცნებები.

1.1 ავტომატიზაცია და მექანიზაცია.

გემის ენერგეტიკული დანადგარების მუშაობის სპეციფიკა დიდად განსხვავდება ნავის არსებული დანადგარების მუშაობისაგან იმდენად, რასდენადაც უფრო დამაკავშირდებულია გემის ცურვის პირობებზე, (გემის რწევა, შტორში, ჰერის ტემპერატურისა და ნებტიანობის ცვლილება და ა.შ) მაგრამ მიუხედად ამისა, კონტროლისა და მართვის პროცესებზე, რომელზედაც ძირეულად არის დამოკიდებული გემის სიმუდი და უსაფრთხო მუშაობა,

აზეგბობის ისეთი მკაცრი მოთხოვნებები, რომ აღამიანს ყოველთვის არ შესწევს უნარი მისი დაკმაყოფილებისა თავისი ფიზიოლოგიური შესაძლებლობების შეზღუდულობის ფასი, რის შედეგადაც მკვეთრად მცირდება დანადგარების ექსპლუატაციის უფრესობის (განსაკუთრებით ავარიულ პირობებში).

გემის ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაციის უფექტურობის ამაღლების მიზნით ტანამედროვე გერბზე გამოიყენება საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია და მექანიზაცია, ანუ კენდება ისეთი ავტომატური მოწყობილობა, რომელიც შეცვლის ადამიანის საწარმოო პროცესების კონტროლისა და მართვის სფეროში. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია წარმოადგენს მანქანური წარმოების განვითარების უძალეს და სრულყოფილ ფორმას

სისტემებს, რომლებშიც ხორციელდება სარეგულირებელი სიდიდის მუდმივი შეცვლელობის შენარჩუნება ან მისი ცვლილება მოცემული კანონის მიხედვით მუშაობის სხვადასხვა რეაქტების დროს, ეწოდება ავტომატური რეგულირების სისტემები (ანს). ავტომატიკა- არის მეცნიერებისა და ტექნიკის ერთ ერთი მიმართულება, რომელიც მოიცავს ტექნიკურ საშუალებებისა და მეთოდების, და უზრუნველყოფს პროცესების მართვას და მათ კონტროლს ადამიანის ჩარევის გარეშე.

1.2 ავტომატური რეგულირების სისტემების ელემენტები.

ნებისმიერი ავტომატური მარეგულირებელი შედგება ცალკეული ელემენტებისაგან, რომლებიც ასრულებენ გარკვეულ ქმედებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომატური მარეგულირებელები კონსტრუქციულად და დანიშნულების მიხედვით განსხვავდებიან ერთმანთისაგან, მათ გააჩნიათ შემდეგი საერთო მირითადი ელემენტები:

დამკვეთრ მოწყობილობა, რომელიც ემსახურება სარეგულირებელი სიდიდის სასურველი მნიშვნელობის დაკვეთას.

შექანიკურ მარტივლირებლებში დამკვეთ მოწყობილობას წარმოადგენს ზამხარა, რომლის დაჭიმულობის ცვლით იცვლება სარეგულირებელი სიდიდის მოცემული მნიშვნელობა.

მიმღები მოწყობილობა, (მგრძნობიარე ელემენტი)-რომელიც დანიშნულებას წარმოადგენს სარეგულირებელი სიდიდის ნამდვილი მნიშვნელობის გარსაზღვრა.

შემადარებელი მოწყობილობა, რომელის დანიშნულებაა შეადაროს სარეგულირებელი სიდიდის მნიშვნელობა მის მოცემულ (დაკვეთილ) მნიშვნელობას.

მაძლიერებელი მოწყობილობა, რომელიც აძლიერებს შემადარებელი მოწყობილობიდან მიღებულ სიგნალს იმ მნიშვნელობამდე, რომელიც საკმარისი იქნება რეგულატორის შემსრულებელი ორგანოს მოქმედებაში მოსაყვანად.

შემსრულებელი მოწყობილობა ემსახურება მარეგულირებელი შექანიზმის მოპრაობას.


მაკორეექტირებელი მოწყობილობა- აუმჯობესებს აეტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკურ მახასიათებლებს.

რეგულატორის ზოგიერთ ელემენტებში შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარდამქმნელი მოწყობილობა, რომლის დანიშნულებას წარმოადგენს სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდეების ტრანსფორმაცია იმ სახის სიგნალში, რომელიც მიღებულია რეგულატორის მოცემულ სქემაში.

1.2.1. მგრძნობიარე ელემენტები და გადამწოდებები.

ავტომატური რეგულატორის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს მგრძნობიარე ელემენტი, რომელიც კლასიფიცირდება შემავალი და გამავალი სიგნალების სიდიდეების ფიზიკური ხასიათის (ელექტრული და არაელექტრული) და გასაზომი სიდიდის მიხედვით (სითხის დონე, წნევა, ტემპერატურა და ა.შ).


ელექტრული სიგნალის მისაღებად, რომელიც გასაზომი სიდიდის პროპორციული იქნება, პირველად მგრძნობიარე ელემენტს აუდღებენ გარდამქმნელ მოწყობილობასთან ანუ გადამწოდებთან. ნახ.1



ნახ. 1. პირველადი მგრძნობიარე ელემენტის გადამწოდებთან შეუდლების სქემა
 x_1 - შემავალი სიგრძალი; x_2 - მგრძნობიარე ელემენტის გამავალი სიგრძალი;
 x_3 - გადამწოდების გამავალი სიგრძალი.

განვიხილოთ გადამწოდებების ძირითადი ტიპები.

კონტაქტური გადამწოდებები- გამოიყენება რელეულ ავტომატური რეგულირების სისტემაში, იგი გარდაქმნის მგრძნობიარე ელემენტის წრფივ ან კუთხურ გადაადგილებას ელექტრულ სიგნალად. არსებობს ცალმხრივი და ორმხრივი კონტაქტური გადამწოდებები ნახ. 2



ნახ. 2. კონტაქტური გადამწოდების სქემები

ა-ცალმხრივი; ბ-ორმხრივი.

კონტაქტური გადამწოდების უგრძნობლობა დამოკიდებულია დელტა ღრენის სიდიდეზე.


გადამწოდებებს, რომლებიც მუშაობენ ომური წინაღობის ცვლილების პრინციპზე მიეკუთვნებათ პოტენციომეტრული, კუთხოვანი და ტენსომეტრული გადამწოდებები.

პოტენციომეტრული ანუ რეოსტატული გადამწოდებები- გარდაქმნიან კუთხურ ან წრფივ გადაადგილებას ელექტრულ მახვაში (ნახ. 3). შემავალ და გამავალ სიგრძალებს შორის არსებობს შემდეგი დამოკიდებულება:

$$U_{\delta} = \frac{a}{a_{max}} U_{\delta}$$


საჭაფ: a - პოტენციომეტრის კონტაქტორის გადანაცვლება;

a_{max} - პოტენციომეტრის მუშა ნაწილის სრული სიგრძე.



ნახ. 3. პოტენციომეტრული გადამწოდებები: а - ერთკონტაქტიანი; б - ორკონტაქტიანი.

ტენზომეტრული გადამწოდებები ძირითადად კვთდება წვრილი მავთულისაგან რომლის დიამეტრი შეადგენს რამოდენიმე ათეულ მიკრონს (ნახ. 4, а, б) ან ფოლგისაგან (ნახ. 4 в). ტენზომეტრებს აწებებენ იმ დეტალებს, რომელთა დეფორმაცია უნდა გაიზომოს. დეტალის დეფორმაციისას დეფორმირდება აფრეთვე ტენზომეტრის მავთული, რის შედეგადაც იცვლება მავთულის განივი კვეთა, სიგრძე და კუთრი წინაღობა.



ნახ. 4. ტენზომეტრული გადამწოდების სქემები:
а, б - მავთულოვანი; в - ფოლგოვანი.

ინდუქციური გადამწოდებების მოქმედების პრინციპი ემყარება რეინის გულარაზე დამაკრებული კოჭას ინდუქციური წინაღობის ცვლილებაზე ღუზის გადადგილების დროს. ნახ. 5 ნაჩვენებია ამ გადამწოდების სქემა. შემავალ კოორდინატას წარმოადგენს ღრუჩო ბ, ხოლო გამოშვალს - დენის სიდიდე კოჭაში. დენის ძალა ცვლადი დენის წრედში გამოითვლება ფორმულით:


$$I = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + v^2 L^2}}, \quad (2)$$

სადაც: R — კოჭას ომური ანუ აქტიური წინაღობა,


v — ცვლადი დენის სიბრტი;

U_0 — ძაბვა ცვლადი დენის წრედში;

L — კოჭას ინდუქციურობა.




ნახ. 5. ინდუქციური გადამწოდები



ნახ. 6 ტევადური გადამწოდები

ტევადური გადამწოდები წარმოადგენს კონდენსატორს, რომლის ტევადობა დამოკიდებულია ფიზიკური ფართობზე, მათ შორის მანძილზე და ფირფატებს შორის არსებული გარემოს დიელექტრიკულ შეღწევადობაზე. ნახ. 6-ზე გამოსახულია გადამწოდები ცვლადი ფართობით, ხოლო ნახ. 6-ზე ფირფატებს შორის ცვლადი მანძილით.

მაგნიტური გადამწოდებები - შედგება მაგნიტურამტარისაგან, რომელზედაც დამაგრებულია ინდუქციური კოჭა. (ნახ.7). მაგნიტურამტარის შეკუმშვისას აცვლება მისი მაგნიტური შეღწევადობა, რაც იწვევს ცვლადი დენის წრედში ჩართული კოჭას სრულ ელექტრული წინაღობის ცვლილებას.



ნახ. 7 მაგნიტური გადამწოდები ნახ. 8.პიეზოელექტრული გადამწოდები.


პიეზოელექტრულ გადამწოდებში (ნახ.8) გამოყენებულია ზოგიერთი კრისტალის კოდურებზე მუხტის წარმოქმნის ეფექტი მათი მექანიკური დეფორმაციის შედეგად. მგრძნობიარობის გაზრდის მიზნით გადამწოდებს უმატებენ ფირფატებს.

ზრუნვა სიბმირის გასაზომად ფართოდაა გამოყენებული მუდმივი და ცვლადი დენის ტახომეტრული გენერატორები. გენერატორის კოლექტორზე წარმოქმნილი ძაბვა პროპორციულია როტორის ბრუნვა სიბმირისა.

ლილვის კუთხური გადადგილების მნიშვნელობის შორი მანძილზე გადატანისთვის გამოიყენება კუთხური გადადგილების გადამწოდები ანუ სელსინი, რომელიც კონსტრუქციულად წარმოადგენს ელექტრულ მანქანას. სელსინის როტორზე

მოთავსებულია აგზნების ცალფაზა ხვია, ხოლო სტატორზე-სინქრონიზაციის სამფაზა ხვია. იმ შემთხვევაში როცა მგრეხი მომენტი მცირეა, სელსინი ირთვება ინდიკატორული რეჟიმის სქემაში, ხოლო როცა მგრეხი მომენტი მაღალია მაშინ სელსინის ჩართვა ხორციელდება ტრანსფორმატული სქემით. ნახ.9.

სელსინ-გადამწოდების როტორი $C\Delta$ და კავშირებულია დამკვეთ ღერძთან, ხოლო სელსინ-მიმღების როტორი $C\Pi$ და კავშირებულია შემსრულებელ ღერძთან. გადამწოდები და მიშდები როტორის კუთხეების θ_1 და θ_2 ტოლობისას გადამწოდებისა და მიმღების სტატორის შესაბამის ხვიებში ელექტრომამოძრავებელი ძალები ემთხვევიან ერთმანეთს როგორც ფაზურად, ასევე სიდიდითაც. სისტემა იმყოფება წონასწორულ მდგომარეობაში რადგანაც ხვიები ჩართულია ერთმანეთის თანმხვედრად და მათში დუნი არ არსებობს.



ნახ. 9. კუთხური გადადგილების გადამწოდების სქემა

სელსინ-გადამწოდების და სელსინ მიმღებს შორის თანასწორობის დარღვევის დროს, ანუ θ_1 და θ_2 კუთხეების ტოლობის დარღვევის შემთხვევაში სელსინ გადამწოდებსა და სელსინ მიმღების სტატორის ხვიებში არსებულ ელექტრომამოძრავებელ ძალებს შორისაც დაირღვევა ტოლობა და მათ შორის სხვაობა გამოიწვევს შემაერთებელ გამტარებში დენისა და მაბრუნი მომენტის წარმოქმნას, რომელიც სელსინ გადამწოდებს მოპრონებს მანამ, სანამ იგი არ გაუთანაბრდება სელსინ მიმღების მობრუნების კუთხეს.

1.2.2. მაძლიერებლები.


იმ შემთხვევაში, როცა აკტომატური რეგულირების სისტემებში გადამწოდების მიერ მიღებული სიგნალი არ არის საკმარისი მარეგულირებელი ორგანოს ასამოქმედებლად, იყენებენ მაძლიერებლებს, რომლის მირითად მახასიათებელს წარმოადგენს სიმძლავრის გაძლიერების კოეფიციენტს:

$$k_p = \frac{P_2}{P_1}, \quad (3)$$

სადაც P_1, P_2 — მაძლიერებლის შემავალი და გამავალი სიმძლავრეებია ნომინალურ რეჟიმში მუშაობის დროს.

ავტომატური რეგულირების სისტემაში გამოიყენება ელექტრული, პიდრავლიკური, ჰელიუმატრიკური და კომბინირებული მაძლიერებლები. მუშაობის პრინციპის მიხედვით ელექტრულ მაძლიერებლებში შედის მაგნიტური, ელექტრონული და ელექტრომანქანური მაძლიერებლები.


მაგნიტური მაძლიერებლების (ნახ.10) მოქმედების პრინციპი დამყარებულია რეინის გულარიანი დროსელის ინდუქციურობის შეცვლაზე მისი მუდმივი დენით დამავწიტების დროს.



ნახ. 10. მაგნიტური მაძლიერებლის პრინციპული სქემა.

მაგნიტური მაძლიერებელი შედგება რეინის გულარასაგან რომელზედაც დასჭულია ორი ხვია. მმართველ ხვიაში I მიეწოდება დამავწიტების მუდმივი დენი, ხოლო ხვია II მიმდევრობით არის ჩართული ცვლადი დენის წრედში. ცვლადი დენის წრედის სრული წინაღობა წარმოადგენს ომურ R და ინდუქტიურ L წინაღობათა ჯამს. დამავწიტების მუდმივი დენის ცვლილების ხარჯზე, რომელიც გაედინება მმართველი ხვიის I გაელით, შეიძლება ინდუქტიური წინაღობისა და შესაბამისად ცვლადი დენის სიდიდის ცვლა დიდ დიამაზონში. აღნიშნული სქემის მაგნიტური მაძლიერებელი უვარესია პრაქტიკული გამოყენებისათვის, რადგან დატვირთვის წილი მცირენება უქმი სვლის დენები მმართველი სიგნალის არ არსებობის დროს და ცვლადი დენის მაღალი ძაბვა მუდმივი დენის ხვიაში.


მაღალი ძაბვის ცვლადი დენის განდევნის მოწნით, მმართველ ხვიაში იყენებენ მაგნიტოსელიან მაგნიტურ მაძლიერებელს (ნახ.11). მისი უპირატესობაა; მაღალი სიმძლავობა, მარტივი კონსტრუქცია და მაღალი მ.ქ.ც. უარყოფითად შეიძლება ჩამოვალოს ინერციულობა.



ნახ. 11. ორდონსელიანი მაგნიტური მაძლიერებლის სქემა

ელექტრომანქანური მაძლიერებლები გამოყენებულია ავტომატური რეგულირების სისტემებში. მათ გააჩნიათ მაღალი გაძლიერების კოეფიციენტი, მარტივი სახის ელექტრომანქანურ მაძლიერებელს წარმოადგენს დამოუკიდებელი აგზნების. მუდმივი დენის მანქანა, მაგრამ მისი გაძლიერების კოეფიციენტი არ აღემატება 20-50. განსაკუთრებული პოპულარიტეტით გამოიწევიან განივი ველის მქონე ელ. მანქანური მაძლიერებლები, რომელიც წარმოადგენს მუდმივი დენის გენერატორს გაძლიერების ურთის საფეხურით. გენერატორი მოძრაობაში მოჰყავს მუდმივი ან ცვლადი დენის ელექტრომრავს. მაძლიერებლის აგზნება ხდება მართვის ხვიებიდან, რომელთაც გააჩნიათ დამოუკიდებელი კვების წყარო.

ამ სახის მაძლიერებლის (ნახ.12) მოქმედების პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში:



ნახ.12 ელექტრომანქანური მაძლიერებელი განივი ველით

თუ მართვის ხვიაზე მოვდებთ მცირე სიმძლავრეს და შევქმნით მაგნიტურ ნაკადს, მაშინ ღუზის ბრუნვის დროს მის გამტარებში წარმოიქმნება ე.მ.დ. მაგრამ იმის გამო, რომ ღუზის ხვიასა და კროკოზამკებული ვიტკა წინაღობა მცირეა, დენი, რომელიც გაედინება ა კროკოზამკებული ვიტკა, იქნება საკმაოდ დიდი ძალის, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მაგნიტური ნაკადი და მისი ზემოქმედების შედეგად ღუზის გამტარებში გაჩნდება ე.მ.დ. და წარმოიქმნება ელექტრომანქანური მაძლიერებლის დატვირთვის დენი. დენის მიერ შექმნილი ღუზის გრძივი რეაქცია კომპენსირდება ხვიას მოქმედებით, რის გამოც პირველადი ნაკადი არ იქნება დამოკიდებული დენის მნიშვნელობაზე.


მოცემულ მაძლიერებელში პირველი საფეხური აძლიერებს $P_y = I_y U_y$ სიგნალს $P_z = I_z E_z$,

სიმძლავრემდე, ხოლო შეორე საფეხური აძლიერებს P_2 სიგნალს $P_{\text{вых}} = I_{\text{вых}} U_{\text{вых}}$.

სიმძლავრემდე, ელექტრომანქანურ მაძლიერებლებს აქვთ გამომავალი სიმძლავრის საკმაოდ დიდი დაიაპაზონი.

ჰიდრაულიკური მაძლიერებელი გამოსახულია ნაბ. 13. იგი შედგება მკვეთარასაგან და


ჰიდრაულიკური სერვოდგუშისაგან. მკვეთარას გადაადგილებისას ზეთი P_1 წწევით შედის ცილინდრის ზედა ან ქვედა ნაწილში, რაც იწვევს ძალურ ცილინდრში დგუშის გადაადგილებას. ხოლო საწინააღმდეგო ნაწილიდან ზეთი ჩაედინება კარტერში.



ნაბ. 13. ჰიდრაულიკური მაძლიერებელი:

1 - მკვეთარა; 2 - ცილინდრი; 3 - ძალური ცილინდრი; 4 - სერვოდგუში; 5 - ღური.

ჰავლური მაძლიერებლების ნაბ. 14 მოქმედების პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში:



ნახ. 14. ჭავლური მაძლიერებელი:


1 - ჭავლური მილი; 2 - შემაკალი არხები;
3 - ძალური ცილინდრი; 4 - სერვოდღიში; 5 - დგუშის ლერთ.

ჭავლური მილიდან სითხე ან ჰაერი წნევით შეიქოდება შემავალ არხებს და ჭავლური მილის გადახრის (მარცხნივ ან მარჯვნივ) შესაბამისად იცვლება წნევა ძალური ცილინდრის არხებში. წნევათა სხვაობის კი იწვევს ძალური დგუშის გადადგილებას შესაბამისი მიმართულებით.

ცვლადი კვეთის დროსელური მაძლიერებელების მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: (ნახ. 15)

მუშა სხეული (სითხე ან ჰაერი) მუდმივი წნევით დროსელიდან 3 მიერთდება აძლიერებელს. ზასლონვის მდგომარეობა ანუ დროსელსა და ზასლონვას შორის არსებული ღრეჩო განსაზღვრავს სერვომოტორის ცილინდრში წნევის მნიშვნელობას P. სერვომოტორის დგუში იმყოფება წონასწორულ მდგომარეობაში მანამ, სანამ შასზე ზემოდან მოქმედი ზამბარის დაჭიმულობის მაღა, ხოლო ქვემოდან მოქმედი P წნევის მაღა ერთმანეთის ტოლია. თუ დროსელსა და ზასლონვას შორის არსებული ღრეჩო შეიცვლება, მაშინ დაირღვევა ტოლობა ზამბარის მაღასა და P წნევის მაღას შორის, რაც გაძოინვევს მაღოვანი დგუშის გადადგილებას.

მაღალი გამლიერების კოეფიციენტის მისაღებად გამოიყენება ორვასკადიანი მაძლიერებელი ნახ. 16



ნახ. 15. ცვლადი კვეთის დროსელური მაძლიერებელი;

1-ჰასკლონჭა; 2,3- დროსელები; 4-სერვოდგუში; 5-ზამბარა; 6-სერვომოტორი.


ნახ. 16. ორგასკადიანი მაძლიერებელი

1- კამერები; 2-მკვეთარა; 3-ჭავლური მილი.

ორგასკადიან მაძლიერებლებში ჭავლური მილის მეშვეობით ხდება მკვეთარას მართვა,, ჭავლური მილის გადანაცვლებისას მარცხენა ან მარჯვენა კამერაში წარმოიქმნება. სერვისური წრეება, რის შედეგადაც მკვეთარა შეიცვლის პირვანდელ მდგომარეობას და გამოიწვევს მაღლური დგუშის გადაადგილებას.

1.2.3 ელექტრომაგნიტური რელეები

ელექტრომაგნიტური რელე ნახ.17 არის მოწყობილობა, რომელშიც შემავალი სიგნალის გარკვეული მნიშვნელობისას გამომავალი სიდიდე იცვლება ნახტომისებურად.




ნახ. 17. ელექტრომაგნიტური ნეიტრალური რელე:


1 - კონჭა; 2 - ზამბარა; 3 - კონტაქტები; 4 - ღუზა

ელექტრომაგნიტური ნეიტრალური რელე ერთნაირად რეაგირებს განურჩევლად დენის პოლარობისა. კოჭაში დენის გავლისას ღუზა ეპვრის გულარას და შეკრავს მარჯვენა კონტაქტებს, ხოლო დენის გამორთვის შემთხვევაში ზამბარა გადააგდებს ღუზას რის შედეგად გაისსწება მარჯვენა კონტაქტები და შეიკრება მარცხენა.

სამპოზიციანი პოლარიზებული რელე ნახ.18 მუშაობს შემდეგნაირად:



ნახ.. 18. პოლარიზებული რელე:
1 – კოჭა; 2 – კონტაქტები; 3 – მაგნიტი; 4ღუზა



ნახ. 19. ელექტროოთვრმული რელე
1-ხვია; 2-ბიმეტალური ფირფიტები; 3-ღუზა

როცა წრედი გამორთულია, მაგნიტის პოლუსებს შორის მოთავსებული ღუზა იმყოფება შუაში, კოჭაზე მიწოდებული დენის პოლარობის შესაბამისად ღუზა გადაინაცვლებს მარცხნივ ან მარჯვნივ და შესაბამისად შეკრავს მარცხენა ან მარჯვენა კონტაქტებს.

გარდა ელექტრომაგნიტური რელეებისა, ფართოდ გამოიყენება აგრეთვე ელექტროოთვრმული რელე (ნახ.19) ხვიაში დაიდი ომური წინაღობის დენის გავლისას გამოიყოფა სითბო, რომელიც ასურებს ბიმეტალურ ფირფიტას. ფირფიტა იღუნება და კრავს კონტაქტებს.

1.3 რეგულირების ობიექტები

რეგულირების ობიექტი წარმოადგენს მანქანას, აპარატს, მოწყობილობას ან სისტემას რომელშიც ხდება ერთი ან რამდენიმე სიდიდის რეგულირება. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულირების ობიექტები თავისი აგებულებითა და მოქმედების პრინციპით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მათი სტატიკური და დინამიკური თავისებურებები და შესაბამისად მათი მოქმედება გარდამავალ პროცესებში შეიძლება აღიწეროს ერთი ტიპიური დიფერენციალური განტოლებით, რომელიც იძლევა ფიზიკური განონის მათემატიკურ გამოსახულებას და განსაზღვრავს ობიექტის მუშაობას.

სტრუქტურულად რეგულირების ობიექტები შეიძლება დაიყოს მარტივ ერთტევადიან და რთულ მრავალტევადიანად ობიექტებიად. რეგულირების ობიექტის მუშაობა დაკავშირებულია ენერგიის ან მუშა სხეულის გარდაქმნასთან და მის თვისებას დააგროვოს მუშა სხეული ან ენერგია- აკუმულირების თვისება ეწოდება.

იმ შემთხვევაში, როცა ობიექტს გააჩნია მხოლოდ ერთი მონაკვეთი, რომელშიც შესაძლებელია დაკგროვოს ენერგია, ერთტევადიანი ობიექტი ეწოდება. ერთტევადიანი ობიექტის დინამიკა გამოიიახება პირველი რიგის დიფერენციალური განტოლებით.

თუკი ობიექტს შეუძლია ენერგიის დაგროვება რამოდენიმე მონაკვეთში, და ამასთანავე ენერგიის გადასვლა ერთი მონაკვეთიდან მეორეში ხდება წინაღობის გადალახვით, მაშინ ასეთ ობიექტს მრავალტევადიანი ეწოდება.

მრავალტევადიანი ობიექტების დინამიკა გამოიიახება მაღალი რიგის დიფერენციალური განტოლებით. აღნიშნული ობიექტის მათემატიკური აღწერის შემთხვევაში აუცილებელია თითოეული მონაკვეთის ცალ-ცალკე განხილვა მათი ურთიერთზემოქმედების გათვალისწინებით.

ორტევადიან ობიექტში, (ნახ.20) რეგულირების ობიექტის შემავალ სიგნალს წარმოადგენს მარეგულირებელი ორგანოს მდგომარეობა, რომელზედაც ზემოქმედებას ახდენს ავტომატური რეგულატორი, ხოლო გამომავალ კოორდინატას კი სარეგულირებო სიდიდე (ამ შემთხვევაში სითხის დონე)





Рис. 20. ორტევადიანი რეგულირების ობიექტის სქემა:
 Q_1 - შემსვლელი მუშა სხეული; Q_2 - გამსვლელი მუშა სხეული;
 H_1 և H_2 - მუშა სხეულის დონეები; I და II - მონაკვეთები

გარე დატვირთვის ცვლილების შემთხვევაში, შეიცვლება რეგულირების ობიექტიდან გამომავალი სარეგულირებელი სიდიდეც. დატვირთვის შედეგად სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილებას დროში გარდამავალი პროცესი ეწოდება. ცხადია, რომ გარდამავალი პროცესის მახასიათებლები დამოკიდებულია შემაშფოთებელი ზემოქმედების ხასიათზე. ობიექტს, გამოკვლევის შემთხვევაში ანიჭებულ ტიპურ შემაშფოთებელ ზემოქმედებას, რომელთა რიცხვს მიეკუთვნება შიჯობრივი, იმპულსური და ჰარმონიული.



ნახ. 21. ტიპიური შემაშფოთებელი ზემოქმედება:
ა - ბიჯობრივი; ბ - იმპულსური; გ - ჰარმონიული

რიგ შემასვევებში, გარდამავალი პროცესების გამოკვლევა ხდება რეგულირების ობიექტზე ზიჯობრივი შეშფოთების მინიჭებით, ასეთი სახის შეშფოთება არის ერთ-ერთი ძლიერი და იძლევა ობიექტის სტატიკური და დინამიკური პროცესების გამოკვლევის საშუალებას.

1.3.1 ობიექტის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება

გამოვიყვანოთ ერთტევადიანი ობიექტის გარდამავალი პროცესის დიფერენციალური განტოლება. ობიექტში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შეიძლება აღწერილ იქნას შემდეგი საერთო განტოლებით:

$$L \frac{dq}{dt} = B, \quad (4)$$

სადაც: t — დრო;

L , q და B — გაერთიანებული სიდიდეები.

q -წარმოადგენს სარგებულირებელ სიდიდეს, B — ახასიათებს ენერგეტიკულ ზემოქმედებას, რომელიც იცვლება მარებულირებელი პარამეტრის ზემოქმედების შედეგად, ხოლო L სიდიდე ახასიათებს ობიექტის საკუთარ თვისებებს. საერთო ჯამში კი პარამეტრი B ტოლია შემოსული Q_{ap} და გასული Q_p ენერგიების სხვაობისა ანუ.

$B = Q_{ap} - Q_p$. დამყარებულ რეუიმში კი $B=0$.

დავუშვათ, რომ დროის რომელიმე მონაკვეთში მოხდა შემოსული და გასული ენერგიის მყისიერი ΔQ , სიდიდის მცირე ცვლილება, ანუ

$$\left. \begin{aligned} Q_{np} &= Q_{np}^0 + \Delta Q_{np} \\ Q_p &= Q_p^0 + \Delta Q_p \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

სადაც - Q_{np}^0 და Q_p^0 შესული და გამოსული ენერგიის საწისი მნიშვნელობაა.

შემავალი და გამომავალი ენერგიის ცვლილებასთან ერთად სარეგულირებელი პარამეტრიც შეიცვლება Δq მნიშვნელობამდე.

ჩავწეროთ განტოლება (4) ობიექტის შემფრთებული მდგომარეობისათვის:

$$L \frac{d\Delta q}{dt} = \Delta Q_{np} - \Delta Q_p. \quad (6)$$

ჩავთვალოთ, რომ შემავალი ენერგია Q_{np} დამოკიდებულია მარეგულირებელი ორგანოს / მდგომარეობაზე და სარეგულირებელი სიდიდის q მნიშვნელობაზე, ხოლო გამავალი ენერგია (ხარჯი) Q_p მხოლოდ სარეგულირებელი სიდიდის მნიშვნელობაზე q . ანუ

$$Q_{np} = Q_{np}(l, q); \quad Q_p = Q_p(q). \quad (7)$$

აღნიშნული დამოკიდებულება (7) არაწრფივია, რის გამოც პროცესის ანალიზური კვლევა რთულდება, ზოგ შემთხვევაში კი საერთოდ შეუძლებელია. ანუ დინამიკის განტოლების ამოხსნა არ დებულობს ზოგად სახეს. მაგრამ თუ მივიღებთ შეედეველობაში იმას, რომ გარდამავალი პროცესის პერიოდში ხდება დამყარებულ რეჟიმში მოცემული სარეგულირებელი სიდიდის მცირე გადახრები, მაშინ ნამდვილი არაწრფივი დამოკიდებულებები შეიძლება შეიცვალოს წრუიკით. არაწრფივი დამოკიდებულებების შეცვლას წრუიკით სიდიდის მცირე გადახრების დროს ეწოდება ლინეარიზაცია. მოცემული ფუნქციის ლინეარიზაციისათვის უნდა გამოიყენოთ ტეილონის მწერივი:

$$\left. \begin{aligned} Q_{np} &= Q_{np}^0 + \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial l} \right)_0 \Delta l + \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0 \Delta q + \dots \\ Q_p &= Q_p^0 + \left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 \Delta q + \dots \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

ჩავსვათ გამოსახულება (8) განტოლებაში (5), მივიღებთ:

$$\left. \begin{aligned} \Delta Q_{np} &= \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial l} \right)_0 \Delta l + \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0 \Delta q \\ \Delta Q_p &= \left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 \Delta q \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

გამოსახულებაში (8) და (9) ინდექსი 0 მიუთითებს იმაზე, რომ წარმოებულია მნიშვნელობა განისაზღვრება საწყისი და მყარებული რეჟიმიდან გამომდინარე, მაშასადამე ეს მნიშვნელობები წარმოადგენერ მუდმივ სიდიდეებს.

ჩავსვათ გამოსახულება (9) განტოლებაში (6), მივიღებთ;

$$L \frac{d\Delta q}{dt} = \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial t} \right)_0 \Delta t + \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0 \Delta q - \left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 \Delta q.$$

გადაფიტანოთ განტოლების Δq შემცველი წევრები მარცხენა მხარეს;

$$L \frac{d\Delta q}{dt} + \left[\left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 - \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0 \right] \Delta q = \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial t} \right)_0 \Delta t.$$

გავყოთ განტოლების ყველა წლერი კვადრატულ ფრჩხილებში მოჭცეულ გამოსახულებაზე, მივიღებთ:

$$\frac{L}{\left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 - \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0} \frac{d\Delta q}{dt} + \Delta q = \frac{\left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial t} \right)_0}{\left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 - \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0} \Delta t. \quad (10)$$

შემოვიდოთ აღნიშვნა:

$$T_0 = \frac{L}{\left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 - \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0}; \quad (11)$$

$$k_1 = \frac{\left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial t} \right)_0}{\left(\frac{\partial Q_p}{\partial q} \right)_0 - \left(\frac{\partial Q_{np}}{\partial q} \right)_0}; \quad (12)$$

$x = \Delta t$ - მარეგულირებელი ორგანოს კოორდინატას ნაზრდი;

$y = \Delta q$ - სარეგულირებელი ჰარამეტრის ნაზრდი.

მივიღებთ ერთტევადიანი ობიექტის შემდეგი სახის განტოლებას:

$$T_0 \frac{dy}{dt} + y = k_1 x. \quad (13)$$

T_0 - ეწოდება ობიექტის დროის მუდმივა, ხოლო k_1 - გაძლიერების კოეფიციენტი.

დიფერენციალური განტოლებების ჩაწერის ოპერატორული ფორმა.

თუ დიფერენციალურ განტოლებაში წარმოებულის ნიშანს შევცვლით p ასოთ, ანუ აღენიშნავთ:

$$\frac{d}{dt} = p; \frac{d^2}{dt^2} = p^2; \frac{d^3}{dt^3} = p^3; \frac{d^n}{dt^n} = p^n, \quad (14)$$

მაშინ წარმოებული შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც:

$$\frac{dy}{dt} = py; \frac{d^2y}{dt^2} = p^2y; \frac{d^3y}{dt^3} = p^3y; \frac{d^ny}{dt^n} = p^ny. \quad (15)$$

ინტეგრირებისათვის ნამდვილია შესაბამისად უკუაღნიშვნები:

$$\int y dt = \frac{y}{p}; \quad \iint y dt^2 = \frac{y}{p^2} \quad \text{და ა.შ.} \quad (16)$$

ამ შემთხვევაში 3 რიგის დიფერენციული განტოლება, რომლის მარჯვენა ნაწილს აქვთ აგრეთვე დიფერენციალური ფორმა,

$$a_1 \frac{d^3 y}{dt^3} + a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_3 \frac{dy}{dt} + a_4 v = k_1 x + k_2 \frac{dx}{dt}, \quad (17)$$

ოპერატორულ ფორმაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც:

$$(a_1 p^3 + a_2 p^2 + a_3 p + a_4) y = (k_1 + k_2 p) x. \quad (18)$$

$a_1 p^3 + a_2 p^2 + a_3 p + a_4$ პოლინომს ეწოდება კერძო ოპერატორი, ხოლო $k_1 + k_2 p$

პლაინომს - ზემოქმედების ოპერატორი.

განტოლება (18) საერთო ფორმით შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც:

$$d(p) y = k(p) x, \quad (19)$$

სადაც: $d(p)$ - კერძო ოპერატორი;

$k(p)$ - ზემოქმედების ოპერატორი.

ადრე მიღებული დიფერენციალური განტოლება ოპერატორულ ფორმაში ჩაიწერება შემდეგნაირად:

$$(T_0 p + 1) y = k_1 x. \quad (20)$$

1.3.2. დიფერენციალური განტოლების ამონსნა

არაურთვაროვანი სახის დიფერენციალური განტოლების ამონახსნი y წარმოადგენს ერთგვაროვანი განტოლების საერთო ამონახსნისა y_c და არაურთვაროვანი განტოლების კერძო ამონახსნის y_b ჯამს, ანუ:

$$y = y_c + y_b. \quad (21)$$

ჩ არიგის ერთგვაროვანი დიფერენციალური განტოლების საერთო ამონახსნის აქვთ შემდეგი სახე:

$$y_c = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \dots + C_n e^{p_n t}, \quad (22)$$

სადაც: $p_1, p_2 \dots p_n$. მისი შესაბამისი მანასიათებლური განტოლების ფესვებია.

არაურთვაროვანი განტოლების კერძო ამონახსნი იძებნება განტოლების მარჯვენა ნაწილის სახის გათვალისწინებით. ავტომატური რეგულირების სისტემის

გამოკვლევისას განტოლების კერძო ამონახსნს, როგორც წესი, ეძებენ იმ ემთხვევასათვის, რომა მასზე მინიჭებული ნახტომური სახის შემფოთება (ნახ.21) მუდმივია დროში. ანუ:

$$y_b = \text{const}; y_b = 0. \quad (23)$$

ინტეგრირების მუდმივებს $C_1, C_2 \dots C_n$

განსაზღვრავენ საწყისი პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შეიძლება ჩავთვალოთ ნულოვანად ანუ $t = 0$ მემთხვევაში.

$$y_c = 0; \frac{dy}{dt} = 0 \quad \text{და ა.შ.} \quad (24)$$

აღნიშნული მეთოდი გამოვიყენოთ ობიექტის (13) განტოლების ამოსახსნულად.

განტოლების (20) შესაბამისა ხარაკტერისტიჩული განტოლებას $T_0 p + 1 = 0$ ექვება მხოლოდ ერთი ფესვი $p = -\frac{1}{T_0}$.

მაშინ:

$$y_c = Ce^{-\frac{t}{T_0}}. \quad (25)$$

არაერთგვაროვანი განტოლების კერძო ამონაშინი ვეძებთ შემდეგი სახით:

$$y_b = B; \frac{dy_b}{dt} = 0;$$

ჩაესვათ მნიშვნელობა y_b და $\frac{dy_b}{dt}$ განტოლებაში (13), მივიღებთ:

$$B = kx_c$$

და შესაბამისად

$$y_c = Ce^{-\frac{t}{T_0}} + kx_c.$$


ნულოვანი საწყისი პირობებიდან გამომდინარე, ანუ როცა $t = 0$ $y = 0$, მივიღებთ:

$$0 = C + kx_c \quad \text{ანუ} \quad C = -kx_c.$$

განტოლების (13) ამოხსნის საბოლოო სახე ანუ მისი გარდამავალი ფუნქცია იქნება:

$$y = kx_c \left(1 - e^{-\frac{t}{T_0}}\right). \quad (26)$$

გრაფიკულად გარდამავალ პროცესს, რომელიც შეესაბამება გარდამავალ ფუნქციას (26) ექნება ექსპონენტის სახე რომელიც ნახ.22 არის გამოსახული.



ნახ.22 გარდამავალი პროცესის გრაფიკი.

გაძლიერების კოეფიციენტი k წარმოადგენს გამავალ და შემავალ კოორდინატას შორის კავშირს სხვადასხვა დამყარებული რეჟიმების დროს.

დროის მუდმივა T_0 წარმოადგენს გარდამავალ პროცესში სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილების ხიჩქარის მახასიათებელს.

ამ სახის ექსპონენციალური ფუნქციისათვის T_0 იქნება მხების პროექცია, გავლებული ექსპონენტას ნებისმიერ წერტილში დამყარებული მნიშვნელობის წრფეზე $y = kx_c$: გარდამავალი პროცესი თეორიულად გრძელდება უსასრულოდ. პრაჭტიკული გამოთვლების დროს თვლიან, რომ გარდამავალი პროცესი დასრულდა მაშინ, როცა სარეგულირებელი სიდიდე მიაღწივს მნიშვნელობას:

$$y = ny_{ct} = nkx_c. \quad (27)$$

თუ ჩავსვამთ ამ მნიშვნელობას გამოსახულებაში (26), შევძლებთ განვხაზდვროთ გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა დამოკიდებული n სიდიდეზე:

$$t_n = T_0 \ln \frac{1}{1-n}. \quad (28)$$

პრაჭტიკული გამოთვლების დროს მიღებულია $n = (0,99+0,95)$. ხოლო ამ შეიძლება გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა შესაბამისად იქნება:
 $t_n = 4,6 T_0$ და $t_n = 3 T_0$.

1.4. ავტომატური რეგულატორები

ავტომატური რეგულატორი აწესებს რეგულირების კანონს და უზრუნველყოფს ავტომატური რეგულირების სისტემის მოცემულ დინამიკურ თვისებებს. არსებობს

პირდაპირი და არაპირდაპირი მოქმედების რეგულატორები. არაპირდაპირი მოქმედების რეგულატორებში მარეგულირებელი ორგანოს მოქმედება ხდება გარე ენერგიის წყაროს ხარჯზე, ენერგიის გარე წყაროს მიხედვით რეგულატორები კლასიფიცირდებან როგორც ელექტრული, პნევმატიკური, ჰიდრაულიკური და კომბინირებული რეგულატორები.

საერთოდ, რეგულატორები შეიძლება მივაკუთვნოთ რხევით რგოლს, რომლის დინამიკა აღიწერება მეორე რიგის დიფერენციალური განტოლებით [იხ. განტოლება (50)]. მაგრამ იმის გამო, რომ განტოლებაში (50) დროის მუდმივა T_1 ა T_2 რამდენჯერმე ნაკლებია ობიექტის დროის მუდმივაზე T_0 , ამიტომ პრაქტიკული გამოთვლების დროს ხდება მათი უგულებელყოფა და რეგულატორს ითვლება იდეალურ რგოლად. [იხ. განტოლება (29)].

რეგულირების ობიექტზე ზემოქმედების ხასიათიდან გამომდინარე, რეგულატორები კლასიფიცირდებან როგორც:

სტატიკური, ანუ პროპორციული რეგულატორები რომელმიაც მარეგულირებელი ზემოქმედება პროპორციულია სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილებისა. იდეალური სტატიკური (პროპორციული) რეგულატორის დინამიკის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

$$x = ky; \quad (29)$$

ასტატიკური ანუ ინტეგრალური, რომლებმიაც მარეგულირებელი ზემოქმედება პროპორციულია სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილების ინტეგრალისა. იდეალური ასტატიკური (ინტეგრალური) რეგულატორის დინამიკის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

$$x = k \int y dt; \quad (30)$$

იზოდრომული ანუ პროპორციულ- ინტეგრალური, სადაც მარეგულირებელი ზემოქმედება პროპორციულია სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილებისა და ცვლილების ინტეგრალისა. იდეალური იზოდრომული (პროპორციულ-ინტეგრალური) რეგულატორის დინამიკის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

$$x = k_1 y + k_2 \int y dt; \quad (31)$$


პროპორციულ-დიფერენციალური, სადაც მარეგულირებელი ზემოქმედება პროპორციულია სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილებისა და ცვლილების წარმოებულისა.

პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური, სადაც მარეგულირებელი ზემოქმედება პროპორციულია სარეგულირებელი სიდიდის ცვლილებისა და ცვლილების წარმოებულისა და ინტეგრალისა. პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური რეგულატორის დინამიკის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

$$y = k_1 y + k_2 \int y dt + k_3 \frac{dy}{dt}. \quad (32)$$

1.4.1. რეგულატორისა და ობიექტის ურთიერთქმედება

ვნახოთ, თუ როგორ შეიცვლება გარდამავალი პროცესის ძრითადი მახასიათებლები. მაშინ, როცა ადგილი აქვს დადებითი თვითრეგულირების(სამოვირავნივანი) მქონე ობიექტის ერთობლივ მუშაობას სხვადასხვა ტიპის რეგულატორებთან. როგორც ფუნქციონალური სქემიდან ნახ.23 ჩანს, ობიექტზე მოდებულია ორი ზემოქმედება: გარე შემფერება $z(t)$ და რეგულატორის მარეგულირებელი ზემოქმედება $x(t)$.



ნახ. 23. ავტომატური რეგულირების სისტემის ფუნქციონალური სქემა.
 y — სარეგულირებელი სიდიდე; $z(t)$ — გარე შემფერება;
 $x(t)$ — მარეგულირებელი ზემოქმედება; $g(t)$ — მმართველი ზემოქმედება

ობიექტისა და სტატიკური რეგულატორის ერთობლივი მუშაობა.

ავტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკა შეიძლება აღვწეროთ შემდეგი განტოლებებით:

$$\begin{aligned} (T_0 p + 1)y &= k_x x - k_z z \\ x &= -k_1 y \end{aligned} \quad (33)$$

k_x და k_z — საწვავის ტუმბოს რეიგისა და დატვირთვის გამლიერების კოეფიციენტები;

k_1 և k_2 - რეგულატორուս გაძლიერების კოეფიციენტები.

ამ განტოლებათა სისტემის ერთობლივი ამოხსნის შედეგად მივიღებთ ავტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკის განტოლებას.

$$\left(\frac{T_0}{1+k_1x_x} p + 1 \right) y = \frac{k_z}{1+k_1k_x} z. \quad (34)$$

მიღებული განტოლებიდან ჩანს, რომ პროპორციული რეგულატორის მუშაობის შედეგად შემცირდა დროის მუდმივა და შესაბამისად გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა. ასევე შემცირდა გაძლიერების კოეფიციენტი და შესაბამისად რეგულირების ცდომილება.

ობიექტისა და ასტატიკური რეგულატორის ერთობლივი მუშაობა.

ავტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკა ამ შემთხვევაში შეიძლება აღნიშვნოთ შემდეგი განტოლებებით:

$$\begin{cases} (T_0 p + 1)y = k_x x - k_z z \\ px = -k_1 y \end{cases} \quad (35)$$

ამ განტოლებათა სისტემის ერთობლივი ამოხსნის შედეგად მივიღებთ:

$$(T_0 p^2 + p + k_1 k_x) y = -k_z p z. \quad (36)$$

რადგანაც სისტემას მიეწოდება ზოჯობრივი (სტუპენჩატოე) შემფოთვება, $z = z_c = \text{const}$, და $p z = 0$, და შესაბამისად $k_z p z = 0$, (მუდმივის წარმოებული) ამიტომ განტოლების მარცხენა მხარეს მივიღეთ მეორე რიგის დიფერენციალური განტოლებას, ხოლო მარჯვენა მხარე გაუტოლდა 0-ს. შესაბამისად, გარდამავალი პროცესი შეიძლება იყოს რზეგვათი ან აპერიოდული, მაგრამ რეგულირების ცდომილება იქნება ნულოვანი.


ობიექტისა და იზოდრომული რეგულატორის ერთობლივი მუშაობა.

ავტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკა შეიძლება წარმოდგენილი იქნას განტოლებათა შემდეგი სისტემით:

$$\left. \begin{aligned} (T_0 p + 1)y &= k_x x - k_z z \\ x &= -k_1 y - \frac{k_2}{p} y \end{aligned} \right\} \quad (37)$$

ამონსნის შედეგად მივიღებთ:

$$\left(\frac{T_0}{k_1 k_x} p^2 + \frac{1+k_2 k_x}{k_1 k_x} p + 1 \right) y = -\frac{k_z}{k_1 k_x} p z. \quad (38)$$



ნახ. 24 გარდამავალი პროცესები ავტომატური რეგულირების სისტემებში:
 1 — რეგულატორის გარეშე; 2 — პროპორციული რეგულატორით;
 3 — ინტეგრალური რეგულატორით; 4 — პროპორციულ-ინტეგრალური რეგულატორით

როგორც წინა შემთხვევაში, $z = z_c = \text{const}$, და $pz = 0$, ანუ ადგილი არ უქნება რეგულირების ცდომილებას, მაგრამ გარდამავალი პროცესი შეიძლება იყოს რხევითი, კვლევის შედეგები ნაჩვენებია ნახ.24.

1.4.2. რეგულატორის ტიპის შერჩევა და ნასტროვა

როგორც ზემოთ აღვნიშნუთ, ავტომატური რეგულირების სისტემა წარმოადგენს დინამიკურ სისტემას, რომლის სტატიკური და დინამიკური მახასიათებლები დამოკიდებულია რეგულირების ობიექტისა და რეგულატორის თავისებურებებზე და ასევე შემფოთების სახეზე.

ამიტომ, რეგულატორის შერჩევის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ობიექტის ძირითადი მახასიათებლები, ამასთანავე მსედველობაში უნდა გვქონდეს ის ძირითადი მოთხოვნები, რომელიც წაყენებულია რეგულირების ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.

(გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა, რჩევა, სტატიკური და დინამიკური ცდომილებები).

ობიექტები, რომლებსაც გააჩნიათ ოვითორეგულირების შაღალი ხარისხი, შეიძლება აღჭურვილი იქნან ნებისმიერი ტიპის რეგულატორით. ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა გარდამავალი პროცესების მიმართ არ არის განსაკუთრებული მოთხოვნები, შეიძლება გამოყენებული იქნას მარტივი ტიპის პროპორციული და ინტეგრალური რეგულატორები.

შაღალი შეყოვნებისა, (ზაპაზდივანიე) და ამავე დროს შეშფოთების ნები შოვმედების შემთხვევაში გამოიყენება პროპორციულ-ინტეგრალური რეგულატორი, ხოლო მკვეთრი და ხშირი შეშფოთების დროს - პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური.

უნდა აღინიშნოს, რომ რეგულატორის სწორი შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასთანავე საკმაოდ რთული.

რეგულატორის ნასტროიკის დროს არსებობს ორი მიზანი: ავტომატური რეგულირების სისტემის შუშაობის მდგრადობა, რაც გულისხმობს სისტემის უნარს, შეშფოთების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს წონასწორულ მდგომარეობას და რეგულირების სათანადო ხარისხი.

რეგულატორის ნასტროიკის პარამეტრებს წამოადგენს გაძლიერების კოეფიციენტი და რეგულირების კანონიდან გამომდინარე დროის სხვადასხვა მუდმივები.

კითხვები თვითშეფასებისთვის

1. როგორ სისტემებს ეწოდება ავტომატური რეგულირების სისტემები ?
2. ავტომატური რეგულირების სისტემების ელემენტები
3. პოტენციომეტრული და ინდუქციური გადამწოდებების დანიშნულება.
4. პიეზოელექტრული გადამწოდებისა და სელსინის მოქმედების პრინციპები.
5. მაგნიტური მაძლიერებლების დანიშნულება და მოქმედების პრინციპი.
6. ობიექტი და სტატიკური რეგულატორი. ავტომატური რეგულირების სისტემის დინამიკა.
7. ობიექტი და იზოდრომული რეგულატორი.

თავი2

პერედატორინიე ფუნქციები და სიხშირული მახასიათებლები

2.1 პერედატორინიე ფუნქციები.

გარდა დიფერენციალური განტოლებისა, რეოლის დინამიკური თვისებების აღწერა შესაძლებელია აგრეთვე პერდატორინიე ფუნქციებს საშუალებით, რომელიც წარმოადგენს ზემოქმედების ოპერატორული პოლინომის შეფარდებას საკუთარ

ოპერატორულ პოლინომზე. ანუ რგოლის პერდატოჩნაია ფუნქცია განისაზღვრება გამოსახულებით:

$$W(p) = \frac{k(p)}{d(p)}, \quad (39)$$

ხოლო ობიექტის პერდატოჩნაია ფუნქცია კი გამოსახულებით:

$$W(p) = \frac{k_1}{T_0 p + 1}. \quad (40)$$


2.2 სიბშირული მახასიათებელი

ხშირ შემთხვევებში ავტომატური რეგულირების სისტემები და მათში შემავალი რეოლები მუშაობის პერიოდში იმყოფებიან პერიოდული და კერძოდ ჰარმონიული შემფოთების ზემოქმედების ქვეშ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი ხდება სისტემის გამოკვლევა იმულებითი რხევების რეაქტიული მუშაობის დროსაც ეგრეთ წოდებული სიბშირული მეთოდით.

სიბშირული მეთოდის განმასხვავებელ ნიშანს წარმოადგენს ის, რომ მისი გამოყენება შეიძლება რეალური სისტემების დინამიკური თვისებების ექსპერიმენტალური კვლევისას მაშინ, როცა მათი ანალიზური კვლევა შეუძლებელია.

თუ წრფივი რგოლის შემავალ სიგნალს მივანიჭებთ A_1 ამპლიტუდისა და ω შიბშირის მქონე ჰარმონიულ შემფოთებას, როდესაც $x = A_1 \sin \omega t$, მაშინ გარკვეული დროის შემდეგ გამომავალი კოორდინატაც შეიცვლება ჰარმონიული განონით: $y =$

$A_2 \sin(\omega t + \varphi)$ იგივე ა სიბშირით, მაგრამ სხვა A_2 ამპლიტუდით და ადგილი ჯენება რხევების სდევიგ პო ფუზე. (ნახ. 25).



ნახ. 25. ავტომატური რეგულირების სისტემების იმულებითი რხევები

რგოლის სიბშირული მახასიათებელი ანუ ამპლიტუდურ-ფაზურ-სიბშირული მახასიათებელი ეწოდება იმულებითი ჰარმონიული რხევების ამპლიტუდისა და ფაზის დამოკიდებულებას შემავალი შემფოთების ამპლიტუდისა და სიბშირულის.

სიბშირული ფუნქციის ანუ კომპლექსური პერედატოჩნი ფუნქციის მისაღებად აუცილებელია პერედატოჩნი ფუნქციის გამოსახულებაში p -ს ნაცვლად ჩავსვათ $i\omega$, სადაც $i = \sqrt{-1}$, ხოლო ω - წრიული სიბშირეა, ანუ:

$$W(i\omega) = \frac{k(i\omega)}{d(i\omega)}, \quad (41)$$

ეს გამოსახულება საერთო სახით შეგვიძლია წარმოვადგინოთ მართვულხა კომოდინატთა სისტემაში:

$$W(i\omega) = R(\omega) + iQ(\omega), \quad (42)$$


ან პოლარულ სისტემაში მაჩვენებლიანი ფუნქციის სახით:

$$W(i\omega) = A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}, \quad (43)$$

სადაც: $A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega) + Q^2(\omega)}$ - რხევის ამპლიტუდის განმსაზღვრელი მოდული.

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{Q(\omega)}{R(\omega)} \quad \text{-ფაზა.}$$

თუ სიხშირულ ფუნქციას (43) გამოვსახავთ კომპლექსურ სიბრტყეში $R(\omega) + iQ(\omega)$ როგორც ვექტორს, მაშინ ეს სიხშირის ცვლილებისას 0° - დან ∞ - მდე ვექტორის ბოლო შემოწერს მრუდს, რომელსაც ამპლიტუდურ-ფაზური მახასიათებელი ეწოდება. (ნახ.26).



ნახ. 26. ამპლიტუდურ-ფაზური მახასიათებელი

ამპლიტუდურ-ფაზური მახასიათებლები ფართოდ გამოიყენება სისტემების დინამიკური თვისებების გამოსაკვლევად.

2.3. ტიპიური დინამიკური რგოლები.


მოუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ავტომატური რეგულირების სისტემებში შემავალი დინამიკური რგოლები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან როგორც კონსტანტუქციულად, ასევე ფუნქციონალური დანიშნულებით, მათი გაერთიანება მაინც შესაძლებელია მცირე დინამიკურ რგოლში რომელიც გამოიწევა მსგავსი დინამიკური თვისებებით.

ავტომატური რეგულირების თეორიაში განასხვავებუნ შემდეგი სახის ძირითად რგოლებს: პროპორციული ანუ უინერციო, აპერიოდული ანუ ინერციული, რხევითი, მადიფერენცირებელი, მაინტეგრირებელი, სუფთა შეკოვნებით.

პროპორციული ანუ უინერციო რგოლის დინამიკური თვისებები გამოისახება განტოლებით:

$$y = kx, \quad (44)$$

ხოლო გარდამავალ პროცესი გამოსახულია ნახ. 27



ნახ. 27 უინერციო რგოლის გარდამავალი პროცესი.

აღნიშნული რგოლის პერედატორჩნაია და სიხშირული ფუნქციები გამოისახება შემდეგნაირად:

$$W(p) = k; \quad (45)$$

$$W(i\omega) = k. \quad (46)$$

აპერიოდული რგოლის დინამიკა გამოისახება ამგვარად:

$$T_0 \frac{dy}{dt} + y = kx. \quad (47)$$

ბიჯობრივი შემფოთებისა და წულოვანი საწყისი პირობების დროს გარდამავალ ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე (იბ. ნახ. 22):


$$y = kx_c \left(1 + e^{-\frac{t}{T_0}} \right). \quad (48)$$

ამ რგოლის პერედატორჩნაია და სიხშირულ ფუნქციებს აქვთ შემდეგი გამოსახულებები:

$$W(p) = \frac{k}{T_0 p + 1}; \quad (49)$$

$$W(i\omega) = \frac{k}{1+T_0 i\omega}.$$

აპერიოდული რგოლის ამპლიტუდურ ფაზური მახასიათებელი გამოსახულია ნახ.28.



ნახ. 28 პირველი რიგის აპერიოდული რგოლის
ამპლიტუდურ ფაზური მახასიათებელი

რხევითი რგოლის დინამიკა აღიწერება შემდეგი განტოლებით:

$$T_2^2 \frac{d^2y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + y = kx. \quad (50)$$

ბიჯობრივი შეშფოთებისა და ნულოვანი საწყისი პირობების დროს გარდამავალ ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე (იხ. ნახ. 29):

$$y = kx_c \left[1 - e^{-\frac{t}{T}} \left(\cos \omega t + \frac{1}{\tau \omega} \sin \omega t \right) \right], \quad (51)$$

სადაც $T = \frac{2T_2^2}{\tau_1}$ - ექსპონენტუს დროის მუდმივა;


$$\omega = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2}.$$

რხევითი რგოლის პერიდატონია და სიხშირულ ფუნქციებს ექნებათ შემდეგი გამოსახულებები:

$$W(p) = \frac{k}{T_2^2 p^2 + T_1 p + 1}; \quad (52)$$

$$W(i\omega) = \frac{k}{1 + T_1 i\omega - T_2^2 \omega^2}. \quad (53)$$

რხევითი რგოლის ამპლიტუდურ-ფაზური მახასიათებელი გამოსახულია ნახ.28.



ნახ. 29. რხევითი რგოლის გარდამავალი პროცესის გრაფიკი.

იმ შემთხვევაში, თუ განტოლებაში ადგილი ექნება უტოლობას $T_1 > 2T_2$, მაშინ რხევითი რგოლი გარდაიქმნება მეორე რიგის აპერიოდულ რგოლად და მის გარდამავალ ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე:

$$y = kx_c \left[1 - \frac{T'}{T''} e^{-\frac{t}{T'}} + \frac{T''}{T'-T''} e^{-\frac{t}{T''}} \right], \quad (54)$$

$$\text{სადაც: } T' = \frac{-2T_2^2}{-T_1 + \sqrt{T_1^2 - 4T_2^2}} \quad T'' = \frac{-2T_2^2}{-T_1 - \sqrt{T_1^2 - 4T_2^2}}.$$

მეორე რიგის აპერიოდული რგოლის გარდამავალი პროცესი გრაფიკულად ნაჩვენებია ნახ.30.


იდეალური მადიფერენცირებელი ეწოდება რგოლს, რომლის დინამიკა წამოდგენილია შემდეგი სახის განტოლებით:

$$y = k \frac{dx}{dt}. \quad (55)$$

აღნიშნული რგოლის გარდამავალი პროცესის გრაფიკი ნაჩვენებია ნახ.31. და იგი წარმოადგენს მყის იმპულსს, რომელიც წამოიშვება მხოლოდ შემავალი ზიჯუმნივი შეშფოთების მომენტში.

იდეალური მადიფერენცირებელი რგოლის პერიდაცინაია და სიხშირულ ფუნქციებია:

$$W(p) = kp; \quad W(i\omega) = ki\omega. \quad (56)$$



ნახ.30. მეორე რიგის პერიოდული წეოლის გარდამავალი პროცესის კრიფტი.




Рис. 31. Окузаклийский мадаин-и-Фархуда в Южной Аравии. Красивые надгробия из гранита.

რეალურ სისტემებს ხშირად ახასიათებთ გარკვეული ინერციულობა, ინერციული მატიფერუნვიულებელი რგოლი აღიწერება შემდეგი სახის განტოლებით:

$$T \frac{dy}{dt} + y = k \frac{dx}{dt}. \quad (57)$$

იდეალური მაინტეგრირებელი რგოლის დინამიკა აღიწერება შემდეგი სახის
განტოლებით:

$$y = k \int x dt \quad (58)$$

ან

$$\frac{dy}{dt} = kx, \quad (59)$$

ოპერატორულ ფორმაში:

$$py = kx. \quad (60)$$

განტოლებიდან (58) გამომდინარეობს, რომ ოუ მაინტეგრირებელ რგოლს მივაწიჭებთ
ბიჯობრივ შეშფოთებას, მაშინ გამომავალი სიდიდე დაიწყებს უწყვეტ ზრდას დროში.

მოცემული რგოლის გარდამავალი პროცესის გრაფიკი ნახ.32.




Рис. 32.

ნახ. 32. იდეალური მაინტეგრირებელი რგოლის
გარდამავალი პროცესის გრაფიკი.

იდეალური მაინტეგრირებელი რგოლის პერიდულობა და სიხშირეულ ფუნქციები
გამოისახება განტოლებით:

$$\left. \begin{aligned} W(p) &= \frac{k}{p} \\ W(i\omega) &= \frac{k}{i\omega} \end{aligned} \right\} \quad (61)$$

რეალური მაინტეგრირებელი რგოლის დინამიკის განტოლება იქნება:

$$T \frac{dy}{dt} + y = k \int x dt. \quad (62)$$

ორივე მხრის დიფერენცირებით მივიღებთ მივიღებთ სხვა გამოსახულების:

$$T \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = kx. \quad (63)$$

ხშირ შემთხვევებში შემავალი სიგნალის ცვლილების დროს გამომავალი სიგნალის ცვლილება იწყება არა მყისიერად, არამედ გარკვეული დროის შემდეგ. დროის ამ მონაკვეთს შეყოვნება ეწოდება.

არსებობს ობიექტების სუფთა ანუ ტრანსპორტული შეყოვნებით, რომლის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ლენტური შკვებავი (ნაბ.33). შემავალ კოორდინატად თუ ჩავთვლით შიბერის მდგომარეობას მკვებავ ბუნკერზე I (x), და გამომავალ კოორდინატად ქვიშის რაოდენობას (Q). რომელიც მიეწოდება ბუნკერს, მაშინ გარდამავალი პროცესი აღიწერული შემდეგი განტოლებით:

$$Q(t) = kx(t - \tau_3), \quad (64)$$

სადაც t — არის დრო, ხოლო τ_3 — სუფთა ანუ ტრანსპორტული შეყოვნების დრო.





Рис. 33. სუფთაშეყოვნებიანი რგოლი სქემა:
1, 3 – ბუნკერები; 2 – შიბერი.

საერთოდ, ნებისმიერი რგოლი შეყოვნებით შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ჩვეულებრივი რგოლი შეყოვნების გარეშე და იდეალური რგოლი სუფთა შეყოვნებით. საერთო შემთხვევაში შეყოვნების მქონე რგოლის პერედატორნაია ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე:

$$W(p) = W_0(p)e^{-\tau_3 p}, \quad (65)$$

სადაც: $W_0(p)$ — შეყოვნების გარეშე რგოლის პერედატორნაია ფუნქცია.

შეყოვნების მქონე იდეალური რგოლის და სუფთა შეყოვნების მქონე ინკრციული რგოლის გარდამავალი პროცესები ნაჩვენებია ნაბ.34.



ნახ. 34. გარდამავალი პროცესები:
ა – იდეალური რგოლი სუფთა შეფოვნებით;
ბ – ინერციული რგოლი სუფთა შეფოვნებით;


2.4. პერედატორნაია ფუნქციების ალგორითმი. რგოლების შეერთება.

ზემოთ განხილული იყო ავტომატური რეგულირების სისტემაში შემავალი და ურთიერთქმედებაში მყოფი ცალკეული რგოლების დინამიკა. რეალურ ავტომატური რეგულირების სისტემაში ადგილი აქვს რგოლების შეერთების მრავალფეროვნებას, რომელიც შეიძლება დავიყვანოთ პარალელურ და მიმდევრობით შეერთებაზე.

თავის მხრივ, პარალელური შეერთების დროს შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შემავალი და გამავალი კომინირების ერთნაირ ან საპირისპირო მიმართულებას.

განვიხილოთ ელემენტარული რგოლების კომპლექსის პერედატორნი ფუნქციები სხვადასხვა სახის შეერთების დროს.

მიმდევრობითი შეერთება. ნახ. 35 ნაჩვენებია მიმდევრობით შეერთებული 3 რგოლი,




ნახ. 35. რგოლების მიმდევრობით შეერთების სქემა

პირველი რგოლის შესასვლელზე მიეწოდება სიდიდე \$x\$, ხოლო ბოლო რგოლის გამოსასვლელზე — \$y\$. რგოლების მიმდევრობით შეერთების დროს მარეზულტირებელი პერედატორნი ფუნქცია ტოლია თითოეული წევრის პერედატორნი ფუნქციის ნამრავლისა:

$$W(p) = W_1(p) W_2(p) W_3(p). \quad (66)$$

პარალელური შეერთება. როცა შემავალ და გამავალ კოორდინატებს აქვთ ერთი მიმართულება. ნახ.36




ნახ. 36. რგოლების პარალელური შეერთების სქემა.

პარალელურად შეერთებული რგოლების პერედატორნი ფუნქცია ტოლია თათოვეული წევრის პერედატორნი ფუნქციის ჯამისა:

$$W(p) = W_1(p) + W_2(p). \quad (67)$$

პარალელური შეერთება როცა შემავალ და გამავალ კოორდინატებს აქვთ საპირისპირო მიმართულება. (რგოლის აჭურვა უკუკავშირით) ნაჩვენებია ნახ.37.



ნახ. 37. რგოლის უკუკავშირით აღჭურვის სქემა.

უკუკავშირის ჩართვის შემთხვევაში შემავალი სიგნალი x ალგებრულად ჯამდება სიგნალთან, რომელიც გაივლის უკუკავშირის რგოლს და უარყოფითი უკუკავშირის. შემთხვევაში იგი ტოლია:

$$x_1 = x - yW_2(p).$$


მაშინ პერედატორნი ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე:

$$W(p) = \frac{W_1(p)}{1 + W_1(p)W_2(p)}. \quad (68)$$

რგოლების კომბინირებული შეერთებისას აუცილებელია კონტური დაიყოს ცალკეულ ნაწილებად რომლებშიც ნათლად იქნება ნაჩვენები მიმღებურობითი და პარალელური შეერთებები, შედგეს პერედატორნი ფუნქციები ჯერ ამ ნაწილებისთვის, ხოლო შემდეგ

მოელი კონტურისთვის. ამრიგად, აღნიშნული დამოკიდებულებების გამოყენებით შესაძლებელი იქნება შეკადგინოთ რთული სქემის პერედატორნი ფუნქცია, რომლისგანაც საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სისტემის დიფერენციალური განტოლების მიღება.

გამოსახულებაში (68) თუ ჩავთვლით, რომ $W_2(p) = 1$, მაშინ ადვილი შესაძლებელია მივიღოთ ჩაკეტილი სისტემის პერედატორნი ფუნქციის გამოსახულება, რომლის სქემა ნახ.38.



ნახ. 38. რგოლის შეკვრის სქემა.

ჩაკეტილი სისტემის პერედატორნი ფუნქცია შეიძლება წარმოვადგეს შემდეგი სახით:

$$W_\Phi(p) = \frac{W_1(p)}{1+W_1(p)}, \quad (69)$$

სადაც $W_1(p)$ არის ღია სისტემის პერედატორნი ფუნქცია.

2.5. ჩაკეტილი სისტემის დინამიკის განტოლება.

ავტომატური რეგულირების სისტემა შედგება რგოლთა ჯგუფისაგან, რომელთა დინამიკა აღიწერება დიფერენციალური განტოლებით. მაგრამ რადგანაც ავტომატური რეგულირების სისტემის ელემენტები იმყოფებიან ერთმანეთთან ურთიერთურებების, ხოლო თვით სისტემა ჩაკეტილია, ამიტომ ავტომატური რეგულირების სისტემის მათემატიკური აღწერა შესაძლებელია რგოლებს დინამიკის დიფერენციალური განტოლებათა სისტემით. შუალედური კოორდინატების გამორიცხვის გზით განტოლებათა სისტემა შეიძლება დაყვანილ იქნას ერთ დიფერენციალურ განტოლებაზე, რომელიც ასახავს მხოლოდ შემავალ ზემოქმედებებს და გამომავალს, ანუ სარეგულირებელ სიდიდეს.

მაგალითისათვის განვიხილოთ სითბური მრავის ლილვის ბრუნთა სიხშირის ავტომატური რეგულირების სისტემა, რომლის პრინციპული სქემა მოცემულია ნახ.39. ხოლო სტრუქტურული სქემა ნახ.40

სისტემაში შემავალი რგოლების დინამიკა ჩავწეროთ ოპერატორული ფორმით:

ობიექტი —

$$(T_1 p + 1)y = k_1 [f(t) - x_2];$$


მგრძნობიარე ელემენტი —

$$(T_3 p^2 + T_2 p + 1)x_1 = k_2 y; \quad (70)$$

სევომოტორი —

$$T_4 p x_2 = x_1,$$

სადაც y — სარეგულირებელი სიდიდე;
 x_2 — საწვავის მარეგულირებელი
ორგანოს მდგომარეობა.



ნახ. 39. დიზელ-გენერატორის ბრუნთა სისტემის ავტომატური რეგულირების სისტემა:
ა — პრიციპული; б — ფუნქციონალური:


1 — მკვეთარა; 2 — სერვომოტორის დფუში; 3 — ჩაყავა; 4 — ტვირთები;
5 — მუფტა; 6 — რეგულატორის ლილვი;

CY — მაკორექტურებელი მოწყობილობა; 4Y — მგრძნობიარე ელემენტი;

3Y — დამკვეთი მოწყობილობა; YC — შემადარებელი მოწყობილობა;

YY — მაძლიურებელი; ИМ — სემანულებელი მექანიზმი;

$f(t)$ — მემაშფოთებელი ზემოქმედება; $g(t)$ — მმართველი ზემოქმედება.



ნახ. 40. დიზელ-გენერატორის ბრუნთა სიხშირის ავტომატური რეგულირების
სტრუქტურული სქემა

განტოლებათა სისტემის (70) ამონსნის შედეგად მიღიღებთ ჩაკვეტილი სისტემის
დინამიკის განტოლებას ოპერატორული ფორმით:

$$[T_1 T_3 T_4 p^4 + T_4(T_1 T_2 + T_3)p^3 + T_4(T_1 + T_2)p^2 + T_4 p + k_1 k_2]y = \\ = k_1[T_3 T_4 p^3 + T_2 T_4 p^2 + T_4 p]f(t). \quad (71)$$

ამავე აეტომატური რეგულირების სისტემისათვის შევადგინოთ რგოლთა
დიფერენციალური განტოლება:

იმ შემთხვევაში, როცა ობიექტზე მოქმედებს შეშფოთება, ჩაკვეტილი ავტომატური
რეგულირების სისტემის პერედატორი ფუნქციას ექნება შემდეგი სახი:

$$W_\phi(p) = \frac{W_0(p)}{1 + W_0(p)W_1(p)}$$

სადაც: $W_0(p) = \frac{k_1}{T_1 p + 1}$ რეგულირების ობიექტის პერედატორის ფუნქცია.

$W_1(p) = \frac{k_2}{(T_3 p^2 + T_2 p + 1) T_4 p}$, რეგულატორის პერედატორის ფუნქცია.

მაშინ

$$W_\phi(p) = \frac{\frac{k_1}{T_1 p + 1}}{1 + \frac{k_1 k_2}{(T_1 p + 1)(T_3 p^2 + T_2 p + 1) T_4 p}} = \\ = \frac{k_1 (T_3 p^2 + T_2 p + 1) T_4 p}{(T_1 p + 1)(T_3 p^2 + T_2 p + 1) T_4 p + k_1 k_2}.$$

აქედან, ჩაკვეტილი სისტემის დინამიკის განტოლება

$$[T_1 T_3 T_4 p^4 + T_4(T_1 T_2 + T_3)p^3 + T_4(T_1 + T_2)p^2 + T_4 p + k_1 k_2]y = \\ = k_1[T_3 T_4 p^3 + T_2 T_4 p^2 + T_4 p]f(t)$$

ანალოგიურია განტოლების (71).

კითხვები თვითშეფასებისთვის

1. რა არის პერედატორის ფუნქცია და სიხშირული მახასიათებლები?

2. რას წარმოადგენს მყისი იმპულსი?
3. ჩაკვეტილი სისტემის დინამიკის განტოლება.

თავი 3

ავტომატური რეგულირების სისტემების მდგრადობა და ხარისხი.

3.1. მდგრადობის განსაზღვრა.

ავტომატური რეგულირების სისტემების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს სათანადო დონეზე შეისარჩენოს სარეგულირებელი სიდიდის მოცულებული მნიშვნელობა სისტემაზე გარე შემცირების ზემოქმედების დროს. ამიტომ, ავტომატური რეგულირების სისტემა არის მდგრადი მაშინ, როცა წონასწორობიდან გამოსვლის შემთხვევაში გარკვეული დროის შემდეგ უბრნდება თავის წონასწორულ მდგომარეობას. სისტემის მდგრადობას განსაზღვრავს თავისუფალი მოძრაობის ხასიათი, რომელიც ერთგვაროვანი დიფერენციალური განტოლებით (მარჯვენა ნაწილის გარეშე). ამიტომ სისტემის დინამიკის განტოლების მარჯვენა ნაწილის ფორმა გავლენას არ ახდენს მდგრადობაზე.

ზოგადად სისტემის თავისუფალი მოძრაობა ერთგვაროვან დიფერენციალურ განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n y = 0, \quad (72)$$

სადაც: y - სარეგულირებელი სიდიდეა, ხოლო $a_0, a_1 \dots a_n$ - მუდმივი კოეფიციენტები, რომელთა მნიშვნელობების განისაზღრავენ პარამეტრის სისტემებში.

განსაზღვრის თანახმად, სისტემა იქნება მდგრადი მაშინ, როცა

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y \rightarrow 0 \quad (73)$$

განტოლების (72) აშონასნი შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი ფორმით:

$$y = \sum_{i=1}^n C_i e^{p_i t}, \quad (74)$$

სადაც: C_i - ინტეგრირების მუდმივაა, ხოლო p_i - ხარავტერისტიკული განტოლების (75) ფასვები, რომლებიც შეესაბამება დიფერენციალურ განტოლებას (72):

$$a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \cdots + a_{n-1} p + a_n = 0. \quad (75)$$

(73) პირობის შესრულება შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ განტოლების (74) ამონაზნთა მდგენელები დროის განმავლობაში მიისწრაფვიან ნულისკენ. რადგანაც ყველა C_i კოეფიციენტი მუდმივია, ამიტომ $C_i e^{pt}$ მდგენელი დამოკიდებულია მხოლოდ p_i -ზე.


თუ p_i იქნება დადებითი სიდიდე, მაშინ მდგენელი $C_i e^{pt}$ დროს განმავლობაში უსასრულოდ გაიზრდება. ხოლო თუ p_i იქნება უარყოფითი, მაშინ მდგენელი $C_i e^{pt}$ მიისწრაფვის ნულისკენ. იმ შემთხვევაში, თუ $p_i = \alpha \pm \beta$ კომპლექსური ხიდიდა, მაშინ

$$C_1 e^{(\alpha+\beta i)t} + C_2 e^{(\alpha-\beta i)t} = A e^{\alpha t} \sin(\beta t + \varphi)$$

გარდამავალი პროცესი რჩევითია, ამპლიტუდა A კომპლექსურ ფესვთა ნიშნის მიხედვით ან იზრდება, ან კლებულობს.

ამასთანავე, თუ კომპლექსური ფესვი იქნება დადებითი, მაშინ გარდამავალი პროცესი იქნება რჩევითი რჩევის ამპლიტუდის ზრდადი მნიშვნელობით, ანუ გარდამავალი პროცესი იქნება განშლადი (რასხოდიაში). ხოლო თუ ფესვები უარყოფითია, მაშინ რჩევის ამპლიტუდა მიისწრაფვის ნულისკენ.

რადგანაც ნამდვილი (კერძო ფესვები თავისთავად წარმოადგენენ კომპლექსურის კერძო შემთხვევას (როცა $\beta=0$), ამიტომ აღნიშნული მოსაზრებებიდან გამომდინარეობს წრფივ სისტემათა მდგრადობის შემდეგი პირობები:



ნახ. 41. ხარაკტერისტიკული განტოლების ფესვთა განლაგება
კომპლექსურ სიბრტყეზე
a — მდგრადი სისტემა; b — არამდგრადი სისტემა

იმისათვის, რომ წრფივი ავტომატური რეგულირების სისტემა იყოს მდგრადი, აუცილებელი და საკმარისია ავტომატური რეგულირების სისტემის ხარაკტერისტიკული განტოლების ყველა ფესვის კერძო წესი ჩასტი იყოს უარყოფითი.

თუ ხარაკტერისტიკული განტოლების ყველა ფესვების კერძო წესი ჩასტი განლაგებულია კომპლექსურ სიბრტყეზე, მაშინ სისტემის მდგრადობისათვის აუცილებელი და საკმარისია რომ ისინი განლაგებული იყვნენ მნიმაია ღვრძის მარცხნივ.

თუ კომპლექსურ ფესვთა წყვილი განლაგებულია მნიმაია ღვრძშა, დანარჩენები კი მათგან მარცხნივ, მაშინ სისტემა იმყოფება მდგრადობის საზღვარზე. ნახ. 41-ზე ნაჩვენებია მე-5-ე რიგის ხარაკტერისტიკული განტოლების ფესვთა განლაგება.

ამრიგად, მდგრადობის გამოკვლევა საბოლოო ჯამში დადის ხარაკტერისტიკული განტოლების ფუსვთა ვეშესტვენიე ჩასტის ნიშნების დადგენაზე.

3.2. გურვიცის მდგრადობის კრიტერიუმი

კთქვათ სისტემის ხარაკტერისტიკულ განტოლებას აქვს სახე:

$$a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_{n-1} p + a_n = 0. \quad (76)$$

მაშინ გურვიცის მიხედვით, იმისათვის, რომ ავტომატუტი რეგულირების სისტემა იყოს მდგრადი, აუცილებელი და საკმარისია რომ გურვიცის განმსაზღვრელი, რომელიც შედგება ხარაკტერისტიკულ განტოლების (76) კოეფიციენტებისაგან და ამ განმსაზღვრელის ყველა დიაგონალური მინორი იყოს დადებითი. ამასთანავე დადებითი უნდა იყოს აგრძივე აღ.

გურვიცის განმსაზღვრელის აუცილებელია კიბულმდვანელოთ შემდეგით:

1. მთავარ დიაგონალზე შეჰყავთ განტოლების (76) ყველა კოეფიციენტი a_1 დან a_n - მდე ინდექსთა ზრდის მიხედვით.
2. განმსაზღვრელის ყველა სვეტს დიაგონალის ზემოთ ამატებენ კოეფიციენტებს ზრდადი ინდექსებით, ხოლო დიაგონალის ქვემოთ - კლებადი ინდექსებით.
3. იმ კოეფიციენტების აღგილას, რომელთა ინდექსები მეტია n -ზე და ნაკლებია 0 -ზე სვამენ ნულს.

განტოლებისათვის (76) გურვიცის განმსაზღვრელს ექნება სახე:

(77)

$$\Delta n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ a_n & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix}.$$

მე-3-ე რიგის განტოლებისათვის გურვიცის მდგრადობის პირობა იქნება:

$$a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0. \quad (78)$$

3.3. მიხაილოვის მდგრადობის კრიტერიუმი

განვიხილოთ ჩაკეტილი რეგულირების სისტემის დიფერენციალური განტოლების შესაბამისი ხარაკტერისტიკული განტოლება

$$a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \cdots + a_{n-1} p + a_n = 0. \quad (79)$$

და ჩავწეროთ კომპლექსური ფორმით, რისთვისაც p -ს ნაცვლად ჩავსვათ მნიშვნელი $i\omega$. მაშინ განტოლება (79) გარდაისახება შემდეგში:

$$L(i\omega) = a_0(i\omega)^n + a_1(i\omega)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(i\omega) + a_n. \quad (80)$$


ნამდვილი ნაწილის მნიშვნელის მნიშვნელისაგან გამოვყოფის შემდეგ, განტოლება (80) შეჯვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი სახით:

$$L(i\omega) = P(\omega) + iQ(\omega). \quad (81)$$

თუ ω - მნიშვნელობას ვცვლით 0-დან და -მდე, მაშინ კომპლექსურ სიბრტყეზე $P(\omega)$, $Q(\omega)$ ავაგებთ ვექტორს ანუ ჰოდოგრაფს $L(i\omega)$.

მიხაილოვის მიხედვით, ჩაკეტილი სისტემის მდგრადობის პირობა ფორმულირდება შემდეგნაირად: ავტომატური რეგულირების სისტემა იქნება მდგრადი, თუ ω - მნიშვნელობის ცვლისას 0-დან და -მდე $L(i\omega)$ ვექტორი იწყებს რა მოძრაობას სისტემის დადებით ვეშესტვენნო ნახევარდერმშე მდებარე წერტილიდან და საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ბრუნვისას თანმიმდევრულად შემოუვლის კვადრანტებს (ანუ: I, II, III, IV, I, II და ა.შ.) სადაც π - ხარაკტერისტიკული განტოლების ხარისხია. და არსად არ უტოლდება 0-ს.

სხვადასხვა რიგის მდგრადი სისტემების მიხაილოვის ჰოდოგრაფის მაგალითები ნაჩვენებია ნახ.42,ა, ხოლო არამდგრადის ნახ.42, ბ და ც.



ნახ. 42. მიხაილოვის პოლიგრაფები:
a — მდგრადი სისტემები; b, c — არამდგრადი სისტემები.

3.4. რეგულირების ხარისხი

რეგულირების პროცესის ხარისხს განსაზღვრავენ შემდეგი მაჩვენებლები:

- სტატიკური ცდომილება-რეგულირებადი სიდიდის გადახრა მოცემული მნიშვნელობიდან დამყარებულ რეჟიმში, ანუ გარდამავალი პროცესის დასრულების დროს.
- დინამიკური ცდომილება- რომელშიც იგულისხმება გარდამავალი პროცესის მსვლელობაში: რეგულირებადი სიდიდის მაქსიმალური გადახრა დამყარებული რეჟიმის მნიშვნელობიდან.
- სისტემის სწრაფმოქმედება(ზისტროდეისტვიე) . რომელშიც იგულისხმება გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა.
- პროცესის რჩევითობი- ორი ან მეტი გადარეგულირების (პერერვგულიროვანიე) პროცესი ითვლება რჩევითად.




Рис. 43. Гаრდამავალი პროცესების ხარისხის განსაზღვრა:
а — აპერიოდული პროცესები; б — რევითი პროცესები

Гаრდამავალი პროცესის ხარისხი შესაძლებელია შეფასდეს - ზარაკტერისტიკული განტოლების ფესით განლაგებით კომპლექსურ სიბრტყეზე, სიხშირული მახასიათებლებით და აგრეთვე ინტეგრალური კრიტერიუმების საშუალებით.
ნახ. 43, а, б - ზე გამოსახულია გარდამავალი პროცესის ორი გრაფიკი, გარდამავალი პროცესი იქნება შით უკეთესი, რაც ნაკლები იქნება დაშტრიხული ფართობი. ეს ფართობი შეიძლება განისაზღვროს როგორც

$$I_1 = \int_0^{\infty} (y_{yct} - y) dt, \quad (82)$$

სადაც y_{yct} არის რეგულირებადი სიდიდის ახალი დამყარებული. მნიშვნელობა, ხოლო y - მისი მიმდინარე მნიშვნელობა.

ეს ინტეგრალური კრიტერიუმი ვარგისია მხოლოდ არართევითი გარდამავალი პროცესებისთვის. რევითი გარდამავალი პროცესებისთვის გამოიყენება სხვა კრიტერიუმი რომელშიც რეგულირებადი სიდიდის გადახრა აუცნილია კვადრატული და ამიტომ ყოველთვის დადგებითია.

$$I_2 = \int_0^{\infty} (y_{yct} - y)^2 dt, \quad (83)$$

ხარისხის შესაფასებლად ეს კრიტერიუმი ვარგისია როგორც რევითი, ასევე არართევითი პროცესებისათვის.

კითხვები თუმცამდებისთვის.

1. რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ შევაღებინოთ გურვიცის განმსაზღვრელი?
2. მდგრადობის რა პირობებია ჩაკეტილი სისტემისათვის მიხედვით?
3. რა მაჩვენებლები ახასიათებენ რეგულირების პროცესის ხარისხს?

ნაწილი II

გემის ენერგეტიკული დანადგარების ავტომატიზაცია

თავი 4

გემის საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაცია

4.1.ავტომატიკის საერთო საკითხები

როგორც ცნობილია, მექანიზმის, აგრეგატის, სისტემების და ა.შ. მუშაობის პროცესი რომელიც დაკავშირებულია ენერგიის ან მუშა სხეულის გარდაქმნასთან, ხასიათდებიან გარკვეული რაოდენობის სიდიდეებითა და პარამეტრებით, რომლებიც ექსპლუატაციის პროცესში ან უნდა შენარჩუნდეს მუდმივად, ან შეიცვალოს რომელიმე კანონის შესაბამისად ანუ დარეგულირდეს.

მექანიზმს, აგრეგატს ან სისტემას, რომელშიაც ურთი ან რამდენიმე ფიზიკური სიდიდე რეგულირდება ავტომატურად, რეგულირების ობიექტი ეწოდება.

მოწყობილობას, რომელთც უზრუნველყოფს ადამიანის ჩარევის გარეშე აღნიშნული სიდიდეების რეგულირებას, ავტომატური რეგულატორი ეწოდება.

რეგულირების ობიექტისა და რეგულატორის შეკავშირებული მუშაობის შემთხვევაში სახეზეა ავტომატური რეგულირების სისტემა (არს). რიგ შემთხვევებში რამდენიმე აქვთ რამოდენიმე სარეგულირებელი სიდიდე და შესაბამისად რამოდენიმე მარეგულირებელი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში ცალკეული რეგულატორისა და ობიექტის ერთობლიობა შეადგენს რეგულირების კონტურს.

ავტომატური რეგულირების პროცესის უზრუნველსაყოფად, ობიექტის დინამიკური თავისებურებებიდან გამომდინარე და ავტომატური რეგულირების სისტემაზე წაყენებული მოთხოვნებების გათვალისწინებით გამოიყენებენ კონსტრუქციულად სხვადასხვა სირთულის რეგულატორებს. სიმარტივის მიზედფიც გამოირჩევა პირდაპირი მოქმედების ერთიმპულსიანი რეგულატორები, მაგრამ მათი დინამიკური ხარისხი და მოცულული სარეგულირებელი სიდიდის შენარჩუნების სიზუსტე დაბალია. ამიტომ ამ ტიპის რეგულატორებში შექმავთ სხვადასხვა მაკორექტირებელი მოწყობილობა, ხისტი ან რბილი უკუკავშირის სახით. ამასთანავე გამოიყენებია მგრძნობიარე ელემენტები, რომლებიც რეაგირებენ რამოდენიმე იმპულსზე (მრავალიმპულსიანი რეგულატორები).

4.2. საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაციის ამოცანები.

გემის საქვაბე აგრეგატის დანიშნულებაა მოამარავოს გემის ენერგეტიკული დანადგარი მოცემული პარამეტრების მქონე ორთქლით დატვირთვის ფართო დიაბაზონში ცვლილებისას. ხოლო საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაციის ამოცანას წამოადგენს დანადგარის ნორმალური მუშაობისა და მისი დაცვის უზრუნველყოფა რეგულირებადი პარამეტრების დასაშვები მნიშვნელობადან გადახრის შემთხვევაში საქვაბე დანადგარის მუშა პროცესი ხასიათდება ოთხი რეგულირებადი სიდიდეებითა წყლის დონე, გადახურუებული ორთქლის ტემპერატურა, ორთქლის წნევა და ჰაერის სიჭარების კოეფიციენტი.

აქედან გამომდინარე, ქვაბის რეგულირების სისტემა ზოგადად შედგება ოთხი პირითადი კონტურისაგან. წნევათა ვარდნების უცვლელ მნიშვნელობათა შესანარჩუნებლად მარეგულირებელ ორგანოებზე გათვალისწინებულია კიდევ ითხი დამატებითი კონტური, გარდა ამისა ადგილი აქვს კიდევ ერთ კონტური, რომელიც უზრუნველყოფს საწვავის ტემპერატურისა და სიბლანტის სიდიდეების მოცემულ მნიშვნელობათა შენარჩუნებას.

ამრიგად, საქვაბე დანადგარის ავტომატური რეგულირების სისტემა საერთო ჯამში შედგება ცხრა კონტურისაგან.

4.3. წყლის დონის რეგულირება ქვაბის დოლში

ქვაბის დოლში წყლის დონე დამოკიდებულია მატერიალურ და ენერგეტიკულ ბალანსზე, რომლებიც წარმოადგენენ მიწოდებული წყლის, საწვავის, ქვაბის ორთქლწარმადობისა და ა.შ. ფუნქციას.

საქვაბე დანადგარის ნორმალური ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია წყლის დონის განსაზღვრული მნიშვნელობის შენარჩუნება დანადგარის დატვირთვის ცვლილების დონის. წყლის დონის დასაშვებ მნიშვნელობაზე მეტად დაკლებამ შეიძლება გამოიწვიოს მახურებელი ელემენტების გადახურება და მწყობრიდან გამოვანა, ხოლო წყლის დონის ზრდა იწვევს ტურბინაში წყლის შევარდნას, რასაც მოჰყვება ტურბინის ან ქვაბის ავარია.

გარდა ამისა, საქვაბე დანადგარის მუშაობის რეჟიმის მკვეთრი ცვლილებისას შეინიშნება ე.წ. გასივების(ნაბუხანიე) მოვლენა.

გასივების მოვლენას ადგილი აქვს მაშინ, როცა ქვაბის დატვირთვა (ორთქლის ხარჯი) მკვეთრად იზრდება, რაც იწვევს წყლის თბოშემცველობის გადაჭარბებას შემცირებული წნევის ორთქლის თბოშემცველობაზე.

ქვაბის დატვირთვის (ორთქლის ხარჯის) მკვეთრი შემცირების შემთხვევაში ხდება პირიქით, ორთქლის წნევა იზრდება ხოლო წყლის დონე კლებულობს მიუხედავად ქვაბის ინტენსიური კვებისა.

ზემოთაღნიშნული გარემოებები მნიშვნელოვნად ართულებენ და ზოგ შექმნევები შეუძლებელსაც ხდიან წყლის დონის სათანადო სიზუსტით ხელოვნურად რეგულირებას. ამიტომ აუცილებელი ხდება ობიექტზე ავტომატური რეგულატორების დაყენება.

ორთქლის ქვაბის წყლის აკუმულატორის დინამიკის აღწერა შეიძლება შემდეგი სახის დიფერენციალური განტოლებით:

$$T_2^2 \frac{d^2 \varphi_y}{dt^2} + T_1 \frac{d\varphi_y}{dt} - \mu_b = T_3^2 \frac{d^2 \varphi_k}{dt^2} - T_4 \frac{d\varphi_k}{dt} + b\varphi_k - T_5 \frac{d\lambda}{dt} - \lambda, \quad (84)$$

სადაც

T_1, T_2, T_3, T_4 და T_5 — დონის მუდმივები;

b — კოეფიციენტი;

$\varphi_y = \frac{\Delta V_{\text{ns}}}{F h_{\text{max}}}$ — ქვაბის წყლის მოცულობაში არსებული ორთქლის მოცულობის ფარდობითი ნაზრდი, ეკვივალენტური ქვაბშიწყლის დონის ფარდობითი ნაზრდისა.

V_{ns} — ორთქლების სარკის ქვეშ წყლისა და ორთქლის სივრცის მოცულობა, რომელიც ექვივალენტურია ქვაბში წყლის დონის ცვლილებისა $\Delta h = \frac{\Delta V_{\text{ns}}}{F}$ (F — ორთქლების სარკის ფართობია)

h_{max} — წყლის სერტის სიმაღლე კონდენსაციური ჭურჭლისა და ქვაბის დონის დონეებს შორის;

$\mu_b = \frac{\Delta m_b}{m_b \text{ max}}$ — მკებავი სარქველის ფარდობითი გადანაცვლება;

- $\varphi_k = \frac{\Delta p_k}{p_{k \max}}$ — ორთქლის წნევის ფარდობითი ნაზრდი;
- $\lambda = \frac{\Delta L}{L_{\max}}$ — ტურბინის მანევრირებელი სარქველის ფარდობითი გადანაცვლება (გარე შემფოთება).

ამ განტოლებაში (84) φ_y — რეგულირებადი სიდიდეა, μ_b — მარეგულირებელი ზემოქმედება. წევრები, რომლებიც შეიცავენ φ_k , λ და მათ წარმოებულებს დროში, წარმოადგენენ გარე შემფოთებას. ორთქლის ქვაბის წყლის აკუმულატორის დინამიკის აღწერა შეიძლება შემდეგი სახის დიფერენციალური განტოლებით:

$$W(p) = \frac{1}{T_1 p (T_2^2 p + 1)}, \quad (85)$$

სადაც: $T_2^2 = \frac{T_2^2}{T_1}$.

გამოსახულება (85) შეჯვიძლია განვიხილოთ როგორც ორი პერატორის ნამრავლი. რაც შესაბამება ორი, ინტეგრირებადი $\frac{1}{T_1 p}$ და აპერიოდული.

$\frac{1}{T_2^2 p + 1}$ რგოლის მიმდევრობით ჩართვას და ნიშნავს იმას, რომ წყლის აკუმულატორის არ გააჩნია თვითრეგულირება.

გამოყენებულ იმსულსთა რაოდენობის მიხედვით წყლის დონის ავტომატური რეგულირების სისტემა იყოფა როგორც ერთიმპულსიანი, მრავალიმპულსიანი და გაერთიანებული. მათ შორის კონსტრუქციულად ყველაზე მარტივია ერთიმპულსიანი ავტომარური რეგულირების სისტემა.

4.3.1. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომატური რეგულირების სისტემა თერმოპიდრავლიკური რეგულატორით.

თერმოპიდრავლიკური რეგულატორის (ნახ.44) მურმობიარე ელემენტს წარმოადგენს თერმოგენერატორი, რომელიც შედგება მიღლისაგან 2, რომელიც გარშემორტყმულია იონჩეიტის კოჯუხით 1. თერმოგენერატორის შიგა სივრცე ანუ მიღლი 2 აკრთებს ქვაბის ორთქლისა და წყლის სივრცეებს. ხოლო თერმოგენერატორის გარე მიღლი 3 შეერთებულია მემბრანულ მოწყობილობასთან 4 და ქმნის კონდენსატით შევსებულ ჩაკუტილ სივრცეს. სითბოს რაოდენობა, რომელიც შიგა სივრციდან 2 მიეწოდება კონდენსატს გარე სივრცეში 3 განისაზღვრება ქვაბში წყლის რაოდენობით. ეს აიხსნება იმით, რომ სითბოს გადაცემის კოუფიციენტი 50% იორთქლიდან წყალზე და წყალიდან წყალზე მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.

წყლის დონის დაკლების შემთხვევაში მიღლი 2 წყლის ადგილს იკავებს ორთქლი და იზგევს. სივრცეში 3 კონდენსატის ტემპერატურის ზრდას, შესაბამისად იზრდება წნევა

$\varphi_k = \frac{\Delta p_k}{p_{k \max}}$	— ორთქლის წნევის ფარდობითი ნაზრდი;
$\lambda = \frac{\Delta L}{L_{\max}}$	— ტურბინის მანევრირებელი სარქველის ფარდობითი გადანაცვლება (გარე შემფოთება).

ამ განტოლებაში (84) φ_y — რეგულირებადი სიდიდეა, μ_b — მარეგულირებელი ჰემოქმედება. წევრები, რომლებიც შეიცავენ φ_k , λ და მათ წარმოებულებს დროში, წარმოადგენენ გარე შემფოთებას. ორთქლის ქვაბის წყლის აკუმულატორის დინამიკის აღწერა შეიძლება შემდეგი სახის დიფერენციალური განტოლებით:

$$W(p) = \frac{1}{T_1 p (T_2^1 p + 1)}, \quad (85)$$

$$\text{სადაც: } T_2^1 = \frac{T_2^2}{T_1}.$$

გამოსახულება (85) შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ორი პერატურული ნამრავლი. რაც შეესაბამება ორი, ინტეგრირებადი $\frac{1}{T_1 p}$ და აპერიოდული

$\frac{1}{T_2^1 p + 1}$ რგოლის მიმდევრობით ჩართვას და ნიშნავს იმას, რომ წყლის აკუმულატორის არ გააჩნია თვითრეგულირება.


გამოყენებულ იმპულსთა რაოდენობის მიხედვით წყლის დონის ავტომატური რეგულირების სისტემა იყოფა როგორც ერთიმპულსიანი, მრავალიმპულსიანი და გაერთიანებული. მათ შორის კონსტრუქციულად ყველაზე მარტივია ერთიმპულსიანი ავტომარური რეგულირების სისტემა.

4.3.1. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომატური რეგულირების სისტემა თერმოპიდრავლიკური რეგულატორით.

თერმოპიდრავლიკური რეგულატორის (ნაბ.44) მერმნობიარე ელემენტს წარმოადგენს თერმოგენერატორი, რომელიც შედგება მილისაგან 2, რომელიც გარშემორტყმულია იონიზაციული კოჯუხით. თერმოგენერატორის შიგა სივრცე ანუ მილი 2 აერთებს ქვაბის ორთქლისა და წყლის სივრცეებს. ხოლო თერმოგენერატორის გარე მილი 3 შეერთებულია მემბრანულ მოწყობილობასთან 4 და ქმნის კონდენსატით შევსებულ ჩაკეტილ სივრცეს. სითბოს რაოდენობა, რომელიც შიგა სივრციდან 2 მიეწოდება კონდენსატს გარე სივრცეში 3 განისაზღვრება ქვაბში წყლის რაოდენობით. ეს აისხება იშით, რომ სითბოს გადაცემის კოეფიციენტები ორთქლიდან წყალზე და წყალიდან წყალზე მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.


წყლის დონის დაკლების შემთხვევაში მილში 2 წყლის ადგილს იკავებს ორთქლი და იწვევს სივრცეში 3 კონდენსატის ტემპერატურის ზრდას, შესაბამისად იზრდება წნევა

რომლის მედეგაც მემბრანა ჩაიზნიქება და მარეგულირებელ ორგანოს გადაანაცვლებს მკვებავი წყლის მომატების მხარეს. დონის მომატების შემთხვევაში კი ადგილი ექნება მოქმედებას საწინააღმდეგო მიმართულებით



ნახ. 44. თერმოპიდონული რეგულატორის პრინციპული სქემა.

აღნიშნული რეგულატორის უპირატესობას წარმოადგენს მარტივი კონსტრუქცია და ის, რომ მგრძნობიარე ელემენტი არ შედგება მოძრავი დუტალებისაგან, უარყოფითად შეიძლება ჩაითვალოს მაღალი ინერციულობა და საქმაოდ დიდი სტატიკური ცდომილება. ნახ. 45 მოყვანილია ორთქლის ქვაბში წყლის დონის დამოკიდებულება ორთქლწარმადობაზე. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ორთქლწარმადობის 50% ცვლილების შემთხვევაში წყლის დონის უთანაბრობა შეადგენს 50-60 მმ.



ნახ. 45. წყლის დონის დამოკიდებულება ქვაბის დატვირთვაზე.

4.3.2. წყლის დონის ერთამშენებლისა ავტომატური რეგულირების სისტემა იზოდრომული რეგულატორით.


ამ ტიპის რეგულატორის (ნახ.46) განმასხვავებელ ნიშანს წარმოადგენს ის, რომ
იგი აღჭურვილია კონდენსაციური ჭურჭელით 1. წყლის დონის გაზომვა ხდება წნევათა
სხვაობის გაზომვით. კონდენსაციურ ჭურჭელში წნევა მუდმივია და მოქმედებს
მემტრანის მარჯენა ნაწილზე, ხოლო მემბრანის მარჯენა ნაწილზე მოქმედი წნევის
სიდიდე დამოკიდებულია ქვამში წყლის დონეზე. საქვაბე დანადგარის მოქმედებაში
მოყვანამდე ჭურჭელს 1 ავსებენ კონდენსატით, რომლის დონე უცვლელია.

ამრიგად, მემტრანაზე M მარცხნიდან მოქმედებს ორთქლისა და კონდენსაციურ
ჭურჭელში არსებული სითხის სვეტის მუდმივი წნევათა ჯამი. ხოლო მარჯვნიდან
ორთქლის წნევისა და წყლის დონით განსაზღვრული ცვალებადი წნევის ჯამი.

ქვაბის დოლში წყლის დონის დავარდნა გამოიწვევს წნევის დაკლებას მემტრანის
მარჯენა ნაწილში, რის შედეგადაც იგი დეფორმირდება და ჭავლურ მილს 4 რიჩაგთა
სისტემის 5 მეშვეობით გადაანაცვლებს მარჯვნივ. ჭავლური მილის შუალედური
მდგომარეობიდან გადაანაცვლება გამოიწვევს წნევათა ცვლილებად სერვომოტორის 8
პოლოსტებში, რის შედეგად სერვომოტორის დგუში გადაინაცვლებს და გაზრდის
სარტკელის 9 პროხოდნოუ სეჩქინის, რასაც მოჰყვება მკვებავი წყლის მიწოდის გაზრდა
და დონის მატება.

სერვომოტორის დგუშთან ერთად გადაადგილდება მასთან ჰიდრავლიკურ ჭავშირში
მყოფი იზოდრომის დგუში 14, რომელიც რიჩაგთა 11 - 13 სისტემის და ზამთარას 6
მეშვეობით. ჭავლურ მილს 4 დააბრუნებს შუალედურ ანუ ნეიტრალურ
შტრომარეობაში რაც გამოიწვევს იზოდრომის ზამბარის 19 შეკუმშვას. ზამბარის 6
დეფორმაციის გამო რეგულატორი ჯერ მუშაობს როგორც სტატიკური, ანუ სტატიკური
ცდომილებით. გარკვეული დროის შემდეგ იზოდრომის ზამბარის 19 კუმშვით
გამოწვეული ძალის ზემოქმედების შედეგად იზოდრომის დგუში გადაანაცვლებს რა
სითხეს. დროსელის 17 გავლით ერთი პოლოსტებიდან მეორეში, დაიკავებს შუალედურ
ანუ ნეიტრალურ მდგომარეობას. ამ დროს ზაბარა 6 აღარ არის შეკუმშული და
სტატიკური ცდომილებაც არ შეინიშნება.

აღნიშნული ხასიათის გამო, იზოდრომულ რეგულატორებს რეგულატორებს
დროებითი სტატიზმით.




ნახ. 46. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომატურირეგულირების სისტემა
იზოდრომული რეგულატორით.

დისტანციური არაავტომატური რეგულირებისათვის, მიღწე, რომელიც სერვომოტორს აწვდის მუშა სითხეს, დაყენებულია სარქველი 10. სარქველთა კოლოფი 3 ემსახურება მემბრანული მოწყობილობის გამორთვას და მიღდაყვანილობის განქრევას. სარქველი 18 უზრუნველყოფს სისტემიდან ჰაერის გამოდევნას.

ქვაბში წყლის დონის მოცემულ მნიშვნელობაზე დაყენება ხდება რიჩაგზე 11 არსებული მარგვულირეგული ჭანჭიკის მიერ ზამბარის 6 დაჭიმულობის ცვლით. რიჩაგზე 13 ნასტროებინი მოწყობილობა შესაძლებელს ხდის რეგულატორის ფუთანაბრობის ხარისხის რეგულირებას.

4.3.3. წყლის დონის მრავალიმპულსიანი რეგულატორები

განვიხილოთ წყლის დონის პირდაპირი ქმედების ორიმპულსიანი ჰიდრაულიკური რეგულატორი რომელიც აღჭურვილია ხისტი უსუკავშირით. ნახ.47.



ნახ. 47 წყლის დონის ორიმპულსიანი რეგულატორის სქემა.

გამზომის 4 კორპუსში განლაგებულია ორი მემბრანა, რომლებიც კონკენტრი პოლისტი ყოფენ სამ ნაწილად. მემბრანებს შორის არსებული პოლისტი დაკავშირებულია ქვაბის დოლის ქვედა ნაწილთან, ქვედა პოლისტი კი კონდენსაციურ ჭურჭელთან 3 რომელიც მოთავსებულია ქვაბის დოლის მაღლა. კონდენსაციური ურჭელი მიღით უერთდება დოლის ორთქლოვან ნაწილს და მასში მოთავსებული სლიკნი ვარონების შედეგად წყლის დონე ყოველთვის შედძიფია. გამზომის ზედა პოლისტი შეერთებულია ქვაბის ორთქლის ტრაქტთან. დამყარებულ რეჟიმში და წყლის

დონის ნორმალური მნიშვნელობის დროს მემბრანული მოწყობილობა იმყოფება წონასწორულ მდგრამარეობაში.


ორთქლის ხარჯის ცელილებასთან ერთად იცვლება ქვაბის დოლსა და ორთქლის მიღწი არსებული წნევათა სხვაობა. რის შედეგადაც ქვაბის დოლში წყლის დონის ცვლილებამდე მემბრანაში წონასწორობა დაირღვევა, მემბრანა ჩაიზნიქება და რიჩაგების მეშვეობით გადაანაცვლებს მაძლიერებელი მოწყობილობის 2 ჭავლურ მიღს, შესაბამისად სერვომოტორის 1 ერთ-ერთ პოლოსტში წნევა აიწევს, სერვომოტორის დგუშს გადინაცვლებს და მარეგულირებულ ორგანოს გადაწევს ქვაბის დოლში წყლის მიწოდების ან მომატებისკენ, ან მოკლებისაკენ.

მარეგულირებელი ორგანოს გადაწევისთანავე მაძლიერებლის ჭავლური მიღი, რომელიც მარეგულირებულ ორგანოსთან დაკავშირებულია ხისტი უკუკავშირის რიჩაგებით, დაუბრუნდება საწყის მდგრამარეობას.

აღნიშნული სქემიდან თუ ამოვაგდებთ ზედა მემბრანას, რომელზეც მოქმედებს ორთქლის წნევა და ხისტი უკუკავშირის შევცვლით იზოდრომულით, მივიღებთ ერთიმპულსიანი იზოდრომული რეგულატორის სქემას რომელიც გამოსახულია ნაბ. 46-ზე.

ამერიკულ პრაქტიკაში გამოიყენებას ნახულობენ სითხის დონის უფრო მეტად რთული, სამიმპულსიანი რეგულატორი "COPES", რომელიც ზომავს და ერთმანეთში ათანაბებს სამ სილიდეს: წყლის დონეს, ორთქლის ხარჯსა და ქვაბში შესული წყლის რაოდენობას. მაგრამ ასეთი ტიპის რეგულატორებმა ფართო გამოყენება ვერ ჰპოვეს იმის გამო, რომ რთული მრავალიმპულსიანი ავტომატური რეგულირების სისტემების გამოყენება საზღვაო გემებზე, ტექნიკური თვალსაზრისით არ არის გამართლებული.

ამრიგად, დონის ავტომატური რეგულირების სისტემების არსებული საშუალებებით შესაძლებლობას იძლევიან მივიღოთ დამყარებულ რეჟიმში ქვაბში წყლის დონესა და ქვაბის დატვირთვას შორის სტატიკური, ასტატიკური და ჰიბრიდური დამოკიდებულებები. ანუ, უზრუნველყოფენ წყლის დონის გარევული მნიშვნელობით კლებას დატვირთვის შემცირების შემთხვევაში და დონის მომატებას ქვაბის დატვირთვის გაზრდის დროს. (ნაბ. 48)



ნაბ. 48. წყლის დონის დამოკიდებულება ქვაბის დატვირთვაზე დამყარებულ რეჟიმში:
1 — ასტატიკური რეგულატორით; 2 — სტატიკურით; 3— ჰიბრიდურით.

მარტივი ერთიმპულსიანი რეგულატორის გამოყენების შემთხვევაში რეგულირება ხორციელდება შეცდომით, ამიტომ აღნიშნული ტიპის რეგულატორის გამოყენება შესაძლებელია შედარებით შალალი წყლის შემცველ ქვაბებში.


რეგულირება შეცდომის გარშე ხდება ერთამპულსიანი იზოდრომული რეგულატორით, ან ორიმპულსიანი რეგულატორით, რომელშიც მეორე იმპულსად გამოიყენება ქვაბის დატვირთვა.

4.3.4. ქვაბის მკვებავი ტუმბოს წარმადობის რეგულირება.

თანამედროვე ორთქლტურბინიან დანადგარუში მკვებავ ტუმბოებად გამოიყენება ცენტროდანული ტიპის ტუმბოები რომელთა ამძრავებია ან ელექტრომოტორი, ან ორთქლის ტურბინა.

ტუმბოს წარმადობა რეგულირდება ტუმბოს კრილატკის ბრუნთა სიხშირის ცვლილების გზით. ტურბოამძრავიან ტუმბოებში კრილატკის ბრუნთა სიხშირის ცვლა ხდება ტურბინაში შემავალი ორთქლის რაოდენობის ცვლით.

ტურბოამძრავიანი მკვებავი ტუმბოს წარმადობის რეგულირების სქემა მოცემულია ნახ. 49.



ნახ. 49. ტურბოამძრავიანი მკვებავი ტუმბოს წარმადობის რეგულირების სქემა.

ქვაბის მუშაობის რეჟიმის ცვლილებისას, იცვლება მკვებავი სარქველების 1 და 2 გამტარი კუთა, ამიტომ ტურბოამძრავიანი ტუმბოს 8 წარმადობის ცვლილებასთან ერთად შეიცვლება მკვებავი წყლის წნევა მავისტრალში 6. წნევის რეგულატორი 4 სილფონების 3 და 5 საშუალებით ზომავს მკვებავ სარქველებს 1 და 2 შერის წნევათა სხვაობას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 3-5 კგ/სმ². აღნიშნული სხვაობის დასაშვებ მნიშვნელობაზე მეტად გაზრდის შემთხვევაში, წნევის რეგულატორი 4 მაღლიერებული

მოწყობილობისა 7 და სერვისორის 9 საშუალებით ცვლის ორთქლის
მარეგულირებელი სარქველის მდგომარეობას, რაც იწვევს ტუმბოს ამძრავ ტურბინაში
შემავალი ორთქლის რაოდენობის ცვლას, რის შედეგადაც ტურბინის ბრუნთა სიხშირე
და შესაბამისად ტუმბოს წარმადობა იცვლება შესაბამისი მიმართულებით.

4.4. გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის რეგულირება.

როგორც ცნობილია, გადახურებული ორთქლის ტემპერატურა დამოკიდებულია
ქვაბის მუშაობის რეჟიმზე და იცვლება ქვაბის მუშაობის რეჟიმის ცვლილების დროს.
ამასთან ერთად ტურბინის ეკონომიური და უსაფრთხო მუშაობისათვის აუცილებელია
გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის დასამცემი მნიშვნელობის შენარჩუნება.

გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის რეგულირება ხდება ერთ-ერთი მოცემული
საშუალებით:

1. გადახურებული ორთქლის მთავარ მაგისტრალში კონდენსატის შეშეურებით.
2. გადახურებული ორთქლის ნაწილის გაგრილება ორთქლის გამაგრილებლებში.
3. გადახურებული და ნაჯერი ორთქლის ერთმანეთში შერევით.
4. ორთქლის გამახურებელის მოთავსებით ცალკე საცეცხლურში, რომელშიაც წვის
პროცესი რეგულირდება.
5. ორთქლის გამახურებელში გაზების რაოდენობის ცვლით.


ჩამოთვლილი საშუალებები ხასიათდებიან თავიანთი დადებითი და უარყოფითი ხარჯებით.
განვიხილოთ გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების
ზოგიერთი სისტემა.

4.4.1. ტემპერატურის რეგულირება კონდენსატის შეშეურებით.

კონსტრუქციული და დინამიკური ოგალსაზრისით ყველაზე მარტივის
წარმოადგენს ავტომატური რეგულირების სისტემა, რომელიც ორთქლის
ტემპერატურას არეგულირებს ორთქლის მთავარ მაგისტრალში კონდენსატის
შეშეურების გზით. ნაბ.50.


მკრძნობიარე ელემენტს წარმოადგენს ინერტული გაზით გავსებული ამპულა 4.
ორთქლის ტემპერატურის გაზრდის შემთხვევაში, ამპულაში გაზრდილი წნევა
კაბილარული მილით მოქმედებს სილფონზე 1, რის შედეგადაც ხდება
მაძლიურებელში 6 ზასლონების გადახრა, რაც თავისთავად იწვევს სერვისორის
დგუშის 7 და მასზე მიმაგრებული სარქველის ღეროს გადაადგილებას რომელიც
ურქვევანას 5 მეშვეობით დოზირებას უწევს ორთქლის მაგისტრალში კონდენსატის
მიწოდებას.

იმის გამო, რომ ზოგიერთ გემებზე უკუსვლის ტურბინის ორთქლის ტემპერატურას
წაეყენება დამატებითი შეზღუდვები, ამიტომ ავტომატური რეგულირების სისტემაში
გათვალისწინებულია კიდევ ერთი დამატებითი მკრძნობიარე ელემენტი
სილფონური კამერით 3, რომელიც უზრუნველყოფს ორთქლის ტემპერატურის
კიდევ უფრო დაკლებას უკუსვლის ტურბინაში ორთქლის მიწოდების დროს.



ნახ. 50. გადახურებული ორთქლის ავტომატური რეგულირების სქემა.

გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის რეგულირება მისი ქვაბს შეიგა თრთქლივა მაფრილებელში წახ.51 ფართოდ გამოიყენება პრაქტიკული.



ნამ. 51. ორთაქლის ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სისტემა ორთაქლის ქვაბს შეია გაგრილებელის დროს.

ორთქლის გადამახურებელი შედგება ორი სექციისაგან I და II. ხოლო ორთქლის გამაგრილებელი III განლაგებულია ორთქლ წყლიანი კოლექტორის შიგნით. გადახურებული ორთქლის ტემპერატურა იზომება მგრძნობიარე ელემენტებით 1 ან 2 და ნებისმიერი მათგანი, გადამრთავის 3 საშუალებით და დამკვეთი მოწყობილობის 4 გავლით, შეიძლება ჩართული იყოს შესადარებელ მოწყობილობასთან 5, რომელიც ღებულობს ქვაბის დატვირთვის დაჭატებით ინფორმაციას ანუ მეორე იმპულსს.

ორი გამშტომი 1 და 2 მოწყობილობის არსებობა, რომელთაგანაც ერთი ზომავს ტემპერატურას 470°C -მდე ხოლო მეორე 510°C -მდე, განპირობებულია იმით, რომ მანევრირების დროს, როცა ადგილი აქვს ტემპერატურის ხანმოკლე ვარდნებს, მიზანშეწონილია გადასვლა ორთქლის უფრო დაბალ ტემპერატურებზე (470°C).

შემადარებელი ელემენტიდან გამოსული შეუსაბამობის სიგნალი მიეწოდება გამამლიერებულ მოწყობილობას 6, რომელიც იმართება სარქველებით A და B.

აღნიშნული სარქველების გამტარი კვეთის ფართობის ცვლილებით, იცვლება ორთქლგამაგრილებელში III მიწოდებული ორთქლის რაოდენობა და შესაბამისად ორთქლგამახურებლის სექციაში II შემავალი და გამავალი ორთქლის ტემპერატურა.

აღნიშნული ავტომატური რეგულირების სისტემის დადებით მხარეს

წარმოადგენს ის, რომ ორთქლის გადამახურებლის სექციის კედლები დაცულია ზედმეტი გადახურებისაგან.

4.5. საწვავის წვის რეგულირება

წვის ავტომატური რეგულირების სისტემა შედგება ორი ურთიერთდაკავშირებული ორთქლის წნევისა და ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის რეგულირების კონტროლისაგან.

ქვაბის ორთქლის აკუმულატორის დინამიკა აღიწერება შემდეგი სახის დიფერენციალური განტოლებით:

$$T_u \frac{d\varphi_k}{dt} + \rho \varphi_k = \mu_T - \lambda, \quad (86)$$

სადაც:

T_u — ორთქლის აკუმულატორის დროის მუდმივა, რომელიც ფართო დიამეტონში ($15-150\text{c}$) და დამოკიდებულია ქვაბის მახასიათებლებზე;

ρ — თვითრეგულირების კოეფიციენტი;

$\mu_T = \frac{\Delta m_T}{m_{T \max}}$ — საწვავის რეგულირების ორგანოს ფარდობითი გადაადგილება;

$\varphi_k = \frac{\Delta p_k}{p_{k \max}}$ — ორთქლის წნევის ფარდობითი ნაზრდი;

$\lambda = \frac{\Delta L}{L_{\max}}$ — ქვაბის გარე შეშფოთების ფარდობითი სიდიდე.

ორთქლის აკუმულატორის პერედატოჩნაია ფუნქცია მარეგულირებელი ზემოქმედების კ. მიმართებაში შეიძლება წარმოგვიდგეს შემდეგი გამოსახულებით

$$W(p) = \frac{1}{T_0 p + \rho}, \quad (87)$$

გამოსახულებიდან (87) ნათლად ჩანს, რომ ქვაბის ორთქლის აკუმულატორი მიეკუთვნება პირველი რიგის აპერიოდულ რგოლს.

წვის პროცესის რეგულირების მეთოდები დამოკიდებულია მფრქვევანას ტიპებზე, რომლებიც მიუხედავად კონსტრუქციული თაცისებურებებისა, ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან აგრეთვე გაფრქვევის ხასიათითაც.

როგორც ცნობილია, ფრქვევანებში მიწოდებული საწვავის რაოდენობა გამოიითვლება გამოსახულებით:

$$G = \mu f n \sqrt{2gy p_\phi}. \quad (88)$$

გде μ — ხარჯის კოეფიციენტი;

f — ფრქვევანას გამტარი კვეთის ფართობი;

n — მუშა ფრქვევანათა რაოდენობა;

p_ϕ — საწვავის წნევა მფრქვევანების წინ.

არსებობს წვის ხარისხობრივი, რაოდენობრივი და რაოდენობრივ-ხარისხობრივი (კომბინირებული) რეგულირების სქემები.

წვის ხარისხობრივი რეგულირების დროს - ფრქვევანაში მიწოდებული საწვავის რაოდენობის ცვლილება ხდება გაფრქვევის წნევის ცვლის შედეგად, რაოდენობრივი რეგულირების დროს - მუშა ფრქვევანათა რაოდენობის ცვლის შედეგად, ხოლო რაოდენობრივ-ხარისხობრივის დროს - როგორც ფრქვევანაში მიწოდებული საწვავის წნევის, ასევე მუშა ფრქვევანათა რაოდენობის ცვლის შედეგად.

იდეალურ შემთხვევაში წვის რეგულირების სქემა წარმოგვიდგება შემდეგნაირად: ქვაბში ორთქლის წნევის დასაშვები მნიშვნელობიდან გადახრის შემთხვევაში, (რაც დაკავშირებულია ქვაბის დატვირთვის ცვლილებასთან) ხდება საწვავის მარეგულირებელი ღეროს გადაადგილება, რის შედეგადაც იცვლება საცეცხლურში მიწოდებული საწვავის რაოდენობა.

საწვავის რაოდენობის ცვლილებასთან ერთად, ჰაერის იგივე რაოდენობით მიწოდების შემთხვევაში იცვლება ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი, რაც იწვევს გამონაბოლქვ გაზებში არასრული წვის პროდუქტების CO , ან ჟანგბადის O_2 სიჭარბეს.

გამონაბოლქვი გაზების ანალიზატორის გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა გაზების შემადგენლობის გაზომვა და ამის საფუძველზე ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის იმ მინიმალური მნიშვნელობის შენარჩუნება, რომელიც უზრუნველყოფდა საწვავის სრულ წვას.

აღნიშნულ შემთხვევაში წვის რეგულირების სისტემა წარმოგვიდგებოდა როგორც ორი დამოუკიდებელი კონტური: ერთი კონტური შეინარჩუნებდა ორთქლის წნევის

მოცემულ მნიშვნელობას მიწოდებული საწვავის რაოდენობის ცვლილებით, ხოლო მეორე კონტური გაზების შემადგენლობის მიხედვით შეინარჩუნებდა ჰერის სიჭარბის კოფიციენტის სასურველ მნიშვნელობას საცეცხლურში მიწოდებული ჰერის რაოდენობის რეგულირებით.

მაგრამ, იმის გამო, რომ არსებული გაზოანალიზატორები გამირჩევან სიგნალის მიწოდების მაღალი შეყოვნებით და მნიშვნელოვანი ინერციულობით, ამიტომ ზემოთაღნიშნული რეგულირების სქემა არ არის ქმედითუნარიანი.

აქედან გამომდინარე, გემის საქაბე დანადგარებში ჰერის სჭარბის კოეფიციენტის საჭირო მნიშვნელობის შენარჩუნება ხდება ირიბი მეთოდით, რაც გულისხმობას საცეცხლურში მიწოდებული საწვავისა და ჰერის ოფტიმალურ თანაფარდობას.

აღნიშნულ შემთხვევაში ჰერის სიჭარბის კოეფიციენტისა და წნევის რეგულირების კონტურები არაან ურთიერთშეკავშირულები და მათი ურთიერთქმედებების მიხედვით არჩევენ კონტურების პარალელურად და მიმდევრობით ჩართვის სქემებს.

კონტურთა მიმდევრობითი კავშირის დროს ერთი კონტური ჩარმოადგენს ძირითადს ანუ წამყვანს, ხოლო მეორე პროგრამულს ანუ მიმყოლს. აღნიშნული სისტემების ფუნქციონალური სქემები მოცემულია ნახ.52

მოყვანილ სქემებში, ორთქლის წნევის მთავარი რეგულატორი უშუალო კაფშირშია ქვაბის ორთქლის აკუმულატორთან. კონტურთა პარალელური ჩართვის სისტემაში მთავარი რეგულატორი ერთდროულ ზემოქმედებას ახდენს საწვავის წნევის რეგულატორსა და ჰერის წნევის რეგულატორზე. კონტურთა მიმდევრობით ჩართვის დროს მთავარი რეგულატორი ზემოქმედებს ან საწვავის წნევის რეგულატორზე- სქემა „საწვავი-ჰერი“ ან უშუალოდ ჰერის რეგულატორზე-სქემა „ჰერი-საწვავი“.


სქემის „ჰერი-საწვავი“ მნიშვნელოვან უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ საცეცხლურში ჰერის მიწოდების შემთხვევაში ქვაბის დაცვის საკითხი გადაწყვეტილია თავისთავად.

სისტემების სრული დატვირთვით მუშაობის შემთხვევაში სამივე სისტემის ექსპლუატაციური მახასიათებლები შრაქტიკულად ერთნაირია. დატვირთვის მნიშვნელოვანად შეცვლის შემთხვევაში ვლინდება თითოეული სქემის ინდივიდუალური თავისებურებები, რაც აისანება ჰერისა და საწვავის კონტურების განსხვავებული ინერციული თვისებებით.

ამის გამო დატვირთვის მკვეთრი გაზრდისას სქემებში „საწვავი-ჰერი“ ჰერის მიწოდების ჩამორჩენა იწვევს გაზების ბოლვას, ხოლო დატვირთვის მოხსნის შემთხვევაში იგივე მიზეზების გამო ბოლვას არ ექნება ადგილი. ხოლო სქემებში „ჰერი-საწვავი“ დატვირთვის გაზრდას ან შემცირებისას ხდება უკუპროცესი.

ორთქლის წნევის რეგულირების კონტურის სტრუქტურის თვალსაზრისიდან გამომდინარე, არსებული ავტომატური რეგულირების სისტემები იყოფიან შემდეგ ჯგუფებად:

- სისტემები, რომლებიც შექმაობენ სტატიკური ცდომილებით. რომლებშიაც როგორც წესი, სრულ დატვირთვას შეესაბამება ორთქლის წნევის უმცირესი მნიშვნელობა.
- სისტემები, რომლებშიაც შენარჩუნებულია ორთქლის წნევის მუდმივი მნიშვნელობა ნებისმიერი დატვირთვის შემთხვევაში დამყარებული რეჟიმის დროს. ანუ სისტემა არის ნულოვანი სტატიკური ცდომილებით.



ნახ. 52. წვის ავტომატური რეგულირების სისტემის ფუნქციონალურობები:

ა — კონტურთა პარალულური ჩართვით;

ბ — კონტურთა მიმდევრობით ჩართვით, („საწვავი-ჰერი“)

გ — კონტურთა მიმდევრობით ჩართვით, (ჰერი-საწვავი)

1 — ქვაბის ორთქლის აკუმულატორი; 2 — ორთქლის წნევის რეგულატორი;

3 — საწვავის წნევის (ზარჯის) რეგულატორი; 4 — საწვავის მარეგულირებელი ორგანო; 5 — ჰერის წნევის (ზარჯის) რეგულატორი. 6 — ჰერის მარეგულირებელი ორგანო.


რეგულირების სისტემებში, რომლებიც მუშაობენ სტატიკური ცდომილებით გამოიყენება შედარებით მარტივი ტიპის რეგულატორები. ხოლო ავტომატური რეგულირების სისტემებში, რომლებიც მუშაობენ ნულოვანი სტატიკური ცდომილებით, შეჰქანვათ ქვაბის დატვირთვის დამატებითი იმპულსი, ან მათი მთავარი რეგულატორი აღჭურვილია იზოდრომული უკუკავშირით.

მაგალითისათვის განვიხილოთ თანამედროვე გემურზე გავრცელებული წვის ავტომატური რეგულირების სისტემები.

4.5.1. წვის რეგულირების სქემა პარალელურად ჩართული კონტურებით.

კონსტრუქციულად ყველაზე მარტივია ორთქლდროსელოვანი ავტომატური რეგულირების სისტემა, რომელიც აღჭურვილია ორთქლმექანიკური ფრქვევანებით და გამოიყენება მცირე წარმადობის ქვაბებში (3-4 ტ/სთ).

კონტურების ურთიერთზემოქმედების ხასიათიდან გამომდინარე, აღნიშნული ავტომატური რეგულირების სისტემა მუშაობს. კონტურების პარალელური ჩართვის სქემით, ოთვლის წნევის ცვლილებისას ერთდროულად მოდიან მოქმედებაში საწვავისა და ჰაერის მიწოდების მარეგულირებელი ორგანოები. ამ სისტემის განმასხვავებელი ნიშანია ის, რომ მასში მუშა სხეულად გამოიყენება ორთქლი. ამ ტიპის ავტომარკირი რეგულირების სისტემის სქემა მოყვანილია ნახ.53.



ნაბ. 53. წვის რეგულირების სქემა პარალელურად ჩართული კონტურებით.
მთავარ მაგისტრალში ორთქლის წნევა მიღის საშუალებით გადეცემა მთავარი
რეგულატორის 1 პოლისტში რომელშიც მოთავსებულია განხსნავავებული აქტიური
ფართობის ძეონე ორი სილფონი. დამატებითი ენერგიის წყაროს წარმოადგენს ნაჯერი
ორთქლის ენერგია 6-7 კგ/სმ² წნევით და მიწოდება მთავარ რეგულატორს
რედუქტიული სარქველისა 2 და ფილტრის 3 გავლით. ნაჯერი ორთქლის მაგისტრალი ა
დროსელით 4 უერთდება თბილ ყუთს და ამავდროულად უზრუნველყოფს ორთქლის
ხარჯს 6-8 კგ/სთ. ორთქლის ა მაგისტრალიდან მიღები მიერთებულია სარქველში 5,
რომელიც არეგულირებს ორთქლის წნევას ქვაბის ვენტილატორის ამძრავის წინ და
სარქველზე 7, რომელიც არეგულირებს მრქვევანაზე მიწოდებული საწვავის წნევასა და
ხარჯს. საწვავის მაგისტრალიდან მარეგულირებელი სარქველის 7 შემდეგ იმსულს
გადაეცემა სარქველს 9 რომელიც არეგულირებს ორთქლის მიწოდებას.
ორთქლმექანიკურ ფრქვევანებში. ამ სარქველის აგებულება და მოქმედების პრინციპი
მთავარი რეგულატორის ანალოგიურია. იმ შემთხვევაში, თუ საწვავის წნევა აიწევს
7 კგ/სმ²-ზე მაღლა, სარქველი 9 ჩაიკეტება და ფრქვევანები მუშაობენ როგორც
მექანიკურები.

სარქველები 5 და 7 ბაიპასირებულია რედუქტიული სარქველებით 6 და 8, რომლებიც
უზრუნველყოფენ სისტემის მუშაობას სარქველების 5 და 7 მწყობრიდან გამოსვლის
დროს.

ქვაბის დატვირთვის გაზრდის შემთხვევაში მთავარ მაგისტრალში და მასთან
მიერთებულ მთავარ რეგულატორში 1 ორთქლის წნევა დაიკლებს. იმის გამო, რომ
მთავარი რეგულატორის ზედა სილფონს აქვს უფრო დიდი აქტიური ფართობი ვიდრე
ქვედა, მოხდება ამ რეგულატორის ღეროს და მასთან დაკავშირებული სარქველის
გადაადგილება ქვევით, რის შედეგად წნევა პოლოსტში გაიზრდება, 5 და 6
სარქველების შემბრანები ჩაიზნიქებიან ქვემოთ და გაზრდიან როგორც ორთქლის
მიწოდებას ვენტილატორის ამძრავზე და შესაბამისად მის წარმადობას, ასევე
ფრქვევანებში მიწოდებულ საწვავის რაოდენობას.

დატვირთვის შემცირების შემთხვევაში რეგულირება ხდება შეტრუნებული სქემით.


წვის ავტომატური რეგულირების სისტემის პარალელურად ჩართული კონტურებით
და საწვავის მიწოდების დამატებითი კორექციით, ერთ-ერთი თვალსაჩინო
წარმომადგენელია ზეილის ფირმის უნიფიცირებული პნევმატიკური რეგულატორი,
რომლის პრინციპული სქემა მოყვანილია ნაბ.54

ამ რეგულატორში მაძლიერებელ მოწყობილობას წარმოადგენს დროსელირებული
პნევმატიკური მკეთარები რომლებსაც მიწოდებათ შეკუმშული ჰაერი წნევით
2,1 კგ/სმ².

მთავარი რეგულატორი 1 ზომაეს ორთქლის წნევას ორთქლის მთავარ
მაგისტრალში, რომელიც აერთიანებს ორ ქვაბს.

ორთქლის წნევის მოცემული მნიშვნელობიდან გარახრის დროს, მთავარი
რეგულატორი ცვლის ჰაერის წნევას ა მაგისტრალში რომელიც მიერთებულია.

იზოდრომის პოლოსტეზე 2, რის შედეგად მაგისტრალში 6 იცვლება იზოდრომიდან გამოსული წნევა. ეს წნევა მაგისტრალებით 8 და 2 გადაეცემა სერვომოტორს 3 რომელიც არეგულირებს ჰაერის მიწოდებას ქვაბში. ამავდროულად, ჰაერის წნევა 2 მაგისტრალში გადაეცემა საწვავის მიწოდების შემკრები რელეს 4 ზედა ნაწილს.



ნახ. 54. წვის ავტომატური რეგულირების სისტემის „ბეილი“ სქემა.

რელეს შუა კამერას სარქველის 5 გავლით ჩიტოდება „ჰაერი-საწვავი“-ს კორექტორიდან 6 გამოსული წნევა. შემკრები რელეს 4 გამოსასვლელში, მაგისტრალში ძ ჩამოყალიბდება ჰაერის წნევა, რომელიც პროპორციული იქნება ზედა და შუა ნაწილის წნევათა ჯამისა.


აღნიშნული წნევა საწვავის დისტანციური მართვის ბლოკის გავლით მიეწოდება საწვავის მარჯულირებელი სარქეელის 8 მემბრანულ ნაწილში, რომელიც ამატებს ან აკლებს საწვავის მიწოდებას ქვაბის ფრქვევანებში.

საცეცხლურში მიწოდებული ჰაერის რაოდენობას, რომელიც პროპორციულია წნევათა სხვაობისა T საცეცხლურისა და φ წვის ფრონტის წერტილებს შორის, განსაზღვრავს კორექტორი 6. ხოლო ამ კორექტორის სილიონი 7 ზომას წნევას და შესაბამისად ფრქვევანაში მიწოდებული საწვავის ხარჯსაც.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება შეუსაბამობა საცეცხლურში შესული საწვავისა და ჰაერის რაოდენობას შორის, მაშინ რელედან გამოსული სიგნალიც შეიცვლება, რაც გამოიწვევს წნევის შეცვლას შეძრები რელეს 4 ქვედა კამერაში, ანუ შეიცვლება ფრქვევანებში მიწოდებული საწვავის წნევა და რაოდენობა.

განვიხილოთ ავტომატური რეგულირების სისტემის ძირითადი ელემენტების აგებულება და მუშაობის პრინციპი.

-ორთქლის წნევის მთავარი რეგულატორი ნახ.55.




ნახ. 55. ორთქლის წნევის მთავარი რეგულატორის აგებულება.

აღნიშნული რეგულატორის მგრძნობიარე ელემენტის წარმოადგენს მანომეტრული მილი 1, რომლის მოძრავი ნაწილი მიერთებულია ღეროზე 3 და ისარზე 2. ორთქლის წნევის

ცვლილების დროს ხდება იმპულსურ რელესთან მიერთებული მანომეტრული მიღის 1 თავისუფალი ბოლოს და ღეროს 3 გადანაცვლება. ეს გამოიწვევს მახვარი რეგულატორიდან გამომავალი შეკუმშული ჰაერის წნევის ცვლილებას. ჭანჭიკი 8 უზრუნველყოფს წნევის მოცემულ მნიშვნელობაზე დაყენებას.

რეგულატორის უსტავკის ცვლილებისას რიჩაგთა სისტემა 6 და 7 გადანაცვლებენ ისარს 5, რომლის მდგომარეობა გვიჩვენებს წნევის მოცემულ მნიშვნელობას.

უნივერსალური მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება როგორც იზოდრომული ასევე როგორც შემკრები რელე, ნაჩვენებია ნახ. 56. აღნიშნული მოწყობილობა აღჭურვილია ოთხი კამერით A, B, C, D, რომლებიც განცალევებული არიან ერთმანეთისგან მემბრანებით 1 და 2 და სილიფონებით 3 და 4. ზამბარა 5 შეერთებულია შტოკთან 6 და ემსახურება მოწყობილობის ნახტოთიკას.



ნახ. 56. სისტემა ბეილის უნივერსალური მეორადი ხელსაწყო.


ა — შეერთება, როცა იგი გამოიყენება როგორც იზოდრომული.

б — შეერთება, როცა იგი გამოიყენება როგორც შემკრები რელე.

A ან C კამერაში წნევის ცვლის დროს მოხდება შტოკის 6 გადანაცვლება და კორომისლოს 7 მობრუნება, რასაც მოჰყვება ატმოსფერული სარქველის 9 და სარქველის 10 (რომელსაც მიეწოდება შეკუმშული ჰაერი) გაღების ხარისხის შეცვლა. ამის შედეგად კამერაში D წნევა შეიცვლება. ხოლო C და D კამერებში წნევა იქნება თანაბარი იმის გამო, რომ ისინი დროსელური სარქველით 8 დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან. დამატებითი მოცულობა 11 წარმოადგენს დემპფერს (ანუ კატარაქტს). C და D კამერებს შორის ღნიშნული კავშირის გამო, მოწყობილობა მუშაობს დროებითი სტატიზმით და საკმაოდ მაღალი დინამიკური ხარისხით.

შემსრულებელი მექანიზმის მაღალი ხარისხის სიზუსტით მართვის შემთხვევაში გამოიყენება პოზიციონერები. მემბრანული სერვომოტორის პოზიციონირთან და საწვავის მარეგულირებელ სარქველთან ჩართვის სქემა მოცემულია ნახ.57.

პოზიციონერის სილფონზე 9 მოქმედი ჰაერის წნევის შეცვლა იწვევს მკვეთარას 10 შტოკის გადანაცვლებას და შუბა წნევის შესაბამის ცვლილებას. შუბა წნევა მიღით 6 მიეწოდება სერვომოტორის მემბრანის ქვედა სივრცეში და შტოკის საშუალებით აღემს ან კეტავს საწვავის მარეგულირებელ სარქველს.



ნახ.57. მემბრანული სერვომოტორის პოზიციონერთან და საწვავის მარეგულირებელ სარქველთან შეერთების სქემა;

- 1 — სერვომოტორის მემბრანა; 2 — მემბრანის დისკი;
- 3 — სერვომოტორის შტოკი; 4 — ზამბარა; 5 — ნასტროკის მუფთა;
- 6 — უკუკავშირის მუფთა; 7 — საყრდენი; 8 — საწვავის მარეგულირებელი სარქველი; 9 — სილფონი; 10 — მკვეთარას შტოკი;
- 11 — უკუკავშირის ტიაგა; 12 — მუშტა; 13 — რყიაგ; 14 — ზამბარა; 15 — პოზიციონერის რიჩაგი.


ამავე დროს, უკუკავშირის ტიაგა 11, მუშტას 12, რიჩაგის 13, და ზამბარას 14 საშუალებით პოზიციონერის რიჩაგს 15 გადასცემს სარქველის შტოკის მდგომარეობას.

ამრიგად, დამყარებულ რეჟიმში კომანდინი ჰაერის წნევის ნებისმიერ მნიშვნელობას შეესაბამება სარქველის შტოკის მკაცრად განსაზღვრული მდგომარეობა, რომელიც დადასტურდება მუშტას 12 პროფილით.

4.5.2. წვის რეგულირების სქემა მიმდევრობით ჩართული კონტურებით.

პიდრავლიკური ავტომატური რეგულირების სქემა „საწვავი-ჰაერი“ მოცემულია ნახ.58. მთავარი რეგულატორი 1, რომელიც საერთოა ორი ქვაბისთვის, ზომავს ღრთველის წნევას მთავარ მაჯისტრალში. რეგულატორის სერვომოტორი 2 განსაზღვრავს მთავარი გამანაწილებელი ლილვის 6 მობრუნებას გარკვეული კუთხით. გამანაწილებელი

ლილვის 6 მობრუნების დროს ხდება მარეგულირებელი ბლოკის 3 მკვეთარების
მობრუნება, რის შედეგად იცვლება ფრქვევანამი მიწოდებული საწვავის რაოდენობა.
მთავარი რეგულატორის ხისტ უკუკავშირს წარმოადგენს ლილვზე 6 დამაგრებული
მუშტა, რომელიც რიჩაგთა სისტემით მოქმედებს რეგულატორის მაძლიერებელზე.



Бл. 58. Энергетическая схема агрегата топливной и резервной систем трактора К-750.

საცეცხლურში მიწოდებული ჰაერის რაოდენობა რეგულირდება რეგულატორით 4 რომელიც სერვომოტორის 10 დახმარებით შემოამრუნებს მიმმართველი პარატის ფრთებს ქვაბის ვენტილატორის მიმღებზე.

ჰაერის წნევისა და საწვავის ხარჯის დამოკიდებულებას განსაზღვრავს ლილზე 6 არსებული პროფილირებული მუშტა და მისი მდგომარეობა დამოკიდებულია მარეგულირებელი ბლოკის 3 მკვეთარების შემობრუნების კუთხზე, რომელიც განსაზღვრავს საწვავის ხარჯს.

ჰაერის ხარჯის რეგულატორი ალტირვილია იზოდრომული უკუკავშირის, რომელსაც უზრუნველყოფს რეოლი 5.

საწვავის წნევის რეგულირება ხდება რეგულატორით 7, რომელიც სერვომოტორის საშუალებით ზემოქმედებს საწვავის სლივნო სარქველზე 8.

საწვავის მოცემული ტემპერატურისა და მაშასადამე სიბლანტის შესანარჩუნებლად გათვალისწინებულია რეგულატორი 9, მის მგრძნობიარე ელემენტს წარმოადგენს აზოტით ან აცეტონით გავსებული ამპულა, რომელიც კაპილარული მილით შეერთებულია მემბრანულ ან სილიფონურ მოწყობილობასთან.

ტემპერატურის მომატების შემთხვევაში ამპულაში და მაშასადამე სილფონში წნევა გაიზრდება, რაც გამოიწვევს მაძლიერებელის ზასლონკის გადაადგილებას და შემსრულებელი მექანიზმის მოქმედებაში მოყვანას, რომელიც მიხურავს საწვავის გამათბობელზე მიმავალი ორთქლის რაოდენობის მარეგულირებელ სარქველს. ტემპერატურის დაკლების დროს, ყველაფერი ხდება პირიქით.

4.6. ქვაბის დაცვისა და სიგნალიზაციის სისტემები.

საქვაბე დანადგარის უსაფრთხო და უავარიო მუშაობისათვის გათვალისწინებულია სიგნალიზაციისა და დაცვის სმუალებები, რომლებითაც კონტროლდება ორთქლის წნევა ქვაბში, წყლის დონე ქვაბის დოლში და საწვავის ნორმალური წვის მახასიათებელი პარამეტრი.

სიგნალიზაციის სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ავტომატური რეგულირების სისტემისაგან და ამასთანავე უნდა ფლობდეს მაღალ საინედრობას.


ქვაბის დაცვა ჭარბი წნევისაგან ხორციელდება ცალმხრივი მოქმედებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მოქმედებაში მოდის მხოლოდ მაშინ, როგა ორთქლის წნევა 5-6 %-ით. გადაჭარბებს ნორმალურ მნიშვნელობას.

წნევის ამაღლების დასაცავად გამოიყენება დამცავი სარქველები, რომლებიც ჭარბი წნევის შემთხვევაში ხდება ორთქლს განდევნა ატმოსფეროში.

ზოგიერთი ტიპის დამძმარე ქვაბებში დამცავი სარქველების გარდა გამოიყენება წნევის რელე, რომელიც წნევის ნორმაზე მაღლა აწევის შემთხვევაში ზემოქმედებს სწრაფჩამკეტ სარქველებზე და წყვეტს საწვავის მიწოდებას ფრეკვენციებში.

ქვაბის დაცვა წყლის დონისაგან, ისევე როგორც წნევისაგან ხდება ცალმხრივი მოქმედებით; ანუ დამცავი მოწყობილობა მოქმედებაში მოდის მხოლოდ წყლის დონის დასაშვები მნიშვნელობიდან დაკლების შემთხვევაში. დაცვის შემადგენლობაში ჩართულია დროის რელე, რომელიც იცავს სისტემას მცდარი სიგნალიზაციისაგან წყლის დონის ხანმოკლე ვარდნის დროს. (მანევრირების დროს).

დაცვის ამ ხისტერმაში მერმნომიარე ელემენტად გამოიყენება მეშვრანული მოწყობილობა, რომელიც ანალოგიურია დონის რეგულატორების მეშვრანული მოწყობილობისა. დონის დისტანციური მაჩვენებლის ერთ-ერთი შესაძლებელი სქემა მოცემულია ნახ.59




ნახ. 59. ორთქლის ქაბის დონის დისტანციური მაჩვენებლის,
სიგნალური და დამცავი მოწყობილებების სქემა.

მერმნობიარე ელემენტის 1 მეშვრანის გადახრა, რომელიც გამოწვეულია დოლმი წყლის
დონის ცვლით, ბერკეტია ხისტერმით გადაეცემა ლოგომეტრის 4 წრედში ჩართულ
რეოქორდას 3. როცა რეოქორდა მიაღწევს იმ მდგომარეობას, რომელიც შეესაბამება
წყლის პირველ ავარიულ დონეს, მიკროჩამრთველი 2 შეკრავს სიგნალიზაციის წრედს.
იმ შემთხვევაში, თუ წყლის დონე განაგრძობს კლებას, მეორე მიკროჩამრთველი შეკრავს
სწრაფჩამკეტი სარქველების წრედს და საცეცხლურში წყდება საწვავის მიწოდება.

ქვემის დაცვა ნორმალური წვის დარღვევის დროს, ხდება საწვავის მიწოდების
შეწყვეტით. დამცავი მოწყობილობის მერმნობიარე ელემენტს წარმოადგენს
ფოტონინალობა, რომელიც დაყენებულია საცეცხლურის პირდაპირ ისე. რომ
განათებულია ცეცხლის შუქით. ფოტონინალობა ჩართულია საცეცხლურში საწვავის
მიმწოდებელ სწრაფჩამკეტ ელექტრომაგნიტურ სარქველთა წრედში. საწვავის
ნორმალური წვის პირობებში ფოტონინალობა ცეცხლის შუქით საკმაოდ განათებულია

და ამიტომ აქვს მცირე ელექტრული წინაღობა, რის გამოც ელექტრული წრედი რომელშიც ჩართულია ფოტოწინაღობა შეკრულია და ელექტრომაგნიტური სწრაფჩამკეტი სარქველები დაა.

წვის ნორმალური პროცესის დარღვევის ან ცეცხლის გაქრობის შემთხვევაში ფოტოწინაღობის განათების ხარისხი მცირდება და მისი წინაღობა შეკვეთობად იზრდება. ელექტრული წრედი რომელშიც ჩართულია ფოტოწინაღობა იღება ხოლო სწრაფჩამკეტი ელექტრომაგნიტური სარქველი იგეტება. ამ-დანცავი მოწყობილების სქემა მოცემულია ნახ.60.



ნახ. 60. საწვავის წვის რეჟიმის დარღვევის ფოტოველექტრული-

დამცავი მოწყობილობის სქემა

ტკ — ელექტრომაგნიტური სარქველი; აΓ — წვის გადამწოდები (ფოტოწინაღობა); პ3 — დაცვის პულტი; რΦ — შუქის რელე; პT — საწვავის სარქველის რელე; R — წინაღობა

თუ ქვაბის ვენტილატორები აღჭურვილია ელექტროამძრავებით, მაშინ გათვალისწინებულია ქვაბის დაცვა მათი გაუდენურობის შემთხვევაში. ასეთი დაცვის უზრუნველსაყოფად სწრაფჩამკეტი ელექტრომაგნიტური სარქველების კვება ხდება ცენტილატორების კვების წრედიდან.

4.7. დამზარე და უტილიზაციური ქვაბების რეგულირება.

თხევადი ტვირთის გადამზიდ გემებზე დამზარე ქვაბების დანიშნულებაა: ტვირთის გათხობის სისტემის ორთქლით მომარტება; ორქონჩაქრობის სისტემა და სატვირთო ორთქლის ტუმბოების მოქმედებაში მოყვანა.

როგორც წესი, ამ ტიპის ქვაბებით გამოირჩევიან მაღალი ორთქლწარმადობით, ხოლო ავტომატური რეგულირების სისტემა თითქმის იგივე რაც მთავარ ქვაბებში.

მშრალ ტვირთმზიდ და საკრუიზო გემებზე ქვაბის დანიშნულებაა საწვავის გათხობის სისტემის და გემის საყოფაცხოვრებო მოთხოვნილებების დაბალი წნევის ($4-6 \text{ კგ/სმ}^2$) ნაჯერი ორთქლით მომარაგება. ამ ქვაბების ორთქლწარმადობა და შესაბამისად საწვავის ხარჯი დაბალია და ამიტომ მათი ეკონომიურობის გაზრდა პარტიის სიჭარბის შემცირებით არ არის აქტიუალური. ამის გამო ამ ტიპის ქვაბებში პარტია და საწვავის


შესაბამისობის რეგულირების ხდება მართვულირებული ორგანოების დარეგულირებით იხს. რომ წვის პროცესი მიმდინარეობდეს კვამლის გარეშე.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ ქვაბების ავტომატური რეგულირების სისტემა ძირითადად ელექტრომექანიკურია, და მუშაობენ ან ორპოზიციური სქემით (ჩართვა-გამორთვა), ან კომბინირებული სქემით, რომლის დროსაც სრული და საშუალო დატვირთვის დროს (100-30%) ხდება მდოვრე (უწყვეტი) რეგულირება, ხოლო მცირე დატვირთვის დროს - ორპოზიციური რეგულირება.

განვიხილოთ დამხმარე ქვაბის წვისა და კვების ავტომატური რეგულირების სისტემა. რომელიც ფართოდ არის გამოყენებული სამუშავრო გემებზე.

ელექტრომექანიკური ავტომატური რეგულირების სისტემა უზრუნველყოფს წვის მდოვრე რეგულირებას ქვაბის 100 დან 15% დატვირთვის დროს, ხოლო ორპოზიციური 15% ზე ნაკლები დატვირთვის დროს. ქვაბში წყლის დონე რეგულირდება ორპოზიციური რეგულირების სქემით. საცეცხლური აღჭურვილია ორი ელექტროამონავი მბრუნავი სარქეელებით, რომელათგანაც ერთი მთავარია. შეავარი სარქეელი უზრუნველყოფს საწვავის ხარჯის მდოვრე ცვლილებას 400 დან 60 კგ/სთ. და ქვაბის მცირე დატვირთვის შემთხვევაში იგი გადადის ორპოზიციური მუშაობის რეჟიმში. ხოლო მეორე სარქეელი, რომლის ხარჯია 15 კგ/სთ, მუშაობს უწყვეტად და დაუზრუნველყოფს მთავარი სარქეელის ანთებას მისი მუშაობის ორპოზიციური რეჟიმის დროს.

აღნიშნულია ავტომატური რეგულირების პრინციპული სქემა მოცემულია ნახ. 61.



ნახ. 61. გემის დამხმარე ქვაბის ავტომატური რეგულირების სქემა.

ორთქლის წნევის შგრძნობიარე ელემენტს წარმოადგენს კონტაქტური მანომეტრი 7, რომლის ისარი მართვის ფარისა 5 და მიძლიერებლის 4 საშუალებით მართავს ელექტრომოტორს 8, რომელიც რედუქტორისა და მექანიკური გადაცემის დახმარებით ცვლის საწვავის მარეგულირებელი სარქველისა 9 და ჰაერის შიბერების გადების ხარისხს.

ორთქლის წნევის 5.8 კგ/სმ²-მდე ზრდის შემთხვევაში, სარქველი 9 და ჰაერის შიბერები თითქმის დაკეტილია, ამ დროს შეიკრება იონური ვიკლიურებელი (სეემაზე არ არის ნაჩვენები), ამოქმედდება ელექტრომაგნიტური სარქველი 1 და 20-30 წამის შემდეგ ავტომატურად ჩერდება უნტილატორი, საწვავის ტუმბო და ფრქვევანების ამძრავი.

ორთქლის წნევის 5 კგ/სმ²-მდე კლების დროს სარქველის 9 ლილვი შემობრუნდება საწინააღმდეგო მხარეს და პათავისუფლებს კონექტი ვიკლიურებელს, რის შედეგად მიმდევრობით ირთვება საწვავის ტუმბო, ფრქვევანების ამძრავები და ვენტილატორი. ხოლო 20-30 წამის შემდეგ იღება ელექტრომაგნიტური სარქველი 1.

თუ ორთქლის წნევის გაზრდის შემთხვევაში ავტომატური რეგულირების სისტემამ არ იმუშავა და მირითადი ფრქვევანა განაგრძობს მუშაობას, მაშინ წნევის 7 კგ/სმ² მნიშვნელობის მიღწევისას ამოქმედდება წნევის რელე 6 და შეკრავს ქვაბის ავარიული დაცვის წრედს. დაცვის ამოქმედებისთანავე იზურება მთავარი და ამანთვებელი ფრქვევანების ელექტრომაგნიტური სარქველები 1 და 3. ამის შემდეგ ქვაბის ამუშავება ხდება ხელოვნურად.

წყლის დონის რეგულირება ხდება ულექტრომექანიკური რეგულატორის (IGEMA) საშუალებით, რომელიც მოქმედებს შემდეგი პრინციპით:

ქვაბის დოლში წყლის დონის ცვლილების დროს ტივტივა 4 და მასზე დამაგრებული მაგნიტური ფირფიტა ე გადაინაცვლებენ. მიმმართველ ტივტივებზე განლაგებულია a, b, d, ამპულები, რომლებშიაც ჩამაგრუბულია კონტაქტები. ამპულებისა და კონტაქტების განლაგება შეესაბამება წყლის დონის ნორმალურ და ზღვრულ დასაშვებ მნიშვნელობებს.

როცა ფირფიტა ე მიაღწევს იმ სიმაღლეს, რომელზეც განთავსებულია ამპულა b, ხდება კონტაქტების გახსნა ამპულაში b, რაც იწვევს მკვებავი ელექტრომაგნიტური სარქველის დაკეტვას და ქვაბში წყლის მიწოდების შეწყვეტას.

როცა ფირფიტა ე ჩამოვა ა ამპულის სიმაღლეზე, იღება სარქველი 4. დონის მომდევნო კლების შემთხვევაში, როცა ფირფიტა ე მიაღწევს ამპულას d, ჩაირთვება ავარიული სიგნალიზაცია და ჩერდება წვის პროცესი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს მორიგე ფრქვევანაში ცეცხლის ჩაქრობას, წყლის დონის ვარდნას ან წნევის მომატებას 7 კგ/სმ²-ზე ზემოთ.

უტილიზაციური ქვაბები, რომლებიც მუშაობენ მთავარი ძრავის გამონაბოლქვი გაზების სითბოს ხარჯზე, აღჭურვილი არიან წყლის დონისა და ორთქლის წნევის ავტომატური რეგულირების სისტემებით.

წყლის დონის ავტომატური რეგულირება ხდება ისევე, როგორც დამხმარე ქვაბებში, ხოლო წნევის რეგულირება ხდება ქვაბში შემავალი გაზების რაოდენობის რეგულირებით.

კითხვები თვითშეფასებისთვის.

1. ჩამოთვალეთ გემის საქვაბე დანადგარის მთავარი სარეგულირებელი პარამეტრები.
2. ჩამოთვალეთ ქვაბში საწვავის წვის რეგულირების სქემები.
3. ქვაბის სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემები.
4. დამხმარე ქვაბების რეგულირების მეთოდები.

თავი 5. ორთქლის ტურბინული დანადგარების ავტომატიზაცია.

5.1. ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი სიდიდეები.

ორთქლის ტურბოდანადგარი წარმოადგენს რეგულირების ისეთ ობიექტს, რომელსაც გააჩნია რამდენიმე აკუმულატორი და სარეგულირებელი პარამეტრები. ანუ ორთქლის ტურბოდანადგარის ავტომატური რეგულირების სისტემა შედგება რეგულირების რამდენიმე კონტრისაგან.

ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი პარამეტრებია:

- ტურბობილანური დანადგარის ლილვის ბრუნთა სიხშირე;
- ორთქლის წნევა ტურბინის როტორის შემაბჭიდროვებლებში;
- ორთქლის წნევა ტურბინის შუალედურ საფეხურებში;
- ზეთის ტემპერატურა შეზეთვის სისტემაში.

ტურბინის დანიშნულებიდან და ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე, ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან ზოგიერთი შეიძლება იყოს არარეგულირებადი.

5.2. ლილვის ბრუნთა სიხშირის რეგულირება


ტურბოკბილანური დანადგარის ლილვის ბრუნთა სიხშირე რეგულირდება მხოლოდ ტურბოელექტრულ დანადგარში, ან რეგულირებადი ზიჯის ხრახნის დანადგარში.

ფიქსირებული ზიჯის ხრახნის შემთხვევაში, მთავარ ტურბოკბილანურ დანადგარებში როგორც წესი, ამონტაჟებენ ბრუნთა სიხშირის ზღვრულ რეგულატორებს, რომლებიც მოქმედებაში მოდიან მაშინ, როცა ბრუნთა სიხშირე 5-6 % -ით გადააჭარბებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

ტურბინული დანადგარის ბრუნთა სიხშირის მკრძნობიარე ელემენტს.

წარმოადგენს პიდროლინამიკური მგრძნობიარე ელემენტი, რომელიც ფართოდ არის გამოყენებული ავტომატური რეგულირების სისტემაში. კონსტრუქციულად იფი წარმოადგენს ცენტრიდანული სახის ზეთის ტუმბოს და უწოდებულ იმპელიტს. მასში ტურბინის როტორის ბრუნთა სიხშირე გარდაიქმნება ზეთის წნევაში. ამ

რეგულატორებში შემსრულებელი მუქანიზმიც და მაძლიერებელიც ჰადრავლიკურია. ბრუნთა სიხშირის ერთოვეუმიანი ჰადროდინამიკური რეგულატორის სქემა მოცემულია ნახ. 62.




ნახ. 62. ჰადროდინამიკური რეგულატორის სქემა.

ცენტრიდანული ტურბო (იმპელერი) 1 რომელსაც აზრუნებს ტურბინის ლილვი აწვდის 4 კამერიდან ზეთს 5 კამერას. ტურბინის როტორის ბრუნთა სიხშირის ცვლილება იწვევს ზეთის წნევის ცვლილებას 6 კამერაში, რის შედეგად მკვეთარა 2 რომელიც ზეთის წნევისა და ზამბარის დაჭიმულობის ძალით დინამიკურ წონასწორობაში იმყოფება, შეიცვლის მდგომარეობას.

ბრუნთა სიხშირის მომატების დროს ზეთის წნევაც იმატებს და მკვეთარა 2 გადაინაცვლებს ზემოთ, ხოლო ბრუნთა სიხშირის კლებისას - ქვემოთ.

მკვეთარას ზევით გადადგილების დროს მისი ქვედა ფანჯრები ისურვბა, ხოლო ზედა ფანჯრები იღება, რის შედეგად სერვომოტორის 4 დგუშის ქვემოთ ზეთის წნევა შემცირდება, დგუში გადაინაცვლებს ქვემოთ და მისურავს ტურბინის საქმეს სარქველებს. ბრუნთა სიშირის კლებისას, რეგულირება ხდება საწინააღმდეგო მიმართულებით.

მთავარი ტურბოპილანური დანადგარის რომელიც მუშაობს ფიქსირებული ბოქის ხრახნან, ბრუნთა სიხშირის ზღვრული ჰიდროდინამიკური რეგულატორის სქემა მოცემულია ნახ.63.



ნახ. 63. მთავარი ტურბოპილანური აგრეგატის ავტომატური რეგულირებისა და დაცვის სქემა:

- 1 — სწრაფჩამეტი სარქელი; 2 — ოტოქელის ავტომატური ჩამცეტი; 3 — უსაფრთხოების რეგულატორი; 4 — ამაჩქარებელი სარქელი; 5 — უსაფრთხოების რეგულატორის მკვეთარა; 6 — სერვომოტორის მკვეთარა; 7 — სერვომოტორი; 8 — ავტომატური ჩამცეტის ძკვეთარა; 9 — ვაკუუმ რელე; 10 — ზეთის გამომრთველი; 11 — უსტიანების მკვეთარა; 12 — ბრუნთა სიხშირის რეგულატორის მკვეთარა; 13 — მთავარი ტურბოპილანური დანადგარის როტორი; 14 — იმპელერი; 15—18 — ზეთის გამომრთველის მკვეთარები; 19 — ლილვის დამაბრუნებელი მოწყობილობის ჩლოვილების რელე.


ბრუნთა სიხშირის ნომინალური მნიშვნელობის 103% შემთხვევაში მკვეთარა 12 გადაინაცვლებს ზემოთ, მიხურავს ქვედა და შეაღებს ზედა ფანჯრებს. რის გამოც ზეთის წნევა იმპულსურ მიღმი Ⅴ გაიზრდება, სერვომოტორის 7 შარუგულირებელი მკვეთარა 6 აიწევს და სწრაფჩამეტი სარქელი ოდნავ გაიღება.

თუ როტორის ბრუნთა სიხშირე გადააჭარბებს ნომინალური მნიშვნელობის 108%-ს, მაშინ მკვეთარა ბოლომდე აიწევს და ქვედა ფანჯრები ბოლომდე დაიკრება ხოლო ზედა ნოლომდე გაიღება. ამ შემთხვევაში წნევა იმპულსურ მიღმი Ⅲ იქნება მაქსიმალური.

სერვომოტორის მარეგულირებელი მცვეთარა იქნება ზედა უკიდურეს წერტილში, ხოლო სწრაფჩამცეტი სარქველი იქნება მინიმალურად გაღებული. სწრაფჩამცეტი სარქველი ბოლომდე იხურება მაშინ, როცა ბრუნთა სიხშირე 15%-ით გადააჭარბებს. ნომინალურ მნიშვნელობას.


5.3. ორთქლის წნევის რეგულირება შემამჟიდროვებლებში.

ტურბინის როტორის შემამჟიდროვებლებში ორთქლის წნევის ავტომატური რეგულირების სისტემის სქემა მოცემულია ნაბ. 64, ხოლო მარეგულირებელი ორგანოს კონსტრუქცია ნაბ. 65.



ნაბ. 64 ტურბინის როტორის შემამჟიდროვებლებში ორთქლის წნევის ავტომატური რეგულირების სისტემის სქემა:

- 1 — წნევის რეგულატორი; 2 — მარეგულირებელი სარქველი; 3 — ურანიტესტრუქტურული ბაზები; 4 — შემამჟიდროვებლიდან ორთქლის შემწოდი გაექტორის მაცივარი.



К уравнительному бачку

ნახ. 65. ტურბინის როტორის შემამჟიდოროვებლებში ორთქლის წნევის აკტომატური რეგულირების სისტემის მარეგულირებელი ორგანიზ.

სერვომოტორის ამძავიდან 1 მიღისაში გადაინაცვლებს მკვეთარა 2.

მკვეთარას ზედა მდგომარეობისას მიღისას ფანჯარა, რომელიც აერითიანებს ურანიტესის ბაზის ართქლის მაგისტრალთან, დაკეტილია. ხოლო ფანჯარები,

რომლებიც აერთიანებს მას კონდენსატორთან -დია. მკვეთარას ამ მდგრადერების დროს ხდება ზედმეტი ორთქლის სტატუსი კონდენსატორში.


მკვეთარას ქვემოთ გადანაცვლების შემთხვევაში, ჯერ იკეტება ქვედა ფანჯრები და ორთქლის სტატუსი კონდენსატორში ჩერდება, ხოლო შემდგომი გადანაცვლების დროს იღება ზედა ფანჯრები და ხდება სისტემის ორთქლით შევსება.

რეგულატორში წნევის მგრძნობიარე ელემენტად ძირითადად გამოიყენება. სილფონი, მაძლიერებლები გამოიყენება, ან მკვეთარას ტიპის, ან ჭავლური რომლებშიც მუშა სხეულს წარმოადგენს ან ზეთი ან კონდენსატი.

ორთქლის ხარჯით გამოწვეული ბრუნთა სიხშირის რხევის შესამცირებლად, ბრუნთა სიხშირისა და წნევის ავტომატური რეგულირების სისტემები აუცილებელია იყოს დაკავშირებული ავტონომიური. რომლის არსი მგომარეობს იმაში, რომ ეს ორი რეგულატორი ერთმანეთთან უნდა იყოს შეერთებული კავშირებით და ამასთანავე ეს კავშირები უნდა იყოს შერჩეული ისე, რომ ორივე რეგულატორმა ცალ-ცალკე შეძლოს პროცესის მართვა დამოუკიდებლად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტურბოგენერატორის დატვირთვის ცვლილების შემთხვევაში ბრუნთა სიხშირის რეგულატორმა

ერთდროული ზემოქმედება უნდა განახონვიდეთოს როგორც ახალი ორთქლის ჟარეგულირებელ ორგანოებზე, ასევე ირგვლივ რეგულირების სისტემის მართვა და მოუკიდებლად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ტურბოგენერატორის დატვირთვის ცვლილების შემთხვევაში ბრუნთა სიხშირის რეგულატორმა

ორთქლის ტურბინის დაკავშირებული რეგულირების სქემა მოცემულია ნახ. 66.



ნახ. 66. ორთქლის ტურბინის როტორის ბრუნთა სიხშირის დაკავშირებული რეგულირების სქემა
и давления в отборе паровой турбины


გემის ორთქლტურბინულ დანადგარებში ორთქლის აღება ხდება ხდება ძირითადად მთავარი ტურბინის შუალედური საფეხურებიდან. ორთქლის წნევა საფეხურებში იცვლება მთავარი ტურბინის მუშაობის რეჟიმის შესაბამისად. ხოლო ტურბინის გაჩერების ან უკუსვლის შემთხვევაში ორთქლი მომხმარებლებს არ ძიებოდება. შუალედური საფეხურებიდან ორთქლის აღება ხდება მხოლოდ იმ რეჟიმებში, როგორ წნევა ორთქლის აღების კამერებში მეტია ვიდრე ორთქლის მაგისტრალში. აქედან გამომდინარე, ორთქლის შუალედური საფეხურების აღების სისტემაში წნევის რეგულირების პრინციპი მდგომარეობს ზედმეტი ორთქლის განდევნაში, ან ასალო ორთქლით მაგისტრალის შევსებაში.

ასეთი რეგულირების განსახორციელებლად წნევის მარეგულირებელ ორგანოს აკეთებენ ორმაგი სარქველით, რომლებიც მოქმედებაში მოდიან ერთი საერთო სერვომოტორიდან, ერთ-ერთ სარქველს მიეწოდება ორთქლი აღების სისტემიდან, ხოლო შეორეს რედუცირებული ახალი ორთქლი.

ამ სარქველების მართვის ამძრავი მოწყობილია ისე, რომ ყოველ მათგანს შეუძლია გაიღოს მაშინ, როდესაც მეორე დაკეტილია. ორთქლის უკუსვევის თავიდან ასაცილებლად დამატებითად ყენდება სივიზუალური კლაპანი.

5.4. ზეთის ტემპერატურის რეგულირება შეზეთვის სისტემაში

მთავარ ტურბობილანური აგრეგატის შეზეთვის სისტემაში ზეთის ტემპერატურის რეგულირება ხდება ზეთის მაცივარში მიწოდებული წყლის რაოდენობის ცვლილებით. ზეთის ტემპერატურის რეგულირების სისტემაში გამოიყენება ტემპერატურის მანომეტრული ტიპის მკრძნობიარე ელემენტები, გარემოს ტემპერატურის ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სისტემა აღჭურვილია ორგასკადიანი მაძლიერებლით. ამ შემთხვევაში მკრძნობიარე ელემენტი განლაგებულია შეზეთვის სისტემის მიღწევაში. სქემა მოცემულია ნაბ.67.



ნაბ. 67. ზეთის ტემპერატურის რეგულირების სქემა ორგასკადიანი მაძლიერებლით.

- 1 — გაძლიერების პირველი კასკადი; 2 — ჩამკეტი მკვეთარა; 3 — სერვომოტორი;
4 — მარეგულირებელი ორგანო

მოცემულ სქემაში გაძლიერების პირველი კასკადი შედგება სილფონური ტიპის მგრძნობიარე ელემენტისაგან და დროსელური მაძლიერებლისგან. მაძლიერებლის კორპუსი ორი ერთმანეთთან ხისტად დაკავშირებული მემბრანებით რომელთა შორის მოთავსებულია ვსტავკა გრძივი და განივი ხვრელებით, გაყოფილია სამ წაწილად. რომელთაგანაც მემბრანებს შორის არსებული ნაწილი შეერთებულია სლიტან, ხოლო ქვედა ნაწილი შეერთებულია გაძლიერების მეორე კასკადის მგრძნობიარე ელემენტთან. ვსტავკის ბოლოში არსებული მემბრანების გამაერთიანებელი ხვრელი დაკვეტილია. ზამბარიანი ბურთულას საშუალებით.

ზეთის ტემპერატურის მოცემული მნიშვნელობის დროს მაძლიერებლის სამივე სივრცე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია, ხოლო გაძლიერების მეორე კასკადის მკვეთარას უჭირავს შუალედური მდგომარეობა.

ზეთის ტემპერატურის გაზრდის შემთხვევაში სილფონის ფსკერზე ორთქლის წნევა მოიმატებს, რის გამოც მემბრანები და მათ შორის არსებული ვსტავკა გადაინაცვლება ქვემოთ და მაძლიერებლის კორპუსს მოაშორებენ ბურთულას, შესაბამისად მემბრანას ქვედა სივრცე და გაძლიერების მეორე კასკადის მგრძნობიარე ელემენტი შეუერთდებან ზეთის დაწესების მაგისტრალს.

მეორე კასკადის მკვეთარა გადაინაცვლებს ქვემოთ, ხოლო მაძლიერებლის დგუში გადაანაცვლებს მარეგულირებელ ორგანოს მაცივარში გამაგრილებელი წყლის მომატებისაკენ.

ტემპერატურის დაკლების შემთხვევაში, სილფონი და მასთან დაკავშირებული მგრძნობიარე ელემენტის მემბრანები ზამბარის ზემოქმედების შედეგად აიწევიან ზემოთ, ამ დროს შუალედური ვსტავკა მოშორდება ბურთულას და გრძივი და განივი ხვრელებით შეერთების მაძლიერებლის ქვედა და შუა სივრცეს, ამასთანავე მეორე კასკადის მურძნობიარე ელემენტის ორივე სივრცეს შეაერთებს სლიტან.

ზამბარის ზემოქმედებით მაძლიერებლის მეორე კასკადის მკვეთარა აიწევს მაღლა, ხოლო მაძლიერებლის დგუში გადაანაცვლებს მარეგულირებელ ორგანოს მაცივარში გამაგრილებელი წყლის მოკლებისაკენ. სერვომოტორის დგუშის გადაანაცვლების დროს უკუკავშირის ბერკეტი მკვეთარას დააბრუნებს საწყის მდგომარეობაში.

5.5. ორთქლის ტურბოდანადგარის დაცვის სისტემები


ორთქლის თანამედროვე ტურბინები განეკუთვნებიან სითბური ბრავების კატეგორიას, რომლებშიაც მათი საიმედო შუშაობის განმსაზღვრული ზოგიერთი პარამეტრები ავარიულ სიტუაციის დროს იცვლებიან ისეთი სისწრაფით, რომ მომსახურე პერსონალს არ შეუძლია ავარიის თავიდან აცილების რაიმე ზომების მიღება.

აქედან გამომდინარე, ტურბინულ დანაღვარებში უსაფრთხო და უავარიო მუშაობის უზრუნველსაყოფად არსებობს ავარიული დაცვისა და სიგნალიზაციის მოწყობილობები.

თანამედროვე გემის ტურბოდანადგარი აღჭურვილია შემდეგი პარამეტრების დაცვის საშუალებებით:

1. ტურბინის როტორის ბრუნთა სიბშირე;
2. ვაკუუმის დავარდნა კონდენსატორში;
3. ზეთის წნევა შეზეთვის სისტემაში;
4. ტურბინის როტორის წანაცვლება (სმეშენიე).

ჩამოთვლილი დაცეის საშუალებები ზეთოვანი გამომრთველით მოქმედებუნ
სწრაფჩამკეტი მოწყობილობაზე, რომელიც განლაგებულია ორთქლის მთავარ
მაგისტრალზე. სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის ამოქმედების შემთხვევაში, მყისიერად
წყდება ტურბინაში ორთქლის მიწოდება.
ზეთოვანი გამომრთველისა და სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის ურთიერთქმედების სქემა
მოცემულია ნახ.63. სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის 1 სქემა, რომელიც ჩართულია
ტურბინის სამანევრო სისტემაში, მოცემულია ნახ.68.



ნახ. 68. ტურბინის სწრაფჩამკეტი სარქველის

სამანევრო მოწყობილობა:

- / ახალი ორთქლის ხაზი;
- „ძალური“ ზეთი;
- — „იმპულსური“ ზეთი.


სწრაფჩამკეტი მოწყობილობა ღია მდგომარეობას ინარჩუნებს დგუშხე-მოქმედი ზეთის წნევით, რომელიც მიეწოდება ცილინდრის ზედა სივრცეს.

რომელიმე სარეგულირებელი პარამეტრის ავარიული მნიშვნელობის დროს, ზეთის გამომრთველი წყვეტის ზეთის მიწოდებას სწრაფჩამკეტ მოწყობილობაში და ზეთი უერთდება სლივობი მაგისტრალს. ამის გამო დგუშის ზედა სივრცეში წნევა ეცემა. ატმოსფერულამდე, ზამბარას ზემოქმედების შედეგად იგი სწრაფად გადაადგილდება ზემოთ და დახურავს ორთქლის სარეველს.

ტურბინის დაცვა ბრუნთა გადამეტებული სიხშირისაგან ხდება მაშინ, როდესაც როტორის ბრუნთა სიხშირე გადააჭარბებს ნომინალურს 10-12%-ით.

დამცავი მოწყობილებები კონსტრუქციულად ორი სახისაა: მექანიკური და ჰიდროდინამიკური. ერთიც და მეორეც შეიძლება იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ქმედების.

მთავარ ტურბოაგრეგატებში გამოიყენება არაპირდაპირი ქმედების დამცავი მოწყობილობები ჰიდროდინამიკური ან მექანიკური მგრძნობიარე ელემენტით ნახ.69.



ნახ. 69. ბრუნთა სიხშირის არაპირდაპირი ქმედების ზღვრული რეგულატორის სქემა:
1 – მგრძნობიარე ელემენტი; 2, 6 – ზამბარები; 3 – ზერკეტი; 4 – დამჭერი; 5 – ზეთის მკვეთარა; 7
და 8 – ფანჯრები.


ბრუნთა სიხშირის მგრძნობიარე ელემენტის 1 სიმძიმის ცენტრი აცილებულია ტურბინის ბრუნვის ღერძს. ტურბინის ბრუნვის დროს, როცა მისი სიხშირე არ აღემატება ნომინალური სიხშირის 110-112%-ს, ექცენტრულად დამაგრებულ მასაში ბრუნვის შედეგად წარმოქმნილი ცენტრიდანული მალა წონასწორდება ზამბარის 2 დაჭიმულობის ძალით.

ბრუნთა სიხშირის გადამეტების დროს ცენტრიდანული მალაც მოიძარებს და გადალახავს ზამბარას დაჭიმულობის ძალას, მგრძნობიარე ელემენტი აშორდება ღერძს.

და იმოქმედებს ზამბარის მიერ დატვირთულ ბერკეტზე 3. ბერკეტი შემობრუნდება და დამჭერი 4 მოშორდება ზეთის მკვეთარას 5, რომელიც ზამბარის 6 მოქმედებით გადაინაცვლებს მარცხნივ და შეაერთებს ფანჯარას 7 სლივთან.

ამის შედეგად (ნახეთ ნაბ.63) სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის პერეპუსკნოი სარქველის ზედა სივრცეში წნევა ეცემა, პერეპუსკნოი სარქველი გადაინაცვლებს და სწრაფჩამკეტი სარქველის დგუშის ზედა სივრცეს შეაერთებს სლივთან. ზამბარის მოქმედების შედეგად სერვომოტორის დგუში აიწევს მაღლა და დახურავს სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის ორგანელის სარქველს.

ჰიდროდინამიკური მურძნობიარე ელემენტის (იმპელური) გამოყენების შემთხვევაში, ზეთი იმპელურიდან მიეწოდება ზეთის გამომრთველის (ნაბ.70) მკვეთარას ქვედა სივრცეს. ეს მკვეთარა იმყოფება წონასწორულ მდგომარეობაში, რადგანაც მასზე ქვემოდან მოქმედი იმპელურის ზეთის წნევის და ზემოდან მოქმედი ზამბარას დაჭიმულობის მაღლები აწონასწორებენ ერთმანეთს.



ნაბ.70. ზეთის გამომრთველი;

- 1- ზღვრული ბრუნთა სისტემის მკვეთარა;
- 2- ვაკუუმ-რელეს მკვეთარა;
- 3- როტორის დერმული წანაცვლების მკვეთარა;

- 4- შეზეთვის ზეთის წნევის დამცველი მკვეთარა;
- 5- გამომრთველის მკვეთარა;
- 6- ხვრელი.

ბრუნთა ნორმალური სიხშირის დროს მკვეთარა იმყოფება ქვედა მდგომარეობაში. ბრუნთა სიხშირის დასაშვებ მნიშვნელობაზე მეტად გაზრდის შემთხვევაში, ზეთის მომატებული წნევის შედეგად მკვეთარა 1 გადაინაცვლების მაღლა, ხოლო „ძალური“ ზეთი მიწოდება გამომრთველის მკვეთარას 5 ზედა სივრცეში. ამის გამო მკვეთარა ჩამოიწევს ქვემოთ და სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის სარქველის ზედა სივრცეს (ნახეთ ნახ.68) შეაერთებს სლივთან, რის შედეგად სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის სერვომოტორის დგუში ზამბარის ძალით აიწევს მაღლა და ჩაკეტავს ორთქლის სარქველს.

ტურბინის დაცვა შეზეთვის სისტემაში წნევის ვარდნისაგან ხდება. იმ მოწყობილობით, რომელიც ახორციელებს რეზერვული ზეთის ტუმბოს გაშვებას და იმ შემთხვევაში, თუ ზეთის ტუმბოს გაშვებით ზეთის წნევა არ აიწია, მაშინ მოწყობილობა წყეტის ტურბინაში ორთქლის მიწოდებას.

რეზერვული ტუმბოს ავტომატური გაშვების მოწყობილობის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს წნევის რელე, რომელიც მოქმედებაში მოდის წნევის დაეარდნის შემთხვევაში.

თუ რეზერვული ტუმბოს გაშვებისას ზეთის წნევა აგრძელებს ვარდნას, მაშინ ზეთის გამომრთველის მკვეთარა 4 (რომელიც სისტემაში ზეთის წნევის ზემოქმედების შედეგად იმყოფება ზედა მდგომარეობაში), ზამბარას ძალით დაიწევს ქვემოთ (ნახ.70) ხოლო სწრაფჩამკეტი მოწყობილობა შეწყვეტს ტურბინაზე ორთქლის მიწოდებას.

ტურბინის დაცვა კონდენსატორში ვაკუუმის ვარდნისაგან.

ვაკუუმის დავარდნა, ანუ წნევის აწევა კონდენსატორში შეიძლება გამოიწვიოს ექიპირის მყობრიდან გამოსვლამ, კონდენსატორის გერმეტულობის დაკარგვამ და ა.შ. ამიტომ ვაკუუმის დავარდნის 500-550 მმ.ვწყ.სვ. შემთხვევაში, ტურბინა უნდა გაჩერდეს.

კონდენსატორში წნევის გამზომ მგრძნობიარე ელემენტად გამოიჭირება ვაკუუმ-რელე, რომლის კონსტრუქცია მოცემულია ნახ.71, რომლის მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში:


ვაკუუმის ვარდნისას, ანუ წნევის აწევის დროს კონდენსატორში ვაკუუმ-რელეს შემბრანა 1 ჩაიზნიქება, მკვეთარა 2 ჩამოწევს ქვემოთ და მკვეთარას ზედა და ქვედა ფანჯრები შეუერთდებიან ერთმანეთს. რადგანაც მკვეთარას ერთი ფანჯარა შეერთებულია ძალოვანი ზეთის მაგისტრალთან, ხოლო მეორე ზეთის გამომრთველის მკვეთარასთან 2 (ნახ.70), ამიტომ სწრაფჩამკეტი მოწყობილობის ზეთის სარქველი ამოქმედდება და შეწყვეტს ტურბინაზე ორთქლის მიწოდებას:

ტურბინის დაცვა როტორის წანაცვლებისგან.

ტურბინის ღერძული წანაცვლების მგრძნობიარე ელემენტად გამოიყენება გამჭოლი ღერძული კვეთის მკვეთარა (ღერძული წანაცვლების რელე) ნახ.72.

ტურბინის როტორის წანაცვლების შემთხვევაში (რაც გამოწვეულია საკისარის მწყობრიდან გამოსვლით), შეიცვლება ტურბინის ლილვს 1 და მკვეთარას გამავალ

კვეთას შორის არსებული ღრეჩო, რაც გამოიწვევს იმპულსური ზეთის წნევის შეცვლას. აღნიშნული წნევის ცვლილების გამო ზეთის გამომრთველის მკვეთარა 3 გადაინაცვლებს; ამიქშედდება სწრაფჩამკეტი მოწყობილობა და შეწყდება ტურბინაზე ორთქლის მიწოდება.



ნახ. 71. კონდენსატორში ვაკუუმის გარღმის დამტკიცების მოწყობილობა (კაპუტ-რელე)

1 — მუშაობა; 2 — მკერარა; 3 — მკერარის მიღლივა;
4 — სვლის შეწყობულება.

ნახ. 72 ტურბინის რეცონას დურნიშელი წნაცვლების აღრიცხატის გამჭოლი მექანიზმი.

1 — ლაბორი; 2 — კონსტანტი; 3 — მკერარის მიღლივა;
4 — მკერარა; 5 — ტურბინის მიღმია.

კითხვები თვითშეჯვასებისთვის.

- 1- ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი სიტიდეუბი;
- 2- როგორ ხდება წნევის რეგულირება ორთქლის აღმის სისტემაში?
- 3- რა და რა სახის დაცვის მოწყობილობებია თანამედროვე ტურბოდანადგარებში?

თავი 6

გემის დიზელური დანადგარების ავტომატიზაცია.

6.1. ავტომატიკის მირითადი საკითხები.

თანამედროვე გემის ენერგეტიკული დანადგარი აღჭურვილია ავტომატიზაციის მაღალი კლასის სამუალებებით; რაც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ენერგეტიკული დანადგარი გემის სვლის დროს იმართებოდეს მხოლოდ ერთი ვახტის მექანიკოსის მიერ, ხოლო დგომის დროს იყოს უვასტო მომსახურება.

ასეთი სქემის განსახორციელებლად გათვალისწინებულია:

- 1) მთავარი ძრავის დისტანციური ავტომატური მართვა ხიდურიდან;
- 2) მთავარი ძრავისა და დიზელ-გენერატორების მომსახურე ტუმბოების ავტომატური და დისტანციურ-ავტომატური მართვა;
- 3) მთავარი კომპრესორების ავტომატური ან დისტანციურ-ავტომატური მართვა;
- 4) გემის ავტომატიზირებული ელექტრო სადგური, რომელიც ითვალისწინებს გენერატორების ავტომატურ სინქრონიზაციას და პარალელურ რეჟიმში შეყვანას. ამასთანავე, ავარიული დიზელ-გენერატორის გაშვებას მაშინ, როდესაც მთავარ გამანაწილებელ დაფას არ მიეწოდება კვება (გაუდენურება).
- 5) დამხმარე და უტილიზაციური ქვაბების ავტომატური მართვა. (ქვაბის მომზადება და გაშვება ხდება ხელოვნურად)
- 6) მთავარი ძრავისა და დიზელ გენერატორების შეზეთვისა და გაგრილების სისტემების ავტომატიზირებული სისტემები;
- 7) სამანქანე განყოფილების სხვადასხვა სისტემების (სახარჯი ტანკის, ზეთისა და საწვავის გათბობა) ავტომატური თერმორეგულირება;
- 8) მძიმე საწვავის სიბლანტის ავტომატური რეგულირების სისტემა;
- 9) ავტომატიზირებული საწვავის სეპარატორები;
- 10) ცილინდრული შეზეთვის ავტომატიზირებული სისტემა;
- 11) სამანქანე განყოფილების ცისტერნების დონის დისტანციური გაზომვა და სიგნალიზაცია მათი საშიში მნიშვნელობის შემთხვევაში;
- 12) სახანძრო ტუბოების დისტანციური გაშვება და გაჩერება მართვის ცენტრალური პოსტიდან, ხიდურიდან და გემბანის კანცელარიიდან;
- 13) ცენტრალური გაშვების დისტანციური გაშვება და გაჩერება მართვის ცენტრალური პოსტიდან და მათი დისტანციური გაჩერება ხიდურიდან;
- 14) დამხმარე მექანიზმების მუშაობის საათების მრიცხველები.

გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პარამეტრების მნიშვნელობათა რეგისტრაცია და მათი დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი სიგნალის გადაცემა მექანიკოსის კაიუტ-კომპანიაში და სასადილო ოთახში.

კომპლექსური ავტომატიზაცია აადვილებს გემის მართვას და ამაღლებს მის მანევრირებას, გამორიცხავს არასწორ ოპერაციებს, ძრავებს ამუშავებს ეკონომიკურად და ამცირებს მომსახურე პერსონალის რიცხვს.

ვინაიდან ავტომატური რეგულირების სისტემა შეადგენს კომპლექსური ავტომატიზაციის ძირითად ნაწილს, ამიტომ ცალ-ცალკე განვიხილოთ ავტომატური რეგულირების ის ძირითადი სისტემები, რომლებიც ემსახურებიან ძრავებს და მათ მომსახურე მექანიზმებს. თანამედროვე დიზელი წარმოადგენს რეგულირების რთულ თხიექტს, რეცლიც ავტომატურად რეგულირდება შემდეგი ძირითადი ჰარამულობები:

მუხლა ლილვის ბრუნთა სიხშირე; ტემპერატურა გაგრილების, შეზეთვის და ჩაბურვის სისტემაში; საწვავის სიბლანტე.

6.2 ბრუნთა სიხშირის რეგულირება

განვიტურობინული დანადგარით აღჭურვილი დიზელის ძრავის, როგორც ბრუნთა რიცხვის რეგულირების ობიექტის დინამიკა, რომლის ფუნქციონალური სქემა მოცემულია ნახ.73, შეიძლება აღწერილი იქნას დიფერენციალურ განტოლებათა შემდეგი სახის სისტემით:

1) დიზელის ძრავის:

$$(T_A p + 1)\varphi_A = k_1 \mu + k_2 \varphi_n; \quad (89\text{ a})$$

2) ტურბოკომპრესორის:


$$(T_T p + 1)\varphi_T = k_3 \zeta + k_4 \mu + k_5 \varphi_n; \quad (89\text{ b})$$

3) შემშვები კოლექტორის:

$$(T_K p + 1)\varphi_n = k_6 \varphi_T + k_7 \varphi_A; \quad (89\text{ c})$$

4) გამომშვები კოლექტორის:

$$(T_H p + 1)\zeta = k_8 \varphi_A + k_9 \varphi_n + k_{10} \mu; \quad (89\text{ d})$$



ნახ. 73. ძრავის ბრუნთა სიხშირის ავტომატური რეგულირების სისტემის ფუნქციონალური სქემა.

განტოლებათა სისტემის ამოხსნის შედეგად, მივიღებთ მე-4-ე რიგის ერთ დიუყერენციალურ განტოლებას. ამ განტოლებებში T_A , T_T , T_K წარმოადგენს ძრავის, ტურბოკომპრესორის, შემშვები და გამომშვები კოლექტორების დროის მუდმივებს, $k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7, k_8, k_9, k_{10}$ — გამლიერების კოეფიციენტებს.

სოლო:

$$\varphi_A = \frac{\Delta\omega_A}{\omega_0^0}; \quad \varphi_T = \frac{\Delta\omega_T}{\omega_0^0}; \quad \varphi_B = \frac{\Delta p_T}{p_0^0}; \quad \zeta = \frac{\Delta p_T}{p_0^0}; \quad \mu = \frac{\Delta h}{h_0^0}$$

— წარმოადგენს ძრავის ლილვის ბრუნთა სიხშირის, ტურბინის როტორის ბრუნთა სიხშირის, კომპრესორის წნევის, გამონაბოლქვი გაზების წნევის და საწვავის ტუბმოების ბერკეტის გადანაცვლების უგანზომილებო ცვლადებს.

როგორც ცნობილია, მხატვა ლილვზე მომუშვე გემის დიზელის ძრავი, როგორც ბრუნთა სიხშირის რეგულირების ობიექტი, ხასიათდება დადებითი თვითრეგულირებით. ამიტომ დიდი შემფოთებების არ არსებობის შემთხვევაში, მას შეუძლია იმუშავოს დამოუკიდებლად რეგულატორის გარეშე. მაგრამ იმის გამო; რომ გემის შტორმულ პირობებში ცურვის დროს ბრუნთა სიხშირის რხევები შეზღუდულია და ამასთანავე რეგულატორი უზრუნველყოფს დიზელის დისტანციურ ავტომატურ მართვას, ძრავები აღჭურვილი არიან ბრუნთა სიხშირის რეგულატორებით, რომელთა ტიპები და მახასიათებლები დამოკიდებულია გემისა და პროპულსიური კომპლუქსის თავისებურებებზე.

6.2.1. ბრუნთა სიხშირის რეგულატორთა კლასიფიკაცია


ბრუნთა სიხშირის რეგულატორები მგრძნობიარე ელექტროს მიხედვით კლასიფიცირდებიან როგორც მექანიკური, პნევმატური და ჰიდროვლიკური რეგულატორები. ძრავის მარტივის თრგვანოებზე სიგნალის გადაცემის მიხედვით კლასიფიცირდებიან როგორც ჰიდროს რეგულირების რეგულირების მიხედვით კლასიფიცირდებიან როგორც რეგულატორები. სიჩქარის რეგულირების რეგულირების მიხედვით კლასიფიცირდებიან როგორც ზღვრული, ერთორეგიმიანი, ორრეგიმიანი და მრავალრეგიმიანი რეგულატორები. უკუკავშირის მიხედვით კლასიფიცირდებიან როგორც რეგულატორები უკუკავშირის გარეშე, ხისტი უკუკავშირით, იზოდროომული უკუკავშირით და კომბინირებული უკუკავშირით. იმპულსთა რაოდენობის მიხედვით როგორც ერთიმშეულსანი და მრავალიმპულსანი რეგულატორები.

გემის ძრავის ბრუნთა სიხშირის სარეგულირებლად ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც ზღვრული, ასევე მრავალრეგიმიანი არაპირდაპირი მოქმედების რეგულატორები მექანიკური მგრძნობიარე ელექტროს მიხედვით.


ზღვრული რეგულატორის შემთხვევაში, ძრავის ბრუნთა სიხშირე რეგულირდება მართვის ცენტრალური პოსტიდან საწვავის ტუბოს მარეგულირებელ თრგანოზე უშუალო ზემოქმედებით. ამ შემთხვევამი, მართვის პოსტის სახელურის ნებისმიერ მდგომარეობას შეესაბამება საწვავის ტუბოს მარეგულირებელი თრგანოს გარკვეული მდგომარეობა და ძრავის გარკვეული წილობრივი მახასიათებელი. ზღვრული რეგულატორით აღჭურვილი ძრავის მახასიათებლები მოყვანილია ნაბ.74.

ზღვრული რეგულატორი მოქმედებაში მოდის მხოლოდ მაშინ, როცა ბრუნთა სიხშირი გადააჭარბებს დასამვებ მნიშვნელობას (ხრაბნის დაკარგვის ან გაშიშვლების შემთხვევაში) და გადაანაცვლებს საწვავის მარეგულირებელ თრგანოს მხოლოდ საწვავის მიწოდების დაკლებისაკენ. თუ ბრუნთა სიხშირე ზღვრულ მნიშვნელობაზე ნაკლებია, მაშინ რეგულატორი არ ზემოქმედებს საწვავის მარეგულირებელ თრგანოზე. ზღვრული

რეგულატორისა და საწვავის მარეგულირებელი ორგანოს ურთიერთქმედების ურთკრძალვაშე გვთხოვთ შესაძლებელი სქემა მოყვანილია ნახ. 75



ნახ. 74. ზღვრული რეგულატორით აღჭურვილი ძრავის მახასიათებლები;
1,3,4,5 — ხრახნული მახასიათებლები; 2 — გარე მახასიათებლები;
6 — რეგულატორული მახასიათებლები; 7 და 8 — წილობრივი მახასიათებლები.




ნახ. 75. ზღვრული რეგულატორისა და საწვავის მარეგულირებელი ორგანოს ურთიერთქმედების სქემა.

1 — საწვავის ხელოვნური მიწოდების მარეგულირებელი სახელური; 2 — пружинная пластина;
3 — ზღვრული რეგულატორი; 4 — საწვავის ტუმблი.

შოლო წლებში ფართო გამოყენება პპოვა მრავალრეჟიმიანია რეგულატორმა, რომელიც ავტომატურად იჭერს ნებისმიერ მოცემულ სიჩქარულ რეჟიმს, ნომინალური მდგრადიდან მაქსიმალურამდე. მრავალრეჟიმიანი რეგულატორით აღჭურვილი ძრავის მახასიათებლები მოცემულია ნახ. 76.

მრავალრეჟიმიანი რეგულატორის შემთხვევაში, მუშაობის ნებისმიერი რეჟიმის დროს საწვავის მიწოდების რეგულირება ხდება რეგულატორის საშუალებით, რომლის სერვომოტორის გამომავალი ხერცები შეერთებულია საწვავის ტუმблების საწვავის მარეგულირებელ ორგანოებთან, ხოლო ძრავის მუშაობის რეჟიმი დაიკვეთება მართვის პოსტიდან რეგულატორის მგრძნობიარე ელემენტის ზამბარის დაჭიმულობის გზით.

ზუმოთ აღნიშნულიდან გამომდინარეობს შემდეგი: ზღვრული რეგულატორის არსებობის შემთხვევაში ძრავში საწვავის ცაკლური მიწოდება რჩება უცვლელი, ხოლო



ნახ. 26. ძრავალრეჟიმიანი რეგულატორით აღჭურვილი ძრავის მახასიათებლები;
1 — გარე მახასიათებლები; 2 — რეგულატორული მახასიათებლები.

ძრავის ლილების ჩრუნთა სიხშირე გარე დატვირთვის ცვლილებასთან ერთად შეიცვლება ფართო დიაპაზონში (მაქსიმალურად დასაშევებამდე).


აღნიშნულ შემთხვევაში, ძრავის სითბური დატვირთვა და მასთან დაკავშირებული ტემპერატურული დაძაბულობები ცილინდრულ-დგუმურ ჯგუფში პრაქტიკულად უცვლელი რჩება, ხოლო ძრავის მოძრავი დეტალების ინერციის დატვირთვები მიაღწევენ მაქსიმალურ მნიშვნელობებს.

— მრავალრეჟიმიანი რეგულატორის არსებობის შემთხვევაში, გარე დატვირთვის ცვლილების დროს შეიცვლება საწვავის ციკლური მიწოდება ისე, რომ ჩრუნთა სიხშირე რჩება უცვლელი. ამ შემთხვევაში ბრუნთა სიხშირის ცვლილების შედეგად გამოწვეულ ინერციულ დატვირთვებს არ ექნებათ ადგილი, მაგრამ სითბური დატვირთვა და ტემპერატურული დაძაბულობები მიაღწევენ მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

ანუ როგორც ზღვრულ, ასევე მრავალრეჟიმიან რეგულატორებს აქვთ თავისი უარყოფითი მხარეები, ამიტომ ბოლო წლებში ხრახნთან პირდაპირი შეერთების დიზელებში გამოიყენება რეგულატორები, რომლებიც მუშაობენ მრავალრეჟიმიან-ზღვრული სქემით. ნახ. 77

მრავალრეჟიმიანი რეგულატორის ჩართვის ასეთი სქემის შემთხვევაში, მას შეუძლია იძულოს როგორც მრავალრეჟიმიანი, ასევე ზღვრული რეგულატორი.

რეგულატორის 5 სასურველ რეჟიმზე დაყენება ხდება მართვის ცენტრალურ პოსტში არსებული მქნევარას 1 საშუალებით, რომლის ბრუნვის შედეგად ხდება ზემოქმედება ბერკეტებზე და იცვლება შვრძნობიარე ელემენტის ზამარას დაჭიმულობა.



ნახ. 77. მრავალრეჟიმიან-ზღვრული სქემით ჩართული რეგულატორი:

საწვავის ციკლური მიწოდების რეგულირება ხდება ბერკეტის 2 საშუალებით, რომელიც ამავე დროს წარმოადგენს დატვირთვის მაჩვენებლის 3 დასაყრდენ-შემზღვევლს და ბერკეტის 4 საშუალებით ზემოქმედებს საწვავის ტუმბოს 6 მარეგულირებელ ორგანიზმე.

შენერეარასა და ბერკეტის ურთიერთკავშირი და მასთა ურთიერთგანლაგება იძლევა იშის საშუალებას, რომ რეგულატორის შეუძლია იძუმაოს როგორც მრავალრეჟიმიანი, ან როგორც ზღვრული.


თუ ბერკეტს 2 და დატვირთვის მაჩვენებელს 3 შორის არსებობს x ღრეჩო, ხოლო შვრკეტის 4 და რეგულატორის გამომავალ ბერკეტს შორის შეერთებაში ღრეჩო არ არის ($y = 0$), მაშინ რეგულატორი მუშაობს როგორც მრავალრეჟიმიანი, ხოლო ბრუნვა სიხშირე განისაზღვრება რეგულატორის ნასტროიკის მქნევარას 1 მდგომარეობით.

თუ არსებობს y ღრეჩო ხოლო x ღრეჩო არ არსებობს, მაშინ რეგულატორი მუშაობს როგორც ზღვრული და ბრუნთა სიხშირის რეგულირება ხდება სახელურით 2.

ერთოვენი რეგულატორი განკუთვნილია მოცემული შრუნთა სიხშირის შესანარჩუნებლად ნებისმიერი დატვირთვის დროს. ასეთი სახის რეგულირება ხდება დამხმარე ძრავებში (დიზელ-გენერატორებში, დიზელ-კომპრესორებში და სხვა). მთავარ ძრავებში კი ისინი გამოიყენებიან როგორც ზღვრული რეგულატორები.

ორიენტირი რეგულატორის დანიშნულებაა უზრუნველყოს ძრავის შრუნთა სიხშირის ავტომატური რეგულირება მისი ორ უკიდურეს რეჟიმში მუშაობისას (უქმი სვლისა და მაქსიმალური დატვირთვის დროს). ამ ირი უკიდურესი რეჟიმების გარდა ყველა დანარჩენ რეჟიმში ძრავის მართვა ხდება ხელოვნურად საწვავის მარეგულირებელ ორგანოზე ოპერატორის უშუალო ზემოქმედებით. ამ ტიპის რეგულატორები ძირითადად გამოიყენება მცირე სიმძლავრის ძრავებში.

რეგულატორების დინამიკური მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად (ძირითადად მდგრადობა და გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა) სისტემაში შექმავთ დამატებითი უკუკავშირები. ნახ. 78 ა, ნდა ე -ზე ნაჩვენებია რეგულატორები სხვადასხვა სახის უკუკავშირებით.



ნახ. 78. რეგულატორების სქემები სხვადასხვა სახის უკუკავშირებით.

a — ხისტი; b — იზოდრომული; c — კომბინირებული.

როგორც ცნობილია, ხისტი უკუკავშირის არსებობის შემთხვევაში რეგულატორი მუშაობს სტატიკური ცდომილებით ან ნარჩენი უთანაბრობის ხარისხით.

კონსტრუქციულად ხისტი უკუკავშირები აგებულია ისე, რომ შესაძლებელია ნარჩენი უთანაბრობის რეგულირება უკუკავშირის ბერკეტთა მხრების ცვლილებით.


ხისტი უკუკავშირიან რეგულატორებისაგან განსხვავებით, რეგულატორებში იზოდრომული უკუკავშირით უთანაბრობა წარმოიშვება მხოლოდ გარდამავალი პროცესის რეჟიმებში, ხოლო მისი დასრულებისას უთანაბრობა ქრება. ამიტომ იზოდრომულ რეგულატორებს უწოდებენ რეგულატორებს დროუბითა სტატიზმით.

კომბინირებულ უკუკავშირიან რეგულატორებში ნარჩენი უთანაბრობის ხარისხის ცვლა მისი ნასტროიკის მიხედვით შესაძლებელია ნულიდან მაქსიმალურ (6-12%) მნიშვნელობამდე: ნარჩენი უთანაბრობის ხარისხი აუცილებელია ძრავების პარალელურ რეჟიმში მუშაობისათვის და ასევე საწვავის ციკლური მიწოდების რხევის შესამცირებლად ძრავის დატვირთვის პერიოდულად ცელილების პირობებში (მაგ. შტორმის დროს).

6.2.2. ბრუნთა სიბშირის რეგულატორთა სქემები.

თანამედროვე გემების მაღალი სიმძლავრის დიზელის ძრავები აღჭურვილია ფიატის ფირმის არაპირდაპირი ქმედების ზღვრული რეგულატორებით (ნახ. 79). რეგულატორის ლილვი 1 მოძრაობაში მოდის ძრავის ლილვის მეშვეობით. თუ ძრავის ბრუნთა სიბშირ გადაჭარბებს დასაშვებ მნიშვნელობას (103-105% ნომინალურიდან), მკრძნობიანე ელემენტის ბურთულები 3 ცენტრიდანული ძალების მოქმედების შედეგად გამოიწვიან და და მუფთას 4 გადანაცვლებენ ზემოთ. მუფთა ზერკეტის 6 სამუალებით

გადაანაცვლებს მკვეთარას 7, რომელიც მართავს ორ პნევმატიკურ სერვომოტორს 8 და 10 ისე, რომ პირველად ამოქმედდეს ერთი, ხოლო შემდეგ მეორე. შესაბამისად გამოიწყოს საწვავის ტუმბოების ჯერ ერთი ჯგუფის და შემდეგ მეორე ჯგუფის გამორთვას. მქნევარას სამუალებით იცვლება ზამხარას 5 დაჭიმულობა რეგულატორის პირველადი ნასტროიკის დროს.



ნახ. 79. ფიატის ფირმის ბრუნთა სიხშირის რეგულატორის სქემა.

1 — რეგულატორის ლილვი; 2 — იიერეჩინა; 3 — ტვირთვები; 4 — მუჟავა; 5 — პრუნა დანა; 6 — ბერკეტი; 7 — მაძლიერებლის მართავი მკვეთარა; 8 — სერვომოტორი, რომელიც გამორთავს საწვავის მაღალი წნევის ტუმბოების პირველ ჯგუფს.; 9 — პირველი ჯგუფის გამორთველი მექანიზმის ლილვი; 10 — სერვომოტორი, რომელიც გამორთავს საწვავის მაღალი წნევის ტუმბოების მეორე ჯგუფს.; 11 — მეორე ჯგუფის გამორთველი მექანიზმის ლილვი.

მრავალრეჟიმიანი რეგულატორის ერთ-ერთ გავრცელებულ სახეს წარმოადგენს ამერიკული Woodward-ის ფირმის UG—401L ტიპის არაპირდაპირი ქმედების რეგულატორი ნახ. 80.

რეგულატორის მარკა იშიფრება შემდეგნაირად: U - უნივერსალური; G-რეგულატორი; 40 - განსაზღვრავს რეგულატორის მუშაობის უნარიანობას (გამომავალი ღრემის მაღისა და მისი გადაადგილების ხარისხის); TL - დატვირთვის შეზღუდვა.

აღნიშნული რეგულატორი არის უნივერსალური, რადგანაც იგი შეიცავს მოცემულ სიჩქარულ რეჟიმზე დამოკიდებულ საწვავის მიწოდების პროგრამული შეზღუდვის დამატებით მოწყობილობას და ჩაბერვის წნევაზე დამოკიდებულ საწვავის მიწოდების შეზღუდვის მოწყობილობას.

დამყარებული რეჟიმის დროს მოძრავი მუფთა, რომელიც ასრულებს შემადარებელი მოწყობილობის როლს, იმუოფება წონასწორულ მდგომარეობაში, რადგანაც მასზე მოქმედ ტვირთების 3 ცენტირიდანულ ძალებს აწონასწორებს ზამბარას 4 დაჭიმულობის ძალა.

წონასწორული რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში მუფთა გადაადგილდება და გადაწევს მასთან კინემატიკურ კავშირში მყოფ მკვეთარას 2, რომელიც უზრუნველყოფს ზეთის მიწოდებას სერვომოტორის 1 ქვედა სივრცეში. სერვომოტორის დგუშის გადაადგილებისას მოქმედებაში მოდიან უკუკავშირები, რომლებიც მკვეთარას 2 გადაანაცვლებენ საწინააღმდეგო მიმართულებით. ხისტი უკუკავშირის ბერკეტები 25, 26 და 18 შეცვლიან ზამბარას 4 დაჭიმულობას ისე, რომ ძრავის დატვირთვის გაზრდის დროს დაჭიმულობა შემცირდება და ახალი დამყარებული რეჟიმის დროს ძრავი იმუშავებს ნაკლები ბრუნთა სიხშირით.

უკუკავშირის ზერვეტების მხარეთა ფარდობის ცვლილებით შეიძლება ვცვალოთ უთანაბრობა 0-დან 12%-მდე.


იზორდომული უკუკავშირი მუშაობს შემდეგნაირად: ფარმაციალი ღერძის 23 მობრუნების დროს, იზოდრომის დგუში 8 წაინაცვლებს და დგუშის 6 ქვეშ შეცვლის წნევას. რის შედეგადაც დგუში გადაინაცვლებს და მკვეთარას 2 დაუბრუნებს პირვანდელ მდგომარეობას. დროის გარკვეული მონაცემის შემდეგ დროსელიდან 7 ზეთის გადადინების გამო დგუშის ქვეშ არსებული ნამატი წნევა ან გაუხსმოება გაქრება და დეფორმირებული ზამბარას დაჭიმულობის ძალა დაუბრუნებს დგუშს 6 თავის პირვანდელ მდგომარეობას. ამის შემდეგ იზოდრომული უკუკავშირი შეწყვეტს მოქმედებას.

იზოდრომული უკუკავშირის დროებითი სტატიზმის შეცვლა შესაძლებელია მოძრავი საყრდენის 9 გადაადგილებით. ხოლო იზოდრომის დრო, რომელიც განსაზღვრავს გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობას, რეგულირდება იზოდრომის ნემსის 7 საშუალებით.

ჩაბერვის ჰაერის წნევის ანუ მაბრუნი მომენტის სიდიდის მიხედვით საწვავის მიწოდების შეზღუდვა ხდება კორომისლოს 12 და 19 შემობრუნებით. ისინი თავისუფლად არან მოთავსებული ღერძზე 13 ისე, რომ მარეგულირებელი ჭანჭიკები აწებიან მოძრავ ღერძს 14, ხოლო ჭოგი 16 ტალკატელით 11 შემობრუნდება ღერძის 13 გარშემო და ჰორიზონტალური ბერკეტით იჭერს მკვეთარას 2 რათა არ გადაინაცვლოს საწვავის მომატებისაკენ.

კორომისლოები 12 და 19 შესაბამისად შარნირულად უკავშირდებიან ორმხარიან ბერკეტს 20 და ჭოგს 10. ჭოგზე 10 მოქმედებს ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტზე დამოკიდებული საწვავის მიწოდების გაჩერების შესაბამისი ძალა, რომელიც განსაზღვრება სერვომოტორის დგუშის 1 მდგომარეობით და რესივერში ჰაერის წნევით. ჰაერის წნევა რესივერში იზომება სილფონის საშუალებით და სერვომოტორის 22 საშუალებით გარდაიქმნება პროფილური ლეკალოს წრფივ გადაადგილებაში.


იმ შემთხვევაში, თუ გარდამავალი რეეიმის დროს ძრავში საწვავის მიწოდება ნაკლებია ვიდრე დერტის 24 მიერ დანიშნულზე, და ამასთანავე არ შეესაბამება ჩამოვას ჰაერის წნევას, შეზღუდვის მექანიზმი არ მოდის მოქმედებაში.



ნაბ. 80. Woodward-ის ფირმის UG-40TL რეგულატორის სქემა.

რეგულატორის დაყენება სასურველ რეჟიმზე ხდება სექტორის 27 ზემოქმედებით ღერძზე 24. სოლენიდის 15 დანიშნულებაა მრავის ექსტრემალური დისტანციური გაჩერება საწვავის მიწოდების შეწყვეტით. მინიმალური ბრუნთა რიცხვის დაყენება ხდება ზრახნით 17, რომელიც განსაზღვრავს მილისას 5 სვლას.

რეგულირების ხარისხის ასამაღლებლად (რაც აუცილებელია დიზელ-გენერატორების ბრუნთა სიხშირისთვის) გამოიყენება ორიმპულსიანი რეგულატორები, რომლებშიც ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგულატორებით მირითად იმპულსს წარმოადგენს ბრუნთა სიშირის ცვლილება, ხოლო დამატებით იმპულსად შემოდებულია ან დატვირთვის ცვლილება, ან ლილვის ბრუნთა სიხშირის წარმოებულზე ზემოქმედება. ორიმპულსიანი რეგულატორის დატვირთვის დამატებითი იმპულსით ერთ-ერთი შესაძლო სქემა მოცემულია ნახ.81.




ნახ. 81. ბრუნთა სიხშირის ორიმპულსიანი
რეგულატორის სქემა.

დატვირთვის პროპორციული დენი მიეწოდება ფლექტორმაგნიტის 1 ხვიას, რომელიც ასრულებს დატვირთვის გამზომის ფუნქციას.

დატვირთვის ცვლილების დროს, როცა ბრუნთა სიხშირე ჯერ კიდევ უცვლელია, დატვირთვის გამზომი 1 გადანაცვლებს მაძლიერებელი მოწყობილობის მკვეთარას 2, რის შედეგად სერვომოტორის დგუში იმოქმედებს მარეგულირებელ ორგანოზე და შეცვლის საწვავის მიწოდებას, რის შედეგად თვიდან აიცილებს ბრუნთა სიხშირის მნიშვნელოვან ცვლილებას.

რეგულატორის მუშაობის პრინციპის ახსნა, როცა იგი მოქმედებს ბრუნთა სიხშირის წარმოებულზე, შეიძლება ქანქარას მოძრაობის მაგალითზე, რომელიც გამოსახულია ნახ.82. როცა ქანქარა მდებარეობს გადახრის უკიდურეს მდგომარეობაში, იცვლება მისი მოძრაობის მიმართულება და ამიტომ სიჩქარე ნულის ტოლია. მაგრამ აჩქარება ანუ სიჩქარის წარმოებული ამ დროს მაქსიმალურია. სწორედ ამ პრინციპით მომუშავე მგრძნობიარე ელემენტის

შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ზემოქმედება აჩქარების ცვლილებაზე, მაშინ, როგორც გულირებელი სიდიდე სიჩქარე ჯერ კიდევ იფრება.




ნახ. 82. წარმოებულზე მოქმედების სქემა.

რეგულატორები, რომლებშიც მეორე იმპულსად გამოიყენება წარმოებულზე ზემოქმედება, ერთი იმპულსიან რეგულატორებთან შედარებით მუშაობენ გარეგული წინსწრებით, რაც უზრუნველყოფს გარდამავალი პროცესის უფრო მაღალ ხარისხს.

6.2.3. პარალელურად მომუშავე ძრავების ბრუნთა სიხშირის რეგულირება.

დაწელების პარალელური მუშაობა გამოიყენება დიზელ-რეციფტორულ აგრეგატებში, როდესაც ორი ან მეტი ძრავები შუშაობენ ერთ საერთო მომხმარებელზე. პარალელურად მომუშავე ძრავების ბრუნთა სიხშირე ერთნაირია და ამიტომ აქტიური დატვირთვა მათ შორის თბეტიმალურად განაწილდება ძრავების ნომინალური სიმძლავრის პროპორციულად. დატვირთვის ასეთი განაწილებისათვის აუცილებელია, რომ ყველა ძრავის რეგულატორული მახასიათებლები იყოს ერთი ფორმის და თავსებადი. ნახ.83.



ნახ. 83. პარალელურად მომუშავე ძრავების რეგულატორული მახასიათებლები.

იმის გამო, რომ რეგულატორების სხვადასხვა სიხშირულ რეჟიმზე დაყენებას შეიძლება მოჰყვეს რეგულატორული მახასიათებლების გარკვეული ცვლილებები, აუცილებელია, რომ ეს მახასიათებლები იყოს წრფივი, ან მასთან მიახლოებული. ამავე დროს მდგრადი პარალელური მუშაობისათვის და ძრავების შორის დატვირთვის სატანადო განაწილებისათვის რეგულატორულმა მახასიათებლებმა უნდა უზრუნველყონ გარკვეული უთანაბრობა. ამიტომ იზოდრომული რეგულატორი, რომლის უთანაბრობა მიახლოებულია ნულთან, პარალელურად მომუშავე დიზელებში არ გამოიყენება.

პარალელურად მომუშავე ძრავების სატანადო რეგულირებისთვის ანუ მდგრადი მუშაობის და დატვირთვის პროპორციულად განაწილების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება იზოდრომული რეგულატორები ნარჩენი უთანაბრობით (რბილი და დამატებითი ხისტი უკუკავშირი).

ბოლო წლებში მაღალი ხარისხის რეგულირების მიზნით, პრაქტიკაში შემოდის დატვირთვის მაკორექტირებლები, რომლებშიც სპეციალური მოწყობილობა ანდენს საწვავის ტუმბოების რეიგების შედარებას და მათი უთანაბრობის შემთხვევაში გამოიმუშავებს სიგნალს, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს რეგულატორის ზაღარუშები მოწყობილობაზე.

6.3. გამაგრილებელი გარემოს ტემპერატურის რეგულირება.

თანამედროვე გემებზე ძირითადად გამოიყენება ჩაკუტილი ტიპის გაგრილების სისტემა. გემის დიზელის ოფტიმალურ ტემპერატურულ რეჟიმზე მუშაობისათვის, რომლის დროსაც აღინიშნება ძრავის მუშაობის მაღალი ეფექტური მ.ქ.კ. და ცილინდრულ-დგუშური ჯგუფის მინიმალური ცვეთა, აუცილებელია შიგა კონტურის გამაგრილებელი წყლის ტემპერატურის მოცემული მნიშვნელობის აუტომატურად შენარჩუნება.

ძრავის გამაგრილებელი წყლის ტემპერატურის რეგულირება ხდება შემდეგი სქემებით:

1. დროსელირება, რომლის დროსაც ძრავში შემავალი ან ძრავიდან გამომავალი გამაგრილებელი წყლის მიღწეული აუნებენ დროსელურ სარქველს, რომლის გამავალი კვეთის ფართობის შეცვლით იცვლება ძრავში შემავალი წყლის რაოდენობა.
2. შემოტარება, ობვოდ, რომლის დროსაც შემოტარებითი მიღის საშუალებით იცვლება მაცივარში შემავალი გამაგრილებელი ზღვის წყლის რაოდენობა.
3. გადადინება, (პერეპუსკ) რომლის დროსაც ძრავიდან გამოსული ცხელი წყლის ნაწილი გადადინების მიღით მიეწოდება ისევ ძრავს.

გაგრილების ჩამოთვლილი სქემებიდან ყველაზე უფრო გავრცელებულია გადადინების მეთოდი, რომლის შემთხვევაში შესაძლებელია ძრავის გამაგრილებელი წყლის ტემპერატურის მუდმივი მნიშვნელობის შენარჩუნება. საერთოდ, ტემპერატურის მგრძნობიარე ელემენტი ყენდება ძრავიდან გამომავალი გამაგრილებელი წყლის მიღწევა, აღნიშნულ შემთხვევაში სარეგულირებელ პარამეტრს წარმოადგენს ძრავიდან გამომავალი წყლის ტემპერატურა რომელიც სტატიკური ცდომილების გათვალისწინებით ნარჩუნდება სათანადო დონეზე, ხოლო ძრავში შემავალი წყლის ტემპერატურის ცვლილება დამოკიდებულია ძრავის მუშაობის რეჟიმზე.

გამოკვლეულება აჩვენეს, რომ აღნიშნული სქემით რეგულირების დროს გასაგრილებელ დეტალებში ხდება ტემპერატურების უფრო უკალესი გადანაწილება ვიდრე ძრავში შემავალი წყლის ტემპერატურის რეგულირების დროს. ხოლო ძრავის დატვირთვის გაზრდის ან შემცირების შემთხვევაში გარდამავალი პროცესები მიმდინარეობს ექსპონენციალური კანონით. ამის გამო, სარეგულირებელ სიდიდეს წარმოადგენს ძრავიდან გამოსული გამაგრილებელი წყლის ტემპერატურა. ტემპერატურის მომატების შემთხვევაში ავტომატური რეგულირების სისტემამ უნდა გაზარდოს მაცივარში შემავალი წყლის რაოდენობა, ხოლო ტემპერატურის კლების დროს -პირიქით.

გამაგრილებელი წყლის ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნილებებს:

- რეგულატორის ნახტორიკის დიაპაზონი - 35-100°C;
- რეგულატორის უთანაბრობა (რეგულირების სტატიკური ცდომილება) არა უმეტეს 12°C.
- უგრძნობლობა არა უმეტეს 1°C.
- რეგულატორის ინერციულობა, რომელშიც იგულისხმება მარეგულირებელი ორგანოს სრული გადანაცვლების 2/3 გადანაცვლების დრო მაშინ, როდესაც ტემპერატურა იცვლება მყისიერად რეგულატორის უთანაბრობის ტოლი მნიშვნელობით - არა უმეტეს 40 ს.
- ტემპერატურის ვარდნა გარდამავალ პროცესებში მყისიერი შემფოთებისას - არა უმეტეს 6°C.
- ავტომატური რეგულირების სისტემის გარდამავალი პროცესის ხანგრძლივობა სრული დატვირთვის ან დატვირთვის სრული მოხსნის შემთხვევაში - არა უმეტეს 20 წთ მთავარი ძრავებისთვის და არა უმეტეს 10 წთ. დამბარე ძრავებისთვის.
- ზეთის გაგრილების ავტომატური რეგულირების სისტემაში სარეგულირებელ სიდიდეს წარმოადგენს ძრავში შემავალი ზეთის ტემპერატურა, რომლის რეგულირება

ხდება მაცივარში შემავალი წყლის რაოდენობის ცვლილებით პერეპუსკის მეთოდით. (გამაფრილებელი წყლის ნაწილის მაცივარის გვერდის ავლით).

ზეთის ტემპერატურის აუტომატურ რეგულირების სისტემაზე ვრცელდება იგივე მოთხოვნები, რაც ჩამოთვლილი იყო ზემოთ.


6.3.1. ტემპერატურის რეგულატორები.

არსებობს პირდაპირი და არაპირდაპირი მოქმედების ტემპერატურის რეგულატორები ანუ თერმორეგულატორები. მცირე სიმძლავრის მქონე გემების ენერგეტიკულ დანადგარებში გამოიყენება პირდაპირი ქმედების თერმორეგულატორები, ხოლო მაღალი სიმძლავრის დანადგარებში როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი ქმედების თერმორეგულატორები.

თერმორეგულატორებში გამოიყენება მოცულობითი და ორთექლსითხევანი ტიპის მგრძნობიარე ელემენტები. პირდაპირი ქმედების რეგულატორში მგრძნობიარე ელემენტი ჩამონქტავებულია მარეგულირებელ ორგანოში. პირდაპირი ქმედების არადისტანციური თერმორეგულატორის სქემა მოცულობითი გამზომით მოვანილია ნახ. 84, რომელშიც მგრძნობიარე ელემენტს წარმოადგენს ორი სილფონი 2 და 4. გარსხა I და სილფონების შემთხვევაში არსებული სიცრცე გავსებულია გაფართოების დიდი კოეფიციენტის შემნე სითხით (გლიცერინით).

ტემპერატურის გაზრდის დროს სითხე გაფართოვდება, რის შედეგად სილფონები 2 და 4 შეიკუმშებიან. იმდენად, რამდენადაც სილფონის 4 გადაადგილება არ არის შეზღუდული, ამიტომ იგი განაგრძობს კუმშვას მანამ, სანამ არ გაქრება ღრეჩო. Δ. ამის შემდეგ, ტემპერატურის კიდევ უფრო მომატებისას იწყებს დეფორმირებას სილფონი 2 და მარეგულირებელ ორგანოებს 5 და 6 გადააადგილებს ქვემოთ, რის შედეგად გაიზრდება მაცივარში შემავალი წყლის რაოდენობა.

იმ შემთხვევაში, თუ მარეგულირებელი ორგანოები ზოლომდე მოქმედებენ, ხოლო ტემპერატურა განაგრძობს ზრდას, სარქველის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გათვალისწინებულია დამტავი ზამბარა 3, რომლის შეკუმშვის დროს ზედა სილფონს ეძლევა გადაადგილების მეტი საშუალება.




ნახ. 84. პირდაპირი ქმედების არადისკანციური
თერმორეგულატორი

ტემპერატურის დაკლების დროს მარეგულირებელი ორგანო ზამბარას 7 ზემოქმედების შედეგად გადაინაცვლებს ზემოთ. თერმორეგულატორის საჭირო რეჟიმზე დაუკავშირდება ზღვება დ ღრუჩის ცვლილებით. ამ თერმორეგულატორის სტატიური მახასიათებელია არ არის წრფივი და აქვს მარყუების ბური სახე. მისი უთანამრობა $\Delta t_{\text{თ}} = 18^{\circ}\text{C}$, ხოლო უგრძნობლობა $\Delta t_{\text{უ}} = 0,75^{\circ}\text{C}$.

ორთქლსითხიანი მგრძნობიარე ელემენტის მქონე პირდაპირი ქმედების დისტანციური თერმორეგულატორის სქემა მოცემულია ნახ. 85.

მგრძნობიარე ელემენტი 1, კაპილარული მილი 2 და სილფონი შევსებულია სისხით, რომელიც ადვილად დუღდება. ამ პერმეტულ სისტემაში წნევა დამოკიდებულია მის ტემპერატურაზე. თერმორეგულატორის სასურველ ტემპერატურაზე დაუკავშირდება სდება ქანჩის 5 საშუალებით, რომელიც ცვლის ზამბარას 4 დაჭიმულობას.




ნახ. 85. პირდაპირი ქმედების დისტანციური თერმორეგულატორის სქემა.

დისტანციური არაპირდაპირი ქმედების პნევმატიკური თერმორეგულატორი, რომლის სქემა მოცემულია ნახ. 86, აღჭურვილია მოცულობითი ტიპის გრძნობიარე ელემენტით.

რეგულატორი შედგება შემდეგი კონსტრუქციული კვანძებისაგან: მფრძნობიარე ელემენტი A ; მაძლიერებელი მოწყობილობა B ; და მემბრანული ტიპის სერვომოტორი B.

ტემპერატურის გაზრდის შემთხვევაში კოლბაში 19 იზრდება წნევა, რის შედეგად მფრძნობიარე ელემენტის 17 ღერო დაიწყებს თავისუფლად გადაადგილებას ზემოთ მანამ, სანამ არ გაქრება ღრეჩო D. ხოლო შემდეგი გადაადგილებისას ღერო გადაანაცვლებს დამკვეთი რგოლის 16-ქანჩს და გამზომის ბერკეტის 11 მარცხენა ბოლოს. ამის შედეგად შემცირდება გამზომის 12 ზამბარას დეფორმაცია, მემბრანა 10 გადაინაცვლებს ზემოთ და გაზრდის გამავალი კვეთის ფართობს, სადაც გაივლინ გამზომის საქშენიდან 20 გამოსული ჰაერი. მემბრანას 10 ქვედა კამერაში და მემბრანა 7-ზე წნევა შემცირდება, რის შედეგად სარქეცელი 8 რომელიც მართავს ჰაერის ატმოსფეროში გამვებას გადაინაცვლებს მარჯვნივ და შეამცირებს ჰაერის წნევას კამერაში და სერვომოტორის B ზედა სივრცეში. მემბრანა 3 და მასთან შეერთებული მარეგულირებელი სარქეცელი 1 გადაინაცვლებენ ზემოთ, მაცივარში მიწოდებული გამაგრილებელი წყლის რაოდენობა გაიზრდება და ტემპერატურა შემცირდება მოცემულ მნიშვნელობამდე.

რეგულატორის საჭირო ტემპერატურაზე დაყენება ხდება ჭანჭიკის 13 საშუალებითა და ღრეჩოს ცვლილებით.



ნახ. 86. არაპირდაპირი ქმედების თერმორეგულატორის სქემა.

- 1 — გარეგულირებული სარქველი; 2 — სერვომოტორის ზამბარა; 3 — სერვომოტორის მეშრავა; 4 — ხისტი უკუკავშირის მუშტა; 5 — თლკატელ ჟОС; 6 — ხისტი უკუკავშირის ზამბარა; 7 — მმართველი სარქველის (პოზიციონერის) მეშრავა; 8 — მაძლიერებლის მმართველი სარქველი; 9 — დროსელი; 10 — გამზომის მეშრავა; 11 — გამზომის ბერკეტი; 12 — გამზომის ზამბარა; 13 — დამკვეთი კვანძის ჭანჭიკი; 14 — ზამბარა; 15 — ბერკეტის უძრავი საყრდენი; 16 — დამკვეთი კვანძის ჭანჭი; 17 — მგრძნობიარე ელემენტის ღური; 18 — სილფონი; 19 — კოლბა; 20 — გატარები.


6.4. საწვავის სიბლანტის რეგულირება.

საწვავის ხარჯების შესამცირებლად, წამყვანი დიზელმშენებელი ფირმები აწარმოებენ მძიმე საწვავზე მომუშავე საშუალო და დაბალი ბრუნვის ძრავების გამოშვებას.

ძრავში მიმდინარე წვის პროცესი დამოკიდებულია საწვავის გაფრქვევაზე, რაც უშუალო კავშირშია საწვავის სიბლანტესთან. საწვავის ხარისხიანი გაფრქვულისათვის აუცილებელია, რომ მისი სიბლანტე შეადგენდეს დაახლოებით 2°E .

დიზელის მშენებელი ქარხნის მიერ რეკომენდებული სიბლანტის შესანარჩუნებლად გამოიყენება სიბლანტის სხვადასხვა ტიპის რეგულატორები.

გვმის მაღარ დანადგარებში გავრცელებულია გერმანული ფირმის რეგულატორები „ASCANIA VISCOZIMAT”, რომლის მოქმედების პრინციპი ეფუძნება კაპილარულ მილში (რომელშიც ლამინარულად გაედინება სიბლანტის სარეგულირებელი სისტემა). წნევათა ვარდნის გაზომვაზე და „VAF VISCOTERM” რომლის პრინციპული სქემა ნაჩვენებია ნახ.87.




ნახ. 87. საწვავის სიბლანტის რეგულატორის სქემა:

- 1 — მარეგულირებელი ორთქლის სარეგული; 2 — მკრნობიარე ელემენტი; 3 — მართვის სადგური; 4 — ჰაერის რედუქტორიანი ფილტრი; 5 — წნევათა ვარდნის გადამწოდები; 6 — საწვავის გამატბობელი; 7 — საწვავის ფილტრი.

სახარჯი ცისტერნიდან საწვავის მიმწოდებელი ტუმბოს საშუალებით საწვავი გამატბობელისა 6 და ფილტრის 7 გაელით მიეწოდება ჯერ მკრნობიარე ელემენტს 2, ხოლო შემდეგ საწვავის მაღალი წნევის ტუმბოებს. მკრნობიარე ელემენტი, რომლის სქემა მოცემულია ნახ.88 ა, შედგება კუთხეური მილისაგან, რომელშიც განთავსებულია შესტერიონი ტუმბო 1, რომელიც მოქმედებაში მოდის ელექტროძრავისა და რედუქტორის მეშვეობით. ტუმბო 1 საშუალებით საწვავი გაპილარულ მილში უწყვეტად გაედინება და საწვავის ლამინარული მოძრაობის გამო, მილში წნევათა ვარდნა პირდაპირობორციული იქნება. მისი სიბლანტისა.

წნევათა ვარდნის პრინციპი სიგნალი მიეწოდება გადამწოდებს(ნახ. 88 ნ), რომელიც ამ სიგნალს გარდაქმნის ისე. რომ მმართველი ჰაერის გამომავალი წნევა საწვავის სიბლანტის პროპორციული ხდება. ამის შემდეგ გამომავალი სიგნალი მიეწოდება მართვის სადგურს, სადაც ხდება სიბლანტის ნამდვილი და მოცემული

მნიშვნელობების შედარება. ჰაერის წნევა, რომელიც სიბლანტის ნამდვილი და მოცემული მნიშვნელობების პროპორციულია, მიეწოდება მემბრანულ მარეგულირებელ სარქველს; რომელიც ცვლის საწვავის გამათბობელზე მიწოდებული ირთელის რაოდენობას. შესაბამისად იცვლება საწვავის ტემპერატურა და სიბლანტი.



ნახ. 88. საწვავის სიბლანტის რეგულატორი:
ა — მკრძნობიარე ელემენტი; ბ — წნევათა გარდნის გადამწოდები.

6.5. სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემები.

უკარის მუშაობის უზრუნველსაყოფად მთავარი და დამხმარე ძრავები აღჭურვილი არიან სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემებით, რომელთა შემადგენლობა და მოცულობა დამოკიდებულია ძრავის დანიშნულებაზე, კონსტრუქციაზე, მუშაობის პირობებზე და საიმედოობაზე.

საერთოდ, სიგნალიზაციასა და დაცვას ექვემდებარებიან შემდეგი პარამეტრები:

1. გაგრილების სისტემის წნევა და ტემპერატურა;
2. შეზეთვის სისტემის წნევა და ტემპერატურა;
3. საწვავისა და გამაგრილებელი წყლის დონე ცისტერნებში;
4. ლილების ბრუნთა სიხშირე;
5. საკისრების ტემპერატურა;
6. გამონაბოლქვი გაზების ტემპერატურა;

ავტომატიზირებულ ენერგეტიკული დანადგარებში პარამეტრების ინდიკაციის სქემა
მოყვანილია ტაბულის სახით:

დიზელური ძრავის ავტომატიზირებული გემების პარამეტრები,
რომლებიც ექვემდებარებიან ინდიკაციას, სიგნალიზაციასა და დაცვას

ნ/კ	საკონტროლო სისტემა	ინდიკაცია (მაჩვენებელი ხელსაწყოები)	სიგნალიზაცია (ა.გ.ს)	დაცვა: გაჩერება ან რეჟიმის შეცვლა
I. ძრავი				
1.	მთავარი ძრავის ბრუნთა სიხშირე	მუდმივი	—	—
2.	ძრავის თითოეული ცილინდრიდან გამოსული გაზების ტემპერატურა	მუდმივი ან გამოძახებით	მაღალი	—
3.	ტემპერატურა გამონაბოლქვი გაზების კოლექტორში	მუდმივი	—	—
4.	ძრავის დატვირთვა	—	მაღალი (რ)	—
II. საწვავის სისტემა				
5.	ძრავში შემავალი საწვავის სიბანტე ან ტემპერატურა	—	მაღალი, დაბალი	—
6.	საწვავის წნევა მაღალი წნევის ტემპის წინ	გამოძახებით	—	—
7.	სახარჯო ცისტერნის დონე	გამოძახებით (რ)	დაბალი	—
8.	საწვავის ტემპერატურა ცისტერნაში	გამოძახებით (რ)	მაღალი	—
9.	საწვავის დონე დამლექ ცისტერნაში	გამოძახებით (რ)	მაღალი	—
10.	სეპარატორის ვიბრაცია	—	მომატებული	სეპარატორი ს გაჩერება
11.	საწვავის ნაკადი სეპარატორში	—	არ არსებობა	—
III. ზეთის სისტემა				

ა) ცირკულაციური შეზეთვის სისტემა

12.	ძრავში შემავალი ზეთის ტემპერატურა	მუდმივი ან გამოძახებით	მაღალი, დაბალი (b)	—
13.	ძრავიდან გამოსული ზეთის ტემპერატურა	მუდმივი (r)	მაღალი	—
14.	ძრავში შემავალი ზეთის წნევა	მუდმივი	დაბალი	ძრავის გაჩერება

15.	ძრავის კარტუზში ზეთის ნისლის კონცენტრაცია	—	მაღალი	—
16.	ზეთის დონე ჩამდინარე ცირკულაციურ სისტემაში (Sump Tk)	—	დაბალი	—
17.	სეპარატორში შემავალი ზეთის ტემპერატურა	—	მაღალი (r)	—
18.	სეპარატორის ვიბრაცია	—	მოძარებული	სეპარატორი ს გაჩერება
19.	საწვავის ნაკადი სეპარატორში	—	არ არსებობა	—

ბ) ცილინდრული შეზეთვის სისტემა

20.	ზეთის დონე ლუბრიკაციურებში	—	დაბალი	—
-----	----------------------------	---	--------	---

в) გაზოტურბინული დანალგარის შეზეთვის სისტემა

21.	გრძ-ში შემავალი ზეთის ტემპერატურა	გამოძახებით	მაღალი	—
22.	გრძ-ში შემავალი ზეთის წნევა	მუდმივი ან გამოძახებით	დაბალი	—
23.	Уровень масла в напорной цистерне	—	დაბალი	—
24.	გრძ შეზეთვის სისტემაში: - ზეთის ტემპერატურა; - ზეთის ნაკადი	—	მაღალი არ არსებობა	—

IV. გაგრილების სისტემა

25.	ფრქვევანების გაგრილების კონტურიდან გამოსული სითხის ტემპერატურა	მუდმივი ან გამოძახებით	მაღალი	—
26.	თთოეული ცილინდრიდან და დგუშიდან გამოსული გამაგრილებელი სითხის ტემპერატურა	გამოძახებით	მაღალი	—
27.	გაგრილების თთოეულ კონტურში შემავალი	მუდმივი	დაბალი	ძრავის გაჩერება

	გამაგრილუბელი სითხის წნევა		
28.	წყლის ნაკადი თბილეულ დგუშმი	—	შემცირება
29.	წყლის დონე გაფართხების ცისტერნაში	—	დაბალი

V. ზღვის წყლის სისტემა

30.	მაცივრის წინ ზღვის წყლის ტემპერატურა	გამოძახებით	—
31.	ზღვის წყლის წნევა	მუდმივი	დაბალი

VI. ჩაბერვის სისტემა

32.	გაზების ტემპერატურა გაზოტურბინულ დამჭირხნის წინ და შემდეგ	გამოძახებით	—
33.	ჰაერის ტემპერატურა რესივერში	გამოძახებით (რ)	—
34.	გაზოტურბინულ დამჭირხნის ბრუნთა სიხშირე	მუდმივი	—
35.	ჰაერის წნევა რესივერში	მუდმივი	—

VII. გამშენები ჰაერის სისტემა

36.	ჰაერის წნევა ბალონებში	მუდმივი	დაბალი	კომპრესორი ს გაშენება
37.	კომპრესორიდან გამომავალი ჰაერის ტემპერატურა	—	მაღალი	—
38.	გამაგრილუბელი წყლის წნევა კომპრესორში	—	დაბალი	კომპრესორი ს გაჩერება
39.	ზეთის წნევა კომპრესორში	—	დაბალი	კომპრესორი ს გაჩერება

შენიშვნა: ცხრილში მოცემულია შემდეგი აღნიშვნები:

„მუდმივი“ — პარამეტრის მნიშვნელობის ჩვენება უნდა წარმოებდეს უწევებრივ; „გამოძახებით“ — პარამეტრის მნიშვნელობის ჩვენება უნდა წარმოებდეს დონის გარკვეულ ინტერვალში: (ზემოვლითი კონტროლი ან ოპერატორის მოთხოვნით)

არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციის დროსაც კი ძრავის გაჩერება არ შეიძლება, რადგანაც მან შეიძლება გამოიწვიოს გემის დაღუპვა (მაგ. შტორმის დროს გემის სელა არხში და ა.შ.). ამიტომ დაცვის სისტემები როგორც წესი, მზადდება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მათი გამორთვა. შეუძლებელია მხოლოდ ბრუნთა სიხშირის დაცვის გამორთვა, რადგანაც ამ პარამეტრის ზღვრული მნიშვნელობის გადაჭარება იწვევს ძრავის მწყობრიდან გამოსვლას.

დაცვისა და სიგნალიზაციის სისტემები დამოუკიდებელია ავტომატური რეგულირების სისტემისაგან.

სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

მგრძნობიარე ელექტროტები და გადამწოდებები; შემსრულებელი მოწყობილობები, სიგნალის მოწყობილებები, ლოგიკური ელექტროტები და კომუტაციური აპარატურა.

6.6. დისტანციური ავტომატიზირებული მართვის სისტემები. (დამ)

დისტანციური ავტომატიზირებული მართვის სისტემაში იგულისხმება მოწყობილობა, რომელიც ერთი ორგანოს მეშვეობით უზრუნველყოფს მთავარი ძრავის დისტანციურ ავტომატურ მართვას (გაშვება, რევერსი, სიჩქარული რეჟიმის შეცვლა და გაჩერება), ამასთანავე, მართვის ორგანოს გადანაცელება მოცემული მდგრამართვისან ნებისმიერ საჭირო მდგრამართვამდე ხდება სიჩქარის შეზღუდვისა და შუალედური მდგრამართვის გარეშე (მაგ: ყველაზე დაბალი სვლიდან სრულ სვლამდე). ხოლო ძრავის სასურველ რეჟიმში შეყვანისათვის საჭირო ყველა შუალედური ძროფესი სრულდება ავტომატურად დისტანციური ავტომატურ მართვის სისტემაში ჩატებული პროგრამის მიხედვით.

თანამედროვე გემებზე დაყენებულია 30-ზე მეტი ტიპის დისტანციური ვტომატური მართვის სისტემა. ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან დანიშნულებით, ფუნქციებით და მთავარი ძრავის მართვის პროცესების ავტომატიზაციის დონით. მიზანმალური ნომენკლატურის დისტანციური ვტომატური მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მხრილოდ ძრავის გაშვებს, რევერსს, სიჩქარული რეჟიმის შეცვლას და გაჩერებას.

სრული ნომენკლატურის დისტანციური ვტომატური მართვის სისტემა გარდა ზემოთაღნიშნულისა, ასრულებს ისეთ ოპერაციებს როგორიცაა მთავარი ძრავის და მისი მომსახურე მექანიზმებისა და სისტემების გაშვებისათვის მომზადებას. ამასთანავე ამცირებს ძრავის დატვირთვას მუშაობის მახასიათებელი პარამეტრების ნორმირან გადახრის დროს. ხოლო ძირითადი პარამეტრების დასაშვები მნიშვნელობიდან გადახრის შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ძრავის დატვირთვის შემცირებას არ მოაქვს სასურველი შედეგი, დისტანციური ავტომატური მართვის სისტემა უზრუნველყოფს ძრავის ბლოკირებასა და ავარიულ დაცვას.

დისტანციური ავტომატური მართვის სისტემები ასრულებენ შემდეგ მირითად ოპერაციებს:

1. ძრავის გასაშვებად მომზადება;
2. ძრავის ავტომატიზირებული გაშვება, განმეორებითი გაშვებების ჩათვლით;
3. ძრავის სასურველ რეჟიმში შეყვანა ნორმალური და ექსტრემალური პროგრამებით;
4. ძრავის სასურველ რეჟიმში შეყვანა შენელებული პროგრამით;
5. ძრავის დატვირთვის ავტომატური დაკლება ძირითადი პარამეტრების დასაშვები მნიშვნელობიდან გადახრის შემთხვევაში;
6. ბრუნთა კრიტიკული სისტემიდან ჩქარი გასვლა;
7. ძრავის ნორმალური რევერსი;
8. ძრავის ექსტრემალური რევერსი;
9. ძრავის ნორმალური და ექსტრემალური გაჩერება (რეჟიმიდან გამოყვანა);

10. მრავის დაცვა გადატვირთვისაგან, გადაჭარბებული ტექნიკური ტურებისაგან, ზეთის წევის ვარდნისაგან, აფეთქებისაგან კარტერში მომატებული ზეთის ნისლის გამო და სხვა;
11. მანევრირების ოპერაციებისა და პარამეტრების რეგისტრაცია დამყარებულ რეჟიმში;
12. დისტანციურ ავტომატურ მართვის სისტემაში არსებული ბლოკების მდგომარეობის კონტროლი;
13. დისტანციურ ავტომატურ მართვის სისტემის უწესივრობის შემთხვევაში ავტომატური გადასვლა მრავის დისტანციურ ან ხელოვნურ მართვაზე;
14. ავარიული კვების ავტომატური ჩართვა;
15. სისტემის კონსერვატულობა, რაშიც თბელისტება სისტემის უნარი, მისი მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში დარჩეს ავარიის გამოყენებული ენერგიის მიხედვით გაელაზე უფრო პოპულარულია დისტანციური ავტომატური მართვის ის სისტემები, რომლებშიაც ლოგიკური ნაწილი შექმნილია ელექტრონული პარატურის ბაზაზე, ხოლო შემსრულებელი ნაწილი პნევმატიკურია.

თავი 7. დამსმარე მექანიზმებისა და სისტემების ავტომატიზაცია.


7.1. ენერგეტიკული დანაღვარის მომსახურე სისტემების ავტომატიზაცია.

7.1.1. საწვავის მომზადების სისტემა.

თანამედროვე გემებზე დაყენებულია თვერთგამწმენდი სეპარატორები პერიოდული გაწმენდით და უწყვეტი ავტომატური გაწმენდით.

სამანქანე განყოფილების უვახტო მომსახურების დროს სეპარატორების საიმედო მუშაობისათვის ავტომატიზირდება შემდეგი ოპერაციები: სეპარირებადი საწვავის მოცემული ტექნიკურის დაჭრა, სეპარატორების განტვირთვა, წყლის მოცემული ტემპერატურის დაჭრა. ამასთანავე სეპარატორების მართვის დაფაზე დაყენებულია მუშაობის საათების მრიცხველი და სიგნალური ნათურები რომლებიც აჩვენებენ სეპარატორების მუშაობის ნორმალურ ან არანორმალურ მდგომარეობას.

ავარიული სიგნალის ამოქმედების შემთხვევაში ავტომატურად წყდება საწვავის მიწოდება სეპარატორის დოლში და სეპარატორი მუშაობს რეცირკულაციის რეჟიმში. ვიბრაციების წარმოქმნისას სეპარატორი ჩერდება ავტომატურად. საწვავის ავტომატური სეპარაციის სქემა მოცემულია ნაბ.89.



ნახ. 89. საწვავის ავტომატური სეპარაციის სქემა:


1 – საწვავის სეპარატორი; 2 – ფილტრი; 3 – საწვავის რეციрკულაციის სარქეველი; 4 – გამათბობელში მისაწოდებელი ორთქლის სარქეველი; 5 – ორთქლის გამათბობელი; 6 – საწვავის ტემპერატურის გადამწოდები, რომელიც მოქმედებს სარქეველზე; 7 და 8 – საწვავის ზედა და ქვედა ტემპერატურების გადამწოდებები; 9 – მინიჭნებელი ხელსაწყო; 10 – სოლენიდური სარქეველი; 11 – დამლექ ცისტერნაში საწვავის რეცირკულაციის სარქეველი; 12 – დამლექი ცისტერნების შემაგებელი სარქეველი; 13 – ელექტრომაგნიტური სარქეველი, რომელიც არეგულირებს გამათბობელში ორთქლის მიწოდებას.

7.1.2. შეკუმშული ჰაერის სისტემა

განვიხილოთ ავტომატიზირებული კომპრესორული დანადგარი, რომელიც შედგება ორი კომპრესორისაგან და თითოეულის ჩარმადობაა $280 \text{ м}^3/\text{სთ}$. წნევა კი $30 \text{ кг}/\text{см}^2$. ნახ. 90 ზაღლონებში 13 და 14 წნევის $22 \text{ кг}/\text{см}^2$ -მდე ვარდნის შემთხვევაში კონტაქტური მანომეტრის 11 საშუალებით ავტომატურად ირთვება მთავარი კომპრესორი 4. როცა წნევა მიაღწევს $30 \text{ кг}/\text{см}^2$ -ს, კომპრესორი ჩერდება კონტაქტური მანომეტრის 8 საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ კომპრესორის 4 გაშვების შემდეგაც გრძელდება წნევის ვარდნა და იგი ჩამოვა $19 \text{ кг}/\text{см}^2$ -მდე, მაშინ კონტაქტური მანომეტრი 10 ჩართავს შეორე კომპრესორს 16, რომელიც ჩერდება ავტომატურად კონტაქტური მანომეტრის 9 საშუალებით მაშინ, როცა წნევა მიაღწევს $28 \text{ кг}/\text{см}^2$ -ს:

კომპრესორის გაშვების გაადვილების მიზნით დაყენებულია განმტკირთავი სარქეველები 5 რომლებიც იმართებიან სამსვლიან ელექტრომაგნიტურ სარქეველზე 6 კონტაქტური მანომეტრის 10 ან 11 ზემოქმედებთ. კომპრესორის გაურილება ხდება მასზე

დაკიდული ტუმბოს 17 საშუალებით. ჰაერის ზალონებისა და კომპრესორის მაცივრის განქრევისათვის გათვალისწინებულია სარქველები 1 და 7.



ნახ. 90. შეკუმშული ჰაერის ავტომატური დანადგარის სქემა.

გამაგრილებული წყლისწნევისა და ზეთის წნევის დაცემის შემთხვევაში მოქმედებაში შედის წნევის რელე 2 და 3 და აჩერებს კომპრესორს. კონტაქტური მანიმეტრი 12 კომპრესორს აჩერებს მაშინ, როცა ჰაერის წნევა გადააჭარბებს დასაშვებ მნიშვნელობას. კომპრესორის მუშაობის ხანგრძლივობას აკონტროლებს მრიცხველი 15.


აღნიშნული სისტემის ხელოვნურად მართვა შესაძლებელია ადგილობრივი პოსტიდანაც, რისთვისაც საჭირო მართვის პულტზე არსებული ფადამრთველის გადაყვანა ავტომატური მართვიდან ხელოვნურ მართვაზე.

7.2. სამაცივრო დანადგარების ავტომატიზაცია.

სამაცივრო დანადგარის ავტომატური რეგულირების დროს ხდება საჭირო ტემპერატურის უფრო ზუსტი დაჭრა პროცესიულ კამერებში, დანადგარის უწყვეტი კონტროლი, ავარიისგან დაცვა და ამასთანავე მისი საიმედო ექსპლუატაცია.

სამაცივრო დანადგარის ავტომატიზაციის მოცულობა დამოკიდებულია მის დანიშნულებაზე, ზომებზე და დანადგარის გაგრილების სისტემაზე.

თანამედროვე გეშებზე ფართოდაა გაურცელებული კომპრესორული სამაცივრო
დანადგარების უშუალო და რასსოლნი გაგრილების სისტემებით. ნახ. 91



ნახ. 91. სამაცივრო დანადგარის სქემა:

ა — გაცივების უშუალო სისტემით;

ბ — გაცივების რასსოლნი სისტემით:

1 — კომპრესორი; 2 — დაჭირხვნის ხაზი; 3 — შეწოვის ხაზი; 4 — გაცივების ზატარება; 5, 6 —
მარეცულირებელი ფინტილი; 7 — კოლექტორი; 8 — კონდენსატორი; 9 — გამაგრილებელი
წყალი; 10 — ვოდომასლითელი; 11 — რასსოლნი მილი; 12 — ტუბმზ; 13 — ამაორთჟლებელი.

საერთოდ, სამაცივრო დანადგარის ძირითად სარეგულირებელ პარამეტრის
წარმოადგენს: ტემპერატურა სამაცივრო კამერებში, კომპრესორების სიცივის წარმატობა.
გამაცივებელი აგენტის დუღილის ტემპერატურა, ამაორთჟლებელის შევსება თხევადი
გამაცივებელი აგენტი, კონდენსაციის წნევა. გარდა ამისა, ავტომატიზირებულ


სამაცივრო დანადგარებში ხდება ზეთის დაბრუნება ზეთის გამცალკევებული კამერიდან კომპრესორში და სისტემიდან ჰაერის გამოდევნა.

განვიხილოთ ჩამოთვლილი სიდიდეების რეგულირების მეთოდები და საშუალებები.

7.2.1. ტემპერატურის რეგულირება სამაცივრო კამერებში

რამოდენიმე კამერის მქონე სამაცივრო დანადგარში ტემპერატურული დატვირთვები იცვლება არაერთნაირად. თითოეულ კამერაში მოცემული ტემპერატურის შენარჩუნება ხდება გამაცივებელი ბატარეულის სიცივის წარმადობის ცვლით. იმის გამო, რომ გემის სამაცივრო დანადგარის სითბური ინერციულობა საკმაოდ მაღალია და დატვირთვა იცვლება ნელა, ტემპერატურის რეგულირება ხდება არაპირდაპირი ქმედების ორპოზიციური რეგულატორის საშუალებით. რეგულატორი შედგება კამერაში დამონტაჟებული ტემპერატურის რელესაგან (PT), და სოლენოიდური ვენტილისაგან (CB).

რეგულირების მოცემული სქემა ნაჩვენებია ნახ.92.



ნახ. 92. სამაცივრო კამერაში ტემპერატურის რეგულირების სქემა;
PT — ტემპერატურული რელე; CB — სოლენოიდური ვენტილ

კამერაში ტემპერატურის მომატების შემთხვევაში იღება სოლენოიდური ვენტილ და გამაცივებელი სითხე მიეწოდება ბატარიას, რის გამოც კამერაში ტემპერატურა დაიკლებს. როცა ტემპერატურა მიაღწევს მოცემულ მნიშვნელობას, ტემპერატურის რელეს კონტაქტები გაიხსნება, სოლენოიდური ვენტილ გაუდენტურდება და დაიხურება. კამერის გაცივება გაჩერდება.


7.2.2. კომპრესორების სიცივის წარმადობის რეგულირება.

კომპრესორების სიცივის წარმადობის რეგულირება შეიძლება ფანხორციელდება მდოვრედ ან ბიძგობრივად და პოზიციურად. მდოვრე რეგულირება ხდება კომპრესორის ლილვის ბრუნთა სიჩქარის ცვლილებით, შესაწოვი თრთქლის დროსელირებით, დამჭირებით, დამჭირებით სისტემიდან შემწოდ სისტემაში გადადინებით და ა.შ.

პოზიციური რეგულირება ხდება კომპრესორის გაჩერებებით და გაშვებებით, რამოდენიმე ცილინდრის გამორთვით ან გადამშვების ვენტილების იმულებითი გახსნით.

გემის სამაცივრო დანაღვარებში ფართოდ გამოიყენება პოზიციური (მიძვობრივი ან ბიჯობრივი) რეგულირება, ხოლო რეგულირების გავრცელებულ მეთოდს წარმოადგენს კომპრესორის გაჩერება და გაშვება (სითბორი დატვირთვადან გამომდინარე).


რეგულირების აღნიშნული მეთოდი ხორციელდება წნევის ან ტემპერატურის რელეს საშუალებით. ტემპერატურის ორპოზიციანი რელე მოცემულია ნაბ. 93, ხოლო მისი განლაგება კი ნაბ. 94.



ნაბ. 93 ტემპერატურის ორპოზიციანი რელე:

- 1 — კონტაქტები; 2 — კორомысло; 3 — ბერკეტი; 4 — დამკვთით; 5 — ზამბარა;
- 6 — სილფონი; 7 — თერმობალონი; 8 — винт настройки дифференциала срабатывания

გასაცივებელ კამერებში ტემპერატურის გაზრდის დროს გაგრილების შატარიებში იზრდება სიცივის აგენტის დუღილის ინტენსიურობა, რის ფაზოც კომპრესორის შემწოდებულების დაზრდა მიმდინარეობს.




ნახ. 94. ტემპერატურის ორპოზიციანი რელეს განლაგება:
 PT — ტემპერატურის რელე; K — კომპრესორი; M — ელექტრომძრავი

შემწივ მაგისტრალზე დაყენებული ტემპერატურის (ან წნევის) მგრძნობიაზე ელემენტი ზემოქმედებს კონტაქტურ მოწყობილობაზე, კრავს წრედს და უშვებს კომპრესორის ელექტრომძრავს. გასაცივებელ კამერებში ტემპერატურის დაკლების შემთხვევაში აღნიშნული პროცესი ხდება პირიქით.

წნევის რელე განსხვავდება ტემპერატურის რელესგან იმით, რომ მას არ აქვს თერმობალონი და ამიტომ შემწივ მაგისტრალში არსებული ორთქლების წნევა უშუალოდ მოქმედებს სილფონზე 6.

კომპრესორის გაშვების გასაადვილებლად გათვალისწინებულია მოწყობილობა, რომელიც ავტომატურად განტვირთავს კომპრესორს გაშვების წინ.

განტვირთვის ერთ-ერთ გავრცელებულ მეთოდს წარმოადგენს კომპრესორის გაშვების დროს დამჭირხნი მიღლის შემწივ მიღლიან დაკავშირება. (ნახ. 95).



ნახ. 95 კომპრესორის გაშვების წინ განტვირთვის სქემა:
 PD — წნევის რელე; PB — დროის რელე; CB — სოლენიდური
 ვენტილი; OK — სილინდრის სილინდრის კლაპანი


წნევის რელეს PD საშუალებით ელექტრომძრავის გაშვების დროს დროის რელე PB აღებს სოლენიდურ ვენტილს CB. რომელიც აერთებს დამჭირხნ შილს შემწივ მაღლიან.

როცა ელექტრომრავი მიაღწიებს ნომინალურ ბრუნს, დროის რელე გამორთავს სოლენიდურ ვენტილს და შეწყდაბა კავშირი დამჭირხნ და შემწივ მიღებს შორის.

7.2.3. ამაორთქლებელის თხევადი ხლოდოაგენტით შევსების რეგულირება.

ამაორთქლებელის სისახური დატვირთვის ცელისადების დროს იცვლება ხლოდოაგენტის რაოდენობა, რადგანაც იგი გადადის პაროობრაზნოე მდგომარეობაში. შესაბამისად იცვლება თხევადი ხლოდოაგენტის დონეც. დანადგარის ეკონომიკურ მუშაობისათვის კი საჭიროა ამაორთქლებელში თხევადი ხლოდოაგენტის გარკვეული დონის შენარჩუნება.

მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხლოდოაგენტის მოცემული დონის შენარჩუნება, მოქმედების პრინციპის მიხედვით არსებობს დონის რეგულატორები და გადახურების რეგულატორები. მათი სქემები მოცემულია ნახ. 97 და 98.



ნახ. 96. ტივტივა ტიპის დონის რეგულატორი

დონის ტივტივა რეგულატორის (ნახ. 96) კამერაში 3 რომელიც შეკრთხულია რეგულირების ობიექტთან ცურავს მაგნიტური ფოლადისაგან დამზადებული ტივტივა 4. კამერის 3 გარე ნაწილზე განლაგებულია ორი კოჭა 5, რომლებიც ჩართულია ცვლადი დენის სიდურაში 6. მოცემული დონის ცვლილების შემთხვევაში იცვლება კოჭების ინდუქტორი წინაღობა, ირლევა ხიდურას ჩაღანსი, რაც იწვევს ელექტრომაგნიტური სარქველის 8 გამტარი კვეთის შეცვლას, რაც აისახება დონეზე სქემაზე აგრეთვა ნაჩვენებია მარეგულირებელი ვენტილები 2,7 და 9.


გადახურების რეგულატორი (ნახ. 97) წარმოადგენს ტერმომარეგულირებელ ვენტილს, რომელიც დამონტაჟებულია ამაორთქლებელის 8 შესასვლელზე და უზრუნველყოფს მუდმივ გადახურებას, ანუ ამაორთქლებელიდან გამოსული

ორთქლისა და დუღილის ტემპერატურებს შორის სხვაობას. იმის გამო, რომ დუღილის ტემპერატურის გაზომვა რთულია, ამიტომ იზომება დუღილის წნევა, რომელიც მასთან პირდაპირ კავშირშია.

თერმომალონში 7 არსებული გადახურების ტემპერატურის პროპორციული წნევის და ამაორთაქლებელში არსებული დუღილის ტემპერატურის პროპორციული წნევის ზემოქმედების შედეგად მემბრანა 5 იმყოფება წონასწორულ მდგომარეობაში.

თერმომარეგულირებელი ვენტილის რეგულირება ხდება ვიზტის 1 საშუალებით, რომელიც ზემოქმედებს ზამბარაზე 2. ხოლო ხლოდაგენტის ხარჯის რეგულირება ხდება სარქველით 3.


გადახურების მატების შემთხვევაში შემბრანა 5 ჩაიზნიქება ქვემოთ და დეროს 4 საშუალებით სარქველი 3 უფრო მეტად გაიხსნება, შესაბამისად გაიზრდება ამაორთაქლებელში შემავალი ხლოდაგენტის რაოდენობა, კლემურომაგნიტური სარქველის დანიშნულებას წარმოადგენს მაგისტრალის სრული გადაკეტვა. კომპრესორის გაჩერების დროს.



ნახ.97. დონის თერმორეგულატორით რეგულირების სქემა.

7.2.4. კონდენსაციის წნევის რეგულირება

კონდენსაციის წნევის კლების დროს მცირდება კომპრესორის მიერ გამოყენებული სიმძლავრე, კონდენსაციის წნევა კი დამოკიდებულია გამაგრილებული წყლის სარჯზე და მის ტემპერატურაზე, ანუ კონდენსაციის ტემპერატურის კლების დროს. ცირკულაციური ტუბოს ამძრავს სჭირდება მეტი ენერგია. აქედან გამომდინარე, დანადგარის ეკონომიური მუშაობისათვის უმჯობესია კონდენსაციის წნევის მოცემულ ფარგლებში შენარჩუნება. წნევის მოცემული მნიშვნელობის უზრუნველყოფა შესაძლებელია წნევის რეგულატორის ანუ წყალ-რეგულატორის (წ.რ.) საშუალებით ნახ.98




ნახ.98. კონდენსაციის წნევის ავტომატური რეგულირების სისტემის სქემა.

კონდენსაციის წნევის ცვლილების შემთხვევაში, რეგულატორის მგრძნობაზე ელექტრო კონდენსატორის შესასვლელზე დებულითს ხლოდოგენტის ორთქლების წნევას და იმპულსური მიღლით გადასცემს რეგულატორის მემбрანულ მოწყობილობას, რამელიც ცვლის კონდენსატორში შემავალი წყლის რაოდენობის მარეგულირებელი სარტყელის გამავალ კვეთას.

7.2.5. ჰაერის ავტომატური გამოდევნა სისტემიდან.

სისტემაში ჰაერის მოხვედრის შემთხვევაში კონდენსატორში წნევა იზრდება ჰაერის წნევის პროპორციულად. ჰაერის ავტომატური გამოდევნის ერთ-ერთი სქემა მოცემულია ნახ.99.



ნახ:99. სამაცივრო მანქანიდან ჰაერის გამოდუვნის ავტომატური სისტემის სქემა.

ამ მოწყობილობის მოქმედების პრინციპი დაყყარებულია კონდენსატორის წნევასა და კონდენსაციის ტემპერატურის შესაბამის წნევას შორის სხვაობაზე.


კონდენსაციის წნევის გასაზომად კოლექტორში, რომელიც აერთებს კონდენსატორს (K) რესივერთან (P), მოთავსებულია ხლოდოგენტით შევსებული თერმობალონი. თერმობალონში არსებული კონდენსაციის ტემპერატურის შესაბამისი წნევა ერთი მხრიდან მიეწოდება მემბრანულ მოწყობილობას, ხოლო მემბრანის მეორ მხარე შეერთებულია კონდენსატორთან. როგორც სისტემაში ჰაერი არ არის, მაშინ სარქველი, რომელზეც ზემოქმედებს მემბრანული მოწყობილობა დაკეტილია. კონდენსატორში ჰაერის შეპარვის შემთხვევაში, მემბრანის შესაბამის სივრცეში წნევა გაიზრდება, სარქველი გაიღება და ჰაერისა და ხლოდოგენტის ნარევი გადაფა ჰაერის განმაცალკევებელში (ჰ.გ.), საიდანაც კონდენსირებული ხლოდოგენტი გადადის ამაორთქლებელში, ხოლო ჰაერი განიდევნება პრიმოსფეროში.

7.2.6. ზეთის დონის რეგულირება ზეთის განმაცალკევებელში.

კომპრესორის მუშაობის დროს ხლოდოგენტთან ერთად სისტემაში ზეთიც გადადის. კომპრესორში ზეთის დასაბრუნებლად გათვალისწინებულია სპეციალური მოწყობილობები, რომელთა კონსტრუქცია დამოკიდებულია ზეთისა და ხლოდოგენტის ურთიერთშერევის თვისებაზე.

სამაცივრო მანქანებში, რომლებიც მუშაობენ ფრეონზე F-12 (რომელიც მთლიანად იხსნება ზეთში), არ არის საჭირო კომპრესორში ზეთის დასაბრუნებელი სპეციალურ მოწყობილობა.

სამაცივრო მანქანებში, რომლებიც მუშაობენ ამიაკზე (რომელიც უმნიშვნელოდ იხსნება ზეთში), ზეთის კომპრესორში დასაბრუნებლად გათვალისწინებულია ზეთის განმაცალკევებლები დონის რეგულატორით, ნახ.100.



ნახ.100. ზეთის განმაცალკევებელში ზეთის დონის ავტომატური რეგულირების სისტემის სქემა.

ზეთის დონის გაზრდის დროს თერმობალონში ტემპერატურა დაიკლებს, რეგულატორი გაბანის სარქველს და ზეთს განდევნის კომპრესორის კარტიერში.

7.2.7. გამაცივებელ ზედაპირზე წარმოქმნილი ყინულის (შუბა) მომზრება


გამაცივებელ ბატარეებზე წარმოქმნილი ყინული ამცირებს თბილგადაცვის კოეფიციენტს და ხელს უშლის სამაცივრო დანაღვარის ნორმალურ მუშაობას. ამიტომ საჭიროა მისი პერიოდული გაწმენდა (გალჩევობა). გალზვობის მეთოდი დამოკიდებულია პირველ რიგში გასაცივებელი ოთახის ტემპერატურულ რეჟიმზე და გაცივების სისტემაზე.

ფართოდაა გავრცელებული გალზვობა პროგრამული რელეს გამოყენებით, რომელიც პერიოდულად (დღეში რამოდენიმეჯერ) აჩერებს კომპრესორს და ყინულის გალღვინის ახდენს ელექტრული გამათბობლების საშუალებით.

7.3. ჰაერის კონდიციონირების ავტომატიზაცია.

გემის ჰაერის კონდიციონირული დანადგარები მუშაობის რეერების მიხედვით იყოფიან შემდეგ ჯგუფებად: - ზაფხულის, რომელშიც ხდება ჰაერის მხოლოდ გაფრილება და გაშრობა, - ზამთრის, რომელშიც ხდება ჰაერის გათბობა და გატენიანება და საერთო, რომელიც წელიწადის დროის მიხედვით მუშაობს როგორც ზახულის ასევე ზამთრის რეჟიმებში. გარდა ამისა, კონდიციონირების სისტემას შეუძლია იმუშაოს ღია ან რეცირკულაციის ციკლზე, რომლის დროსაც ხდება გარე ჰაერის შერევა შენობაში არსებულ ჰაერთან.

განვიხილოთ გემებზე არსებული ჰაერის კონდიციონირების ავტომატური რეგულირების სისტემის ტიპიური სქემები. ნახ.101.



ნაბ.101. ჰაერის მომზადების სტემა.:

3 — უცირკულაციონ თრსაფეხურიანი; გ — რეცირკულაციონ:


1 — ტემპურატურის გადამწოდებები; 2 — ორთქლის მიწოდების მარეგულირებელი ორგანოები;

3 — заслонки фурнитура; 4 — регулирующие заслонки; 5 — приводы заслонок.

ნახ. 100 გამოსახულია ჰაერის გათბობის შესაძლო სქემა რეცირკულაციის გარეშე და რეცირკულაციით.

კოლორიფერში 3 გამატბობელი ორთქლის მიწოდების რეგულირება ხდება მარეგულირებელი ორგანოს 2 საშუალებით, რომელზეც მოქმედებს ტემპერატურის მგრძნობიარე ელემენტი 1, ამავდროულად ტემპერატურის მგრძნობიარე ელემენტი მოქმედებს მარეგულირებელი ზასლონკების 4 ამძრავებზე 5.

ჰაერის გატენიანების სქემა მოცემულია ნახ. 102.



ნახ. 102. ჰაერის ტენიანობის რეგულირების სქემა:

ა — გამფრქვევებში წყლის მიწოდების ცვლით;

ბ — გამატბობელი ორთქლის მიწოდების ცვლით;

1 — კოლორიფერი; 2 — წყლის ფრქვევანები;

3 — მარეგულირებელი ორგანო; 4 — ტენიანობის გადამწოდები.

შენობაში დაუწენებული ტენიანობის გადამწოდებები 4 ზემოქმედებენ მარეგულირებელ ორგანოებზე 3, რომლებიც ცვლიან ან წყლის მიწოდებას ფრქვევანებზე 2, ან კოლორიფერზე მიწოდებული ორთქლის რაოდენობას.


ზაფხულის კონდიციონირების სქემაში ჰაერის გაგრილება ხდება ან ზედაპირულ გამაგრილებელში ჰაერის თბოცვლით, ან ჰაერის ნაკადში წყლის შეფრქვევით. მეორე მეთოდი მისაღებია მაშინ, როდესაც გასაგრილებელი ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მცირეა. წლის შეფრქვევით ჰაერის გაგრილების დანაღვარის სქემა მოცემულია ნახ. 103.

ჰაერის გამოშრობა ხდება ან მისი გაგრილებით, რომლის დროსაც ჰაერიდან გამოიყოფა ტენი, ან აბსორბირებით, ანუ ტენის ქიმიური ნივთიერებებით შთანთქის გზით. გაგრილებით ჰაერის გამოშრობა უფრო მიზანშეწონილია იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელი ხდება ე.წ. კომფოტის ზონის უზრუნველყოფა.

ზაფხულის კონდიციონირების დანაღვარის სქემა მოცემულია ნახ. 104.


გარემო პირობების ცვლილებიდან გამომდინარე, ავტოკორექტორი ავტომატურად ცვლის ტემპერატურისა 2 და ტენიანობის 5 რეგულატორების რეაქტორებს ისე, რომ გარემოსა და ოთახის ტემპერატურებს შორის არსებობდეს გარკვეული სხვაობა. ამ რეგულატორების მგრძნობიარე ელემენტი 3 და 4 განთავსებულია ოთახში.

ჩამოთვლილი სიდიდეების რეგულირება წარმოებს პნევმატიკური, ელექტრული ან სხვა ტიპის რეგულატორების საშუალებით.



ნაბ.103. ჰაერის გაგრილების ავტომატური რეგულირების სქემა:

- 1 — ტემპერატურის რეგულატორი;
- 2 — წყლის ფრეզევანები;
- 3 — წყლის გამაგრილებელი



ნაბ.104. ზაფხულის კონდიციონირების ავტომატური რეგულირების სქემა.

- 1 — ავტოკონტრეტორის ვადამწოდები;
- 2 — ტემპერატურის რეგულატორი;
- 3 — ტემპერატურის რეგულატორის მგრძნობიარე ელემენტი;
- 4 — ტენიანობის რეგულატორის მგრძნობიარე ელემენტი;
- 5 — ტენიანობის რეგულატორი;
- 6 — შემსრულებელი მექანიზმი.

7.4. ჩანქარსაწინააღმდეგო სისტემების ავტომატიზაცია:


ავტომატიზირებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებში შედის: ავტომატური სიგნალიზაცია, რომელიც აუწყებს ხანძრის გაჩენას; ავტომატური ცეცხლჩამქრობი, ლოკალიზირების და პროფილაქტიკური სისტემები, რომლებიც ცეცხლჩამქრობ ნივთიერებებს ავტომატურად მიაწოდებენ ხანძრის კერას, ლოკალიზირებას უკეთებებს ხანძრის ადგილს ხანძარსაწინააღმდეგო კარების ავტომატური დაკეტვით, ვენტილაციური არხების გადაკეტვით და ვენტილატორების გაჩერებით; პროფილაქტიკური სისტემები იუწყებან ხანძარის გაჩენის წინა პირობების მოხლოსახლოებას.

7.4.1. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია შედგება მაუწყებელი გადამწოდებებისაგან, გარდამქმნელი აპარატურისაგან, კაეშირის არხებისაგან და ხმოვანი და შუქოვანი სიგნალიზატორებისაგან.

მოქმედების პრინციპით მაუწყებელი გადამწოდებები რეაგირებენ ტემპერატურის ცვლილებაზე, ცეცხლის გამოჩენაზე, ნაპრესუალზე, კვამლზე და ა.შ.

ყველაზე მეტად გავრცელებულია ტემპერატურული გადამწოდებები, რომლებიც იყოფიან როგორც მაქსიმალური, დიუპრეზციალური და მაქსიმალურ-დიფერენციალური. ნახ.105 მოცემულია მაუწყებელი გადამწოდებების სქემები.



ნახ.105 ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის გადამწოდებები:


ა — ვერცხლისწყლიანი; ბ — ნახევარგამტარული; გ — ბიმეტალური

ვერცხლისწყლიან გადამწოდებში (ნაბ. 104 ა) ოთახში ტემპერატურის მომატების დროს ვერცხლისწყალი ფართოვდება, კრავს კონტაქტებს და ირთვება სიგნალიზაცია.

ნახევარგამტარული გადამწოდებში (ნაბ. 104 ბ) გამოიტჩევიან მცირე ინერციულობით. ჭიქის ამპულაში 2 განთავსებულია თერმოწინაღობა 1. ტემპერატურის გაზრდის დროს თერმოწინაღობის ელექტროგამტარისა ნახტომისებურად იცვლება და რთავს სიგნალიზაციის წრედს.

ბიმეტალურ გადამწოდებში (ნაბ. 104 გ) ტემპერატურის მომატების დროს ბიმეტალური ფირფიტა 1 იზნიქტა ქვევით, მოძრავი კონტაქტი 2 ეხება უძრავ კონტაქტს 3 და შეიკვრება სიგნალიზაციის წრედი. გადამწოდების საჭირო ტემპერატურაზე დაყენება ხდება კონტაქტებს 2 და 3 შორის არსებული ღრეჩოს რეგულირებით. აღნიშნული გადამწოდების უარყოფით თვისებას მიეკუთვნება მოჭარბებული ინერციულობა.

ზანძარსაწინაადმდევო სიგნალიზაციის სხვა ტიპს მიეკუთვნება სიგნალიზაცია კვამლის მაუწყებლით, რომლის სქემა მოცემულია ნაბ. 106.



ნაბ. 106. კვამლური სახანძრო სიგნალიზაციის ცენტრალური აპარატის სქემა.

დაცული ოთახიდან მიღებით 2 ჰაერი შეიწოვება ვენტილატორით 4-და მიეწოდება აპარატის კამერას, რომელშიც მოთავსებულია ნათურა 1 და ფოტოელემენტი 3. კვამლის გაჩენის შემთხვევაში სინათლის სხივი არ უცემა ფოტოელემენტს 3, რის შედეგადაც ჩაირთვება სიგნალიზაცია.


7.4.2. ზანძრის ჩამქრობი სისტემები

ზანძრის ჩამქრობი სისტემების ერთ-ერთ გავრცელებულ სახეს წარმოადგენს სპრინკლერული სისტემა, რომელიც შედგება სპრინკლერული თავისაგან (ნაბ. 107).

ტემპერატურის მომატების დროს, დაბალი დუღილის ტემპერატურის მქონე სითხით შევსებული კოლბა 3 იმსხვრევა, რის შედეგად მეტალური ოპრავა 1 და სარქველი 2

გარდება და უშვებს წყალს გამფრქვევში, საიდანაც გაფრქვეული წყალით იფარვება გარკვეული ფართობი.

ზანძრის ჩაქრობა CO₂ და ქაფის სისტემებით შესაძლებელია პვტომატურად. გადამწოდების სიგნალის ზემოქმედებით, რომლებიც მართავენ შესაბამის ელექტრომაგნიტურ სარქველუბს და ზანძრის კერას მიაწოდებენ ცეცხლჩამქობ ნივთიერებას.



ნახ.107. სპრინგულურული თავის სქემა.

ლიტერატურა:

1. Андрезен В.А., Гольдберг М.Э. и др. Автоматизация судовых энергетических установок и систем. Л.: Судостроение, 1973. 212 с.
2. Антонович С.А. Динамические характеристики объектов регулирования судовых дизельных установок. Л.: Судостроение, 1966. 195 с.
3. Збожек В.В. Автоматика судовых систем. Л.: Судостроение, 1962. 158 с.
4. Крутов. В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания. М.: Машиностроение, 1968. 245 с.
5. Онасенко В.С. Автоматизация судовых энергетических установок (Регулирование и управление). М.: Транспорт, 1981. 272 с.
6. Орлов Л.А. Автоматизация судовых энергетических установок. М.: Рекламиинформбюро, 1976. 183 с.
7. Перельман Р.С. и др. Комплексная автоматизация СЭУ. М.: Феникс, 2008. 268 с.
8. Потяев В.А. Автоматика судовых газотурбинных установок. Л.: Судостроение, 1972. 325 с.
9. Соболев Л.Г. Комплексная автоматизация судовых паротурбинных установок. Л.: Судостроение, 1967. 310 с.

10. Сыромятников В.Ф., Лубочкин Б.И. Автоматическое регулирование судовых паровых котлов. М.: Транспорт, 1968. 213 с.

სარჩევი შესავალი

ნაწილი 1. ავტომატური რეგულირების თეორიის ძირითადი დებულებები.

თავი 1.ავტომატური რეგულირების სისტემების საერთო ცნებები.

1.1.ავტომატიზაცია და მექანიზაცია.

1.2.ავტომატური რეგულირების სისტემების ელემენტები.

1.2.1. მურძნობიარე ელემენტები და გადამწოდებები.

1.2.1. მაძლიერებლები.

1.2.3 ელექტრომაგნიტური რელეები

1.3. რეგულირების ობიექტები

1.3.1 ობიექტის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება

1.3.2. დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა

1.4. ავტომატური რეგულატორები

1.4.1. რეგულატორისა და ობიექტის ურთიერთქმედება

1.4.2. რეგულატორის ტიპის შერჩევა და წასტროგა

თავი 2. პერედატორნიე ფუნქციები და სისტემული მახასიათებლები

2.1. პერედატორნიე ფუნქციები.

2.2. სისტემული მახასიათებელი

2.3. ტიპიური დინამიკური რეგულები.

2.4. პერედატორნია ფუნქციების ალგებრა. რეგულების შეერთება.

2.5.ჩავეტილი სისტემის დინამიკის განტოლება.

თავი 3. ავტომატური რეგულირების სისტემების
მდგრადობა და ხარისხი.

3.1.მდგრადობის განსაზღვრა.

- 3.2. გურვიცის მდგრადობის კრიტერიუმი
- 3.3. მიხაილოვის მდგრადობის კრიტერიუმი
- 3.4. რეგულირების ხარისხი

ნაწილი

გემის ენერგეტიკული დანადგარების
ავტომატიზაცია

თავი 4

გემის საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაცია

- 4.1. ავტომატიკის საერთო საკითხები
- 4.2. საქვაბე დანადგარების ავტომატიზაციის ამოცანები.
- 4.3. წყლის დონის რეგულირება ქვაბის დოლში
- 4.3.1. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომარური რეგულირების სისტემა თერმოპილრავლიკური რეგულატორით..

4.3.2. წყლის დონის ერთიმპულსიანი ავტომარური რეგულირების სისტემა იზოდრომული რეგულატორით.

- 4.3.3. წყლის დონის მრავალიმპულსიანი რეგულატორები
- 4.3.4. ქვაბის მკვებავი ტუმბოს წარმადობის რეგულირება.
- 4.4. გადახურებული ორთქლის ტემპერატურის რეგულირება.
- 4.4.1. ტემპერატურის რეგულირება კონდენსატის შემხურებით.
- 4.4.2. ტემპერატურის რეგულირება ზედაპირულ ორთქლმაგრილებლებში.
- 4.5. საწვავის წვის რეგულირება

- 4.5.1. წვის რეგულირების სქემა პარალელურად ჩართული კონტურებით.
- 4.5.2. წვის რეგულირების სქემა მიმდევრობით ჩართული კონტურებით.

4.6. ქვაბის დაცვისა და სიგნალიზაციის სისტემები.

4.7. დამხმარე და უტილიზაციური ქვაბების რეგულირება.

თავი 5. ორთქლის ტურბინული დანადგარების ავტომატიზაცია

5.1. ორთქლის ტურბოდანადგარის სარეგულირებელი სიდიდეები.

5.2. ლილვის ბრუნთა სიხშირის რეგულირება

5.3. ორთქლის წნევის რეგულირება შემამჭიდროვებლებში.

5.4. ზეთის ტემპერატურის რეგულირება შეზეთვის სისტემაში

5.5. ორთქლის ტურბოდანადგარის დაცვის სისტემები

თავი 6. გემის დიზელური დანადგარების ავტომატიზაცია.

6.1. ავტომატიკის საერთო საკითხები.

6.2. ბრუნთა სიხშირის რეგულირება

6.2.1. ბრუნთა სიხშირის რეგულატორთა კლასიფიკაცია

6.2.2. ბრუნთა სიხშირის რეგულატორთა სქემები.

6.2.3. პარალელურად მომუშავე ძრავების ბრუნთა სიხშირის რეგულირება.

6.3. გაშაგრილებელი გარემოს ტემპერატურის რეგულირება.

6.3.1. ტემპერატურის რეგულატორები.

- 6.4. საწვავის სიბლანტის რეგულირება.
- 6.5. სიგნალიზაციისა და დაცვის სისტემები.
- 6.6. დისტანციური ავტომატიზირებული მართვის სისტემები. (დამ)

- თავი 7. დამხმარე მექანიზმებისა და სისტემების ავტომატიზაცია.
- 7.1. ენერგეტიკული დანადგარის მომსახურე სისტემების ავტომატიზაცია.
 - 7.1.1. საწვავის მომზადების სისტემა.
 - 7.1.2. შეკუმშული ჰაერის სისტემა
 - 7.2. სამაცივრო დანადგარების ავტომატიზაცია.
 - 7.2.1. ტემპერატურის რეგულირება სამაცივრო კამერებში
 - 7.2.2. კომპრესორების სიცივის წარმადობის რეგულირება.
 - 7.2.3. ამაორთელებელის თხევადი ხლოდოაგენტით შევსების რეგულირება.
 - 7.2.4. კონდენსაციის წნევის რეგულირება
 - 7.2.5. ჰაერის ავტომატური გამოდევნა სისტემიდან.
 - 7.2.6. ზეთის დონის რეგულირება ზეთის განმაცალკევებელში.
 - 7.2.7. გამაცივებელ ზედაპირზე წარმოქმნილი ყინულის (ტერმალური) გადასაცემი
 - 7.3. ჰაერის კონდიციონირების ავტომატიზაცია.
 - 7.4. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ავტომატიზაცია,
 - 7.4.1. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია
 - 7.4.2. ხანძრის ჩამქრობი სისტემები

ლიტერატურა